

BMW Group - AIR: 2024-05-17

Model: X5 xDrive40i

Numer identyfikacyjny pojazdu: WBACR61050LJ18299

Seria: G05

Kod modelu: CR61

Typ prowadzący: CR61

Pojazd

BMW X5 xDrive40i, 250kW

WBACR61050LJ18299



Seria	G05
Kolor	alpinweiss 3
Aktualne oprogramowanie (i-Level)	S18A-21-11-550
Start gwarancji	9 lipca 2019

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Brak dostępnych akcji.

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

⚠ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

 Brak rozwiązań serwisowych do diagnozy na żywo.

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonament)	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2018-4 (stan: 2024-04-16)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2022-06-30 (SWID: 01552206).	Road Map EUROPE Live 2022-3	Road Map EUROPE Live 2024-1

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	X5 xDrive40i
Karoseria	GEFZG
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	LJ18299
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBACR61050LJ18299
Seria	G05
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B58C
Numer silnika	25555648
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0120314XGQ
Numer seryjny Headunit	HBB312K9547128
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-19-03-542
Data produkcji	2019-05-06

Zakład produkcyjny	SPARTANBURG
Data wydania	2019-06-06
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	300
Kod tapicerki	MCHE
Kod modelu	CR61
Typ podstawowy	CR61
Typ prowadzący	CR61

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
01DE Norma spalin EU6 RDE
01TC 20" k.st.le.Star Spoke 740M z tryb aw.
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02NH Hamulec sportowy M
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VF Adaptacyjne podwozie M
0302 Instalacja alarmowa
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0337 M Pakiet sportowy
03MC Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line
0402 Dach panoramiczny elektryczny
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
0481 Fotel sportowy
0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
04AW Deska rozdzielcza Sensatec
04KM Listwy aluminiowe z efektem mesh ciemne
04NE Nagrzewnica Blow-By
04T8 Lusterko zewn. do ściemnianie automat.
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0548 Licznik kilometrów
0552 Adaptacyjny reflektor LED
05A1 LED Fog lights
05AC Asystent świateł drogowych
05AQ Active Guard Plus
05AS Driving Assistant
05DM System wspomaganie parkowania
0688 Harman/Kardon Surround Sound System

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:


Samochód nie ma żadnych doposażeń.

06AE Teleservices
 06AF Ustawowy numer awaryjny
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06NW Telefonia komórkowa z Wireless Charging
 06U3 BMW Live kokpit Professional
 06U8 Sterowanie gestami BMW
 06WD WLAN Hotspot
 0710 M Kierownica skórzana
 0715 Pakiet aerodynamiczny M
 0760 Wysoki połysk Shadow-Line
 0775 Podsufitka antracyt
 08A1 Polska wersja językowa
 08AP Oprzyrządowanie montażowe
 08AT Literatura pokładowa, polski
 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
 08TF Aktywna ochrona pieszych
 0925 Dummy-SALAPA
 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
 A090 Akumulator AGM 90 Ah

Stan oprogramowania sterownika



Historie pojazdu

Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przeгляд
16.04.2024	Kluczyk	128564 km	28965	Kluczyk 0
16.04.2024	Przeгляд	128564 km	28965 Inchcape Motor Polska Sp.zo.o., Warszawa	Automatycznie
15.04.2024	Kluczyk	127912 km	28965	Remote KeyRead





— 08.04.2024 Kluczyk

127540 km 28965 Remote KeyRead




— 05.03.2024 Kluczyk

124853 km 28965 Kluczyk 0



— 22.12.2023 Kluczyk



119411 km 28965 Kluczyk 0



— 22.12.2023 Przegląd


119411 km 28965 Automatycznie
Inchcape
Motor
Polska

Sp.zo.o.,
Warszawa




— 13.12.2023 Kluczyk

118937 km 28965 Remote KeyRead





— 13.11.2023 Kluczyk

117294 km 28965 Remote KeyRead





— 23.09.2023 Kluczyk

113850 km 28965 Kluczyk 0



— 16.03.2023 Kluczyk



100513 km Kluczyk 0






16.03.2023 Przegląd

100513 km 28965
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o.,
Warszawa





13.03.2023 Kluczyk

100374 km Remote KeyRead





20.02.2023 Kluczyk

97690 km Kluczyk 0



24.10.2022 Kluczyk

89257 km Kluczyk 0





— 18.10.2022 Kluczyk

88775 km


Kluczyk 0



— 23.08.2022 Kluczyk

84839 km



Kluczyk 0



— 23.06.2022 Kluczyk

81532 km



Kluczyk 0



— 13.05.2022 Kluczyk

78599 km

Kluczyk 0







— 13.05.2022 Przegład

78599 km

28965
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o. ,
Warszawa


Automatycznie



— 03.05.2022 Kluczyk

77886 km

Kluczyk 0



— 03.02.2022 Gwarancja

75008 km

28965
Zadanie: Pompa oleju /
pompa podc. oleju /
zespół wałków
wyrównażających pompy
oleju (z przewodem
regulac.) awaria całkowita
Zadanie: Zawór
elektromagnetyczny/zawór
hydrauliczny regulacji
charakterystyki pompy
olejowej awaria całkowita

— Zadanie: Pompa oleju / pompa podc. oleju / zespół wałków wyrównażających pompy oleju (z przewodem regulac.) awaria całkowita

Opis: Pompa oleju / pompa podc. oleju / zespół wałków wyrównażających pompy oleju (z przewodem regulac.) awaria całkowita

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pompa oleju / pompa podc. oleju / zespół wałków
wyrównażających pompy oleju (z przewodem regulac.)
awaria całkowita
Usterka | 11 41 00 12 00

Śruba z podkładką Część 07 11 9 905 400	Lokalnie	2
Śruba zespolona ASA Część 07 14 6 886 617	Lokalnie	10
Tulejka pasowana Część 11 12 1 726 238	Lokalnie	2
Śruba torx Część 11 13 7 800 625	Lokalnie	2
Śruba Część 11 13 8 592 611	Lokalnie	22
Przewód ssący Część 11 41 7 643 047	Lokalnie	1
Śruba ISA Część 11 41 7 823 426	Lokalnie	1
Śruba Część 11 41 8 612 615	Lokalnie	4
Pompa olejowa Część 11 41 8 646 454	Lokalnie	1
Śruba Część 23 00 1 222 887	Lokalnie	3
Śruba z kołnierzem ze sprężyną dociskową Część 31 20 6 795 249	Lokalnie	2
Uszczelniacz z pierśc. zabezp. Część 31 50 8 743 675	Lokalnie	2
O-Ring Część 31 51 1 213 527	Lokalnie	2
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem Część 37 10 6 789 678	Lokalnie	2
Zaczep Część 51 33 7 025 635	Lokalnie	1
Nit rozprężny Część 51 47 1 911 992	Lokalnie	4

- Zadanie: Zawór elektromagnetyczny/zawór hydrauliczny regulacji charakterystyki pompy olejowej awaria całkowita

Opis: Zawór elektromagnetyczny/zawór hydrauliczny regulacji charakterystyki pompy olejowej awaria całkowita

Określono jako ponowna wizyta: Nie



Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Zawór elektromagnetyczny/zawór hydrauliczny regulacji charakterystyki pompy olejowej awaria całkowita
Usterka | 11 41 09 12 00

— 28.01.2022 Kluczyk

75008 km

Kluczyk 0





— 28.01.2022 Przegląd

75008 km

28965

Automatycznie

Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o. ,
Warszawa



— 28.01.2022 Gwarancja

15791 km

28965

Zadanie: Pierścień uszczelniający wału (RWDR) / manszeta przeciwpyłowa na kołnierzu napędowym nieszczelności

— Zadanie: Pierścień uszczelniający wału (RWDR) / manszeta przeciwpyłowa na kołnierzu napędowym nieszczelności

Opis: Pierścień uszczelniający wału (RWDR) / manszeta przeciwpyłowa na kołnierzu napędowym nieszczelności

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana pierścienia uszczelniającego wału do kołnierza napędowego przekładni tylnej osi
Jednostka czasowa | 33 11 021

21 JC

Pierścień uszczelniający wału (RWDR) / manszeta przeciwpyłowa na kołnierzu napędowym nieszczelności
Usterka | 33 12 02 48 00


Pierścień uszczelniający
Część I 31 50 7 609 535

1

— 27.01.2022 Kluczyk

74972 km



Remote KeyRead



— 20.01.2022 Kluczyk

74677 km



Remote KeyRead



— 28.12.2021 Kluczyk

72946 km



Kluczyk 0



— 29.07.2021 Kluczyk

59806 km



Kluczyk 0





— 23.07.2021 Kluczyk

59217 km

Kluczyk 0



— 08.03.2021 Kluczyk



— 08.03.2021 Gwarancja

Zadanie: Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole za duży luz
Zadanie: Roleta pokrycia bagażnika zacina się / zakleszczone

— Zadanie: Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole za duży luz

Opis: Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole za duży luz

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana wahacza poprzecznego dolnego z lewej lub z prawej strony
Jednostka czasowa | 31 12 574 8 JC

Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z pomiarem wysokości bez załadunku pojazdu
Jednostka czasowa | 32 00 595 10 JC

Ustawienie zbieżności przedniej osi
Jednostka czasowa | 32 00 601 3 JC

Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole za duży luz
Usterka | 31 12 15 31 00

Śruba z łbem kołnierзовym
Część | 07 11 9 906 100 1

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
Część | 07 14 6 875 114 1

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem Część 31 10 6 799 668	1
Wahacz poprz. z poduszką gumową, prawy Część 31 10 6 878 082	1
Nakrętka samozabezp. z kołnierzem Część 33 30 6 760 349	2
Śruba z podkładką Część 33 32 6 760 346	1
Nakrętka samozabezp. z kołnierzem Część 33 32 6 760 668	1

— Zadanie: Roleta pokrycia bagażnika zacina się / zakleszczone

Opis: Roleta pokrycia bagażnika zacina się / zakleszczone

Określono jako ponowna wizyta: Nie










Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana rolety bagażnika Jednostka czasowa 51 47 644	2 JC
---	------

Roleta pokrycia bagażnika zacina się / zakleszczone Usterka 51 47 08 29 00	
---	--

Roleta bagażnika Część 51 47 6 995 996	1
---	---


— 25.02.2021 Kluczyk 47463 km Kluczyk 0

 3500 06/2022	 3500 456	 3500 456	 3500 456	 3500 05/2022	 3500 06/2022	 3500 06/2022	 3500 06/2022	 3500 06/2022
--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 25.02.2021 Przegląd 47463 km 28965 Automatycznie
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o. ,
Warszawa

 3500 05/2022 ✓	 3500 05/2022 ✓	 3500 05/2022 ✓	 3500 05/2022 ✓	 3500 04/2022	 3500 05/2022 ✓
---	---	---	---	--	--


— 24.02.2021 Kluczyk 47394 km Remote KeyRead



— 19.11.2020 Kluczyk

40732 km

Kluczyk 0



— 19.11.2020 Gwarancja

40732 km

28965

Zadanie:
Wzmacniacz HiFi /
system Top HiFi
(HiFi System
Professional)
przerwy w działaniu

— Zadanie: Wzmacniacz HiFi / system Top HiFi (HiFi System Professional) przerwy w działaniu

Opis: Wzmacniacz HiFi / system Top HiFi (HiFi System Professional) przerwy w działaniu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Skompletowanie motocykla (opakowanie wielokrotnego użytku)
Jednostka czasowa | 00 00 006 4 JC

Programowanie/kodowanie sterowników wraz z kasowaniem pamięci błędów
Jednostka czasowa | 61 00 730 4 JC

Kontynuacja testu pojazdu i usunięcie pamięci błędów
Jednostka czasowa | 61 00 980 2 JC

Wymiana odprowadzenia elektrolitu z akumulatora
Jednostka czasowa | 61 21 528 1 JC

Demontaż i montaż dodatkowego wzmacniacza
Jednostka czasowa | 65 12 620 9 JC

Wzmacniacz HiFi / system Top HiFi (HiFi System Professional) przerwy w działaniu
Usterka | 65 12 31 42 00

Booster
Część | 65125A207E7 1


— 18.11.2020 Kluczyk

40711 km

Remote KeyRead




— 01.10.2020 Kluczyk



38316 km Kluczyk 0




— 23.09.2020 Kluczyk




37948 km Kluczyk 0




— 23.09.2020 Przegląd




37948 km 35941 Automatycznie
Bawaria
Motors
Sp.zo.o.
,
Falenty




— 22.09.2020 Kluczyk




37866 km Remote KeyRead




— 02.09.2020 Kluczyk



34835 km Kluczyk 0



— 02.06.2020 Gwarancja



24918 km 28965 Zadanie: G05 G06
B58 Dołączenie
tłumika drgań
układu
wydechowego

Zadanie: G05 G07
Programowanie sterowników (środki zapewnienia jakości)
Zadanie: Filtr głównego strumienia oleju nieszczelności

- Zadanie: G05 G06 B58 Dołączanie tłumika drgań układu wydechowego

Opis: G05 G06 B58 Dołączanie tłumika drgań układu wydechowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Doposażenie w tłumik drgań Jednostka czasowa I 00 68 904	3 JC
---	------

G05 G06 B58 Dołączanie tłumika drgań układu wydechowego
Usterka I 00 18 73 01 00

Tłumik drgań Część I 18 30 8 693 923	1
---	---

Śruba z kołnierzem Część I 18 40 7 540 023	1
---	---

- Zadanie: G05 G07 Programowanie sterowników (środki zapewnienia jakości)

Opis: G05 G07 Programowanie sterowników (środki zapewnienia jakości)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie sterowników Jednostka czasowa I 00 67 973	8 JC
--	------

G05 G07 Programowanie sterowników (środki zapewnienia jakości)
Usterka I 00 65 17 03 00

- Zadanie: Filtr głównego strumienia oleju nieszczelności

Opis: Filtr głównego strumienia oleju nieszczelności

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana kompletnego filtra głównego obiegu oleju Jednostka czasowa I 11 42 520	48 JC
---	-------

Filtr głównego strumienia oleju nieszczelności
Usterka I 11 42 00 48 00

Śruba z łbem wpuszczanym
Część | 07 11 9 907 144

6

Filtr oleju
Część | 11 42 8 488 578

1



Śruba
Część | 11 42 8 585 734

6

— 29.05.2020 Kluczyk

24918 km

Kluczyk 0





— 29.05.2020 Przegląd

24918 km

28965
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o.,
Warszawa



Automatycznie



— 11.05.2020 Kluczyk

23934 km

Kluczyk 0




— 26.06.2019 Przegląd

7 km

28965
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o.,
Warszawa

Ręcznie



— 24.06.2019 Kluczyk

7 km

Kluczyk 10



0

-14
1.9 %