

Rep.date	Repairer	Mileage	
30/03/2026	MCARS	108.352	Filtr powietrza
25/02/2026	AGC	108.480	Szyba przednia
25/02/2026	AGC	108.480	Szyba przednia
25/02/2026	AGC	108.480	Szyba przednia
11/12/2025	ADAMSKI	102.256	Skrzynia biegów
10/12/2025	MCARS	101.850	Filtr przeciwpyłkowy
10/12/2025	MCARS	101.850	Świeca zapłonowa
10/12/2025	MCARS	101.850	Filtr powietrza
10/12/2025	MCARS	101.850	Filtr oleju
10/12/2025	MCARS	101.850	Olej silnikowy 0W30
10/12/2025	MCARS	101.850	Przegląd olejowy
07/08/2025	MCARS		Materiały lakiernicze
07/08/2025	MCARS		Zderzak
07/08/2025	MCARS		Pokrywa bagażnika
07/08/2025	MCARS		Osłona podwozia
07/08/2025	MCARS		Czujnik
07/08/2025	MCARS		Tłumik
07/08/2025	MCARS		Materiały pomocnicze
07/08/2025	MCARS		Naprawa blacharsko-lakiernicza
07/07/2025	MCARS	92.356	Tarcze hamulcowe - przód
07/07/2025	MCARS	92.356	Klocki hamulcowe - przód
07/07/2025	MCARS	92.356	Czujnik klocków
28/05/2024	MCARS		Wahacz
17/11/2023	MCARS		Diagnostyka
28/02/2023	MCARS		Materiały lakiernicze
28/02/2023	MCARS		Nadkole
28/02/2023	MCARS		Zderzak
28/02/2023	MCARS		Szyba przednia
28/02/2023	MCARS		Lampa
28/02/2023	MCARS		Materiały pomocnicze
28/02/2023	MCARS		Naprawa blacharsko-lakiernicza
28/02/2023	MCARS		Naprawa blacharsko-lakiernicza
28/02/2023	MCARS		Skrzynia biegów
28/02/2023	MCARS		Felga
28/02/2023	MCARS	38.791	Naprawa blacharsko-lakiernicza
16/03/2022	MCARS		Lusterko zewnętrzne
16/03/2022	MCARS		Materiały pomocnicze
16/03/2022	MCARS		Naprawa blacharsko-lakiernicza

- 24/02/2026 – doszło do niewielkiego uszkodzenia szyby, odprysk powstał na skutek uderzenia drobnego kamienia – 5 179,84 zł (AGC Automotive Poland)
- 07/07/2025 – Uszkodzone elementy pojazdu: Większość uszkodzeń pojazdu A zlokalizowana jest w jego tylnej części i obejmuje: tylny zderzak, hak holowniczy oraz prawą rurę wydechową. – 19 210,51 zł (M-Cars)
- 14/02/2023 – Prawy tył- zbity reflektor oraz zderzak. Przerysowane nadkole. – 21 198,94 zł (M-Cars)
- 02/03/2022 – lusterko – 4 430,10 zł (M-Cars)