



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



BMW X5 M

WBSJU010509D56183

PB BenzynaZeskanuj i zobacz
raport online Ostatni stan drogomierza **111 965 km** Wiek pojazdu **6 lat(a), 2 mies.**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-10-02 08:31:25 UTC +0200 Wersja językowa PL
8dee3754-db59f7c4-2f94c79c-2095ff86-8b271b77



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Leasing/
wynajemPierwszy
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 15



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 14/14



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 15



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 29



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 1



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 9



Informacje o pojeździe

BMW • X5 M • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia

SUV

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

4395

Wersja

X5 M COMPETITION

Data produkcji

2020

Moc silnika

460KW (625HP)

Rozstaw osi [mm]

2972

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

3000

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

5

Masa własna [kg]

2310

Poprawność VIN

PRAWDŁOWY

Norma emisji spalin [g/km]

284



Akcje serwisowe

- Sprawdzane, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 14

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano




Węgry

Baza skradzionych pojazdów - HU

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza

**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

09.09.2026

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Stan drogomierza
111 965 kmKraj **Polska**

10.08.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-09-08**Kraj **Polska**

11.07.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-08-09**Kraj **Polska**

11.06.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-07-10**Kraj **Polska**

05.06.2026

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
111 897 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2027-06-05**Kraj **Polska**

28.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-04-27**Kraj **Polska**

2025

12.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
101 850 km

Wymiana oleju

Wymiana świec zapłonowych

Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

07.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
92 356 km

Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana przednich hamulców

Kraj **Polska**

07.2025

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
95 333 km

07.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **19 000 - 20 000 PLN**


Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Kraj **Polska**

28.04.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-27**

Kraj **Polska**

2024

09.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
73 538 km

Wymiana oleju
Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

26.07.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
68 970 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-04-28**

Kraj **Polska**

2023

11.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Wymiana tylnych hamulców

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
53 169 km

07.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Wymiana oleju

Wymiana płynu hamulcowego

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana sprężyn gazowych pokryw przedniej

Wymiana świece zapłonowych

Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
45 425 km

03.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **21 000 - 22 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył
- Prawy tył

2022

07.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Wymiana oleju

Wymiana filtra kabinowego

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
22 777 km

03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
16 756 km


03.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3 500 - 3 750 PLN**

Grupa części

- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia
- Lewa strona

Kraj **Polska**

07.02.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
15 509 km

Kraj **Polska**

2021

27.12.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
14 054 km

Kraj **Polska**

15.06.2021

 **Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę miejsca rejestracji**

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z wynajmu

Miejsce rejestracji **Kraków, małopolskie**

Kraj **Polska**

06.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
2 462 km

Kraj **Polska**

29.04.2021

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

28.04.2021

 **Pojazd zarejestrowany**

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z wynajmu

Miejsce rejestracji **Wrocław, dolnośląskie**

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2024-04-27**

Kraj **Polska**

28.04.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu

02.2021

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
40 km

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj Polska

10.02.2021

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Nie odczytano stanu drogomierza lub odczyt drogomierza nie był możliwy

Pojazd nowy

Kolor nadwozia Czarny

Oferta dealera

Miejsce postoju Warszawa

Cena 599 900 PLN

Kraj Polska

2020

07.2020

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja Spartanburg

Kolor nadwozia Czarny

Kierownica z lewej strony

Hak holowniczy

Brak koła zapasowego

Zestaw naprawczy do opon

Kraj Stany Zjednoczone



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

Data i czas
31.07.2026 10:07:50

Rodzaj usługi
Raport autoDNA

IP
46.174.XXX.XXX

Lokalizacja
Myślenice,
Poland



Wypożyczenie



● Sprawdzane, nie odnotowano danych




Archiwalne zdjęcia pojazdu

10.02.2021

Liczba zdjęć 9





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyrażonej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.