Warsztat: Automotive Sznayder
Tel: 603882981
Email: nsznayder@wp.pl
Adres: Automotive Sznayder

ID raportu: MAXIA20261001175900
Test czas: 2026-10-01 17:59:00
Technik: --

2021 (M) Audi Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2021 (M)/Audi/Audi A6/S6/RS6 2018>/
VIN: WAUZZZF2XMN061355

Przebieg: 112517km
Tablica rejestracyjna: CT1249X

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: premomotors

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiDAS DS900-TS
Wersja: V8.50

Numer seryjny: VD2GP8C01600
Numer zamówienia naprawy: VD2GP8C0160020261001175453161

Zeskanowany system(22)

System	Status/DTC
01 - Moduł sterujący silnika 1	0
02 - Automatyczna skrzynia biegów	0
03 - Układ hamulcowy ABS 1	0
09 - Centralny układ elektroniczny	0
15 - Poduszka powietrzna	0
16 - Elektronika kolumny kierownicy	0
17 - Klaster instrumentów	0
19 - wejście	0
22 - Elektronika napędu na cztery koła	0
36 - Regulacja fotela po stronie kierowcy	0
42 - Elektronika drzwi kierowcy	0
44 - Układ wspomagania kierowania	0
46 - Centralny moduł systemu Komfort	0
52 - Elektronika drzwi przedniego pasażera	0
5F - Elektronika informacyjna 1	0
6C - Widok z tyłu systemu kamer	0
6D - Elektronika tylnej pokrywy	0
75 - Jednostka Komunikacji Telematycznej	0
80 - Układ regulacji akumulatora, pamięć dodatkowa 1	0

81 - Dźwignia zmiany biegów	0
A5 - Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę	0
AC - Układ dozowania środka redukującego	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga:Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.