

Model: 318D A
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBA8T11080BL02751
Seria: F34
Kod modelu: 8T21
Typ prowadzący: 8T21

Pojazd

BMW 318D A, 110kW

WBA8T11080BL02751




Seria F34
Kolor mineral-weiss metallic
Aktualne oprogramowanie (i-Level) F020-22-11-510
Start gwarancji 27 lutego 2018

Blokada wydania

 Występują akcje techniczne.

Akcje techniczne

Status	Nr czynności	Opis	Rezerwacja
Otwarty	10011150700	Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin (wysokotemperaturowa)  Blokada dostawy Lokalny nr kampanii: -	
Otwarty	10011350700	Powiadomienie dla klienta w sprawie chłodnicy recyrkulacji spalin Lokalny nr kampanii: -	

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Status	Nr czynności	Opis
Otwarty	1SACC011056	Chłodnica recyrkulacji spalin Bx7 Lokalny nr kampanii: -

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

△ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

 Nie ma rozwiązań serwisowych dla diagnoza na żywo.

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonam...	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Way 2017-3 (stan: 2023-10-09)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2021-01-31 (SWID: 01302101).	Road Map EUROPE Way 2021-2	Road Map EUROPE Way 2024-1

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	318D A
Karoseria	SAT

Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	BL02751
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBA8T11080BL02751
Seria	F34
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B47U
Numer silnika	63835205
Układ oczyszczania spalin	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	1453572Z34
Numer seryjny Headunit	AL0782H1238421
Napęd	HECK
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	F020-17-11-540
Data produkcji	2017-12-18
Zakład produkcyjny	Dingolfing
Data wydania	2017-12-20
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	A96
Kod tapicerki	BDAT
Kod modelu	8T21
Typ podstawowy	8T11
Typ prowadzący	8T21

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
01CB Zakres CO2
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE


Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.


0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
 02DX Obr. BMW, st. le. szprycha gwiaz. 394
 02PA Zabezpieczenie śrub kół
 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
 02VC Zestaw naprawczy do opon
 0302 Instalacja alarmowa
 0423 Dywaniki podłogowe Velours
 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
 0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
 04AE Armrest front, retractable
 04CG Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe
 0502 Spryskiwacze reflektorów
 0508 Park Distance Control (PDC)
 0521 Czujnik deszczu
 0534 Klimatyzacja automatyczna
 0548 Licznik kilometrów
 05A1 LED Fog lights
 05A2 Reflektor LED
 05AC Asystent świateł drogowych
 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
 0606 System nawigacji Business
 0650 Napęd CD
 0698 Area-Code 2 do DVD
 06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06NH Zest. głośnomów. ze złączem USB
 08A1 Polska wersja językowa
 08AT Literatura pokładowa, polski
 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
 08TF Aktywna ochrona pieszych
 A090 Akumulator AGM 90 Ah
 POLS Materiał tapicerki

Historie pojazdu

Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przegląd
— 09.10.2023	Kluczyk	113214 km	28966	Kluczyk 0



— 09.10.2023 Przejąd 113214 km 28966 Bawaria
Motors
Sp.zo.o. ,
Warszawa



— 09.10.2023 Gwarancja 113214 km 28966 Zadanie: Fx
Gx B37 B47
B57 N47
N57
Kontrola
poziomu
płynu
chłodzącego
(układ
recyrkulacji
spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:


Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia
Jednostka czasowa | 00 68 860 15 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00


Uszczelka metalowa 1
Część | 11 71 8 579 364

Śruba z łbem soczewkowym 2


— 06.10.2023 Kluczyk 112796 km 28966 Remote KeyRead




— 07.09.2023 Kluczyk 112753 km 28966 Kluczyk 0




— 30.01.2023 Kluczyk 99136 km Kluczyk 0



— 30.01.2023 Kluczyk 99101 km Remote KeyRead



— 30.01.2023 Przegład 99136 km 40527 Automatyycznie
 Bawaria
 Motors
 Gdansk
 ,
 Gdansk



— 30.01.2023 Gwarancja 99136 km 40527 Zadanie:
 Serwis oleju silnikowego
 Zadanie:
 Serwis - kontrola pojazdu
 Zadanie:
 Serwis - standardowy zakres
 Zadanie:
 Serwis filtr powietrza
 Zadanie:
 Serwis filtra paliwa
 Zadanie:
 Serwis płynu hamulcowego
 Zadanie:
 Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika 3 JC
Jednostka czasowa | 00 00 610

Serwis oleju silnikowego
Usterka | 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju 1
Część | 11 42 8 575 211

— Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu

Opis: Serwis - kontrola pojazdu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu 6 JC
Jednostka czasowa | 00 00 624

Serwis - kontrola pojazdu
Usterka | 87 00 05 00 00

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 105

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis filtr powietrza

Opis: Serwis filtr powietrza

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 602

Serwis filtr powietrza
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza 1
Część | 13 71 8 511 668

— Zadanie: Serwis filtra paliwa

Opis: Serwis filtra paliwa

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana filtra paliwa Jednostka czasowa 00 00 604	3 JC
---	------

Serwis filtra paliwa Usterka 87 13 02 00 00
--

Wkład filtra paliwa Część 13 32 7 822 497	1
--	---

— Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

Opis: Serwis płynu hamulcowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego Jednostka czasowa 00 00 618	4 JC
--	------

Serwis płynu hamulcowego Usterka 87 34 00 00 00
--

Płyn hamulcowy Część 83 13 9 415 965	10
---	----

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa 00 00 616	2 JC
---	------

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym Usterka 87 64 01 00 00

Mikrofiltr z węglem aktywnym Część 64 11 9 237 555	1
---	---

— 30.01.2023 Gwarancja 99137 km 40527 Zadanie: G0x
G3x B47O
Programowanie sterowników (DDE)

— Zadanie: G0x G3x B47O Programowanie sterowników (DDE)

Opis: G0x G3x B47O Programowanie sterowników (DDE)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie sterowników
Jednostka czasowa | 00 71 940


8 JC

G0x G3x B47O Programowanie sterowników (DDE)
Usterka | 00 13 51 03 00

— 02.12.2022 Kluczyk

96808 km

Kluczyk 0



— 25.02.2021 Kluczyk

72625 km


Kluczyk 0



— 25.02.2021 Przegląd

72625 km

35941 Automatyycznie
Bawaria
Motors
Sp.zo.o.
,
Falenty



— 25.02.2021 Gwarancja

72625 km

35941 Zadanie:
Serwis oleju
silnikowego
Zadanie:
Serwis -
standardowy
zakres
Zadanie:
Serwis
mikrofiltra/filtra
z węglem
aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Serwis oleju silnikowego
Usterka 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 8 575 211	

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд - zakres podstawowy	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 105	

Serwis - standardowy zakres
Usterka 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów)	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 616	

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka 87 64 01 00 00

Mikrofiltr z węglem aktywnym	1
Część 64 11 9 237 555	

— 25.02.2021 Gwarancja 72625 km 35941 Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— 12.02.2021 Kluczyk 71669 km Kluczyk 0



— 17.12.2020 Kluczyk 66489 km Kluczyk 0



— 17.12.2020 Przegląd 66489 km 35941 Automatyycznie
Bawaria
Motors
Sp.zo.o.
,
Falenty



— 17.12.2020 Gwarancja 66490 km 35941 Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— 17.12.2020 Gwarancja 66489 km 35941 Zadanie:
Serwis -
standardowy
zakres
Zadanie:
Serwis płynu
hamulcowego

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 105

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

Opis: Serwis płynu hamulcowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego 4 JC
Jednostka czasowa | 00 00 618

Serwis płynu hamulcowego
Usterka | 87 34 00 00 00

Płyn hamulcowy 10
Część | 83 13 9 415 965

— 17.12.2020 Gwarancja 66489 km 35941 Zadanie: F1x
F2x F3x G0x
G1x G3x
B47O B47T
B47U B47K
Kontrola ew.
wymiana
chłodnicy
recyrkulacji
spalin

— Zadanie: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K Kontrola ew. wymiana
chłodnicy recyrkulacji spalin

Opis: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K Kontrola ew. wymiana
chłodnicy recyrkulacji spalin

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontr. wzrok. wylotu i wlotu chłod. rec. spalin 12 JC
(prawidłowo) i kontr. kom. CC poz. czyn. chłodz.
(praw.) i zanot. daty prod. zamont. chłod. rec. spalin
Jednostka czasowa | 00 70 505

F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K
Kontrola ew. wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin
Usterka | 00 11 88 05 00

Uszczelka metalowa

1


Śruba z łbem soczewkowym
Część I 35 21 7 685 343

2

— 01.12.2020 Kluczyk 65448 km Kluczyk 0




— 25.06.2020 Kluczyk 47758 km Kluczyk 0



— 25.06.2020 Przegląd 47758 km 35941 Automatyycznie

Bawaria
Motors
Sp.zo.o.
,
Falenty



— 25.06.2020 Gwarancja 47758 km 35941 Zadanie:
Serwis oleju silnikowego
Zadanie:
Serwis - kontrola pojazdu
Zadanie:
Serwis - standardowy zakres
Zadanie:
Serwis filtr powietrza
Zadanie:
Serwis filtra paliwa
Zadanie:
Serwis mikrofiltra/filtra

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
---	------

Serwis oleju silnikowego Usterka 87 00 02 00 00	
--	--

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 8 575 211	1
--	---

— Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu

Opis: Serwis - kontrola pojazdu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa 00 00 624	6 JC
--	------

Serwis - kontrola pojazdu Usterka 87 00 05 00 00	
---	--

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Serwis - standardowy zakres Usterka 87 00 06 00 00	
---	--

— Zadanie: Serwis filtr powietrza

Opis: Serwis filtr powietrza

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa 00 00 602	2 JC
---	------

Serwis filtr powietrza	
------------------------	--

Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza 1
Część | 13 71 8 511 668

— Zadanie: Serwis filtra paliwa

Opis: Serwis filtra paliwa

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana filtra paliwa 3 JC
Jednostka czasowa | 00 00 604

Serwis filtra paliwa
Usterka | 87 13 02 00 00

Wkład filtra paliwa 1
Część | 13 32 8 572 522

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów) 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 616


Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00

Mikrofiltr z węglem aktywnym 1
Część | 64 11 9 237 555


— 10.06.2020 Kluczyk 46936 km Kluczyk 0



— 07.03.2019 Kluczyk 24072 km Kluczyk 0



— 07.03.2019 Przeгляд 24072 km 28966 Automatisch
Bawaria



— 07.03.2019 Naprawa 24072 km 28966 Zadanie
Bawaria Zadanie
Motors Zadanie
Sp.zo.o.,
Warszawa

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pakiet I 0000105

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pakiet I 0000616

Mikrofiltr z węglem aktywnym 1
Część I 64119237555

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pakiet I 0000610

!!! unknown BMW-Id 93121111500 Olej 5W-30 Lokalnie 5
Mobil LL04 208l !!!
Część I 93121111500

Kpl. wkład filtra oleju 1
Część I 11428575211

— 07.03.2019 Gwarancja 24072 km 28966 Zadanie:
Serwis oleju

silnikowego
Zadanie:
Serwis -
standardowy
zakres
Zadanie:
Serwis
mikrofiltra/filtra
z węglem
aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
---	------

Serwis oleju silnikowego Usterka 87 00 02 00 00	
--	--

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 8 575 211	1
--	---

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Serwis - standardowy zakres Usterka 87 00 06 00 00	
---	--

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa 00 00 616	2 JC
---	------


Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym Usterka 87 64 01 00 00	
---	--

Mikrofiltr z węglem aktywnym Część 64 11 9 237 555	1
---	---

— 16.02.2019 Kluczyk 22711 km Kluczyk 0



— 23.01.2018 Przegląd 3 km 28965 Ręcznie
Inchcape
Motor
Polska
Sp.zo.o.,
Warszawa



— 22.01.2018 Kluczyk 2 km Kluczyk 0

