

Faktura F/33/05/24

Data dostawy / wykonania 2024-05-15
Data wystawienia: 2024-05-15

SPRZEDAWCA

Auto Service Maciejewscy sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 97
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 6222836682

NABYWCA

PRZEMYSŁAW TOCZKOWSKI "TOP"
ul. Grabowska 73
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 6222472286

DANE POJAZDU

Nr rejestracyjny:	WE203WX	Marka:	AUDI
Nr nadwozia:	WAUZZZF28LN001931	Model:	A6 C8 (4A2)
Kolor:		Wersja:	40 TDI Mild Hybrid quattro
Rok produkcji:	2020	Silnik:	DFBA
Stan licznika:	81070 km	Poj./Moc:	1968 ccm / 204 KM

Zlecenie: 49/Z/SP/05/24

Towary

Lp.	Nazwa	Nr katalogowy Indeks	Ilość Jm	Cena jedn. netto	Rabat	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	SWORZEŃ WAHACZA AUDI A6 V (C8, 4A2) (02/18-), A7 II SPORTBACK (4K_) (10/17-), Q5 II (FY_) (05/16-)	1160100044	1 szt	119,72	5%	23%	147,25	147,25

Wartość towarów netto: 119,72 brutto: 147,25

Usługi

Lp.	Nazwa	Nr katalogowy Indeks	Ilość Jm	Cena jedn. netto	Rabat	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Okresowy przegląd pojazdu	01 03 001	1 rbh	171,00	5%	23%	210,33	210,33
2	Wymiana sworzni wahacza prawy przód	U01 00 403	1,5 rbh	171,00	5%	23%	210,33	315,50
3	Kontrola i regulacja geometrii kół (kpl)	01 02 009	1 rbh	171,00	5%	23%	210,33	210,33

Wartość usług netto: 598,50 brutto: 736,16

Udzielono rabatu dla poz. 1, 2, 3, 4 w kwocie 46,49 zł

	Wartość netto:	Kwota VAT:	Wartość brutto:
Razem:	718,22	165,19	883,41
VAT 23%	718,22	165,19	883,41

Do zapłaty: 883,41 zł

osiemset osiemdziesiąt trzy zł czterdzieści jeden gr

Przelew Kwota: 883,41 zł

Termin płatności: 2024-05-22

Uwagi: Auto sprawne technicznie

SGB-Bank S.A. o/Ostrów
10 1610 1032 2000 0200 0546 0001

DO CHWILI ZAPŁATY TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY.

Numer rejestrowy BDO: 000557620

—Dziękujemy i zapraszamy ponownie—

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

AUTO SERVICE MACIEJEWSKY

sp. z o.o. **Paweł Moszak** **BOSCH**
63 400 Ostrów Wielkopolski **Service**
ul. Krotoszyńska 67
tel. +48 62 735 50 66
NIP: 6222836682 KRS: 0000915538

BOSCH SERVICE MACIEJEWSKY

Krotoszyńska 97

63-400 - Ostrów Wielkopolski

Tel. +48 62 735 50 66 - Email maciejewscy@bosch-service.pl - <http://www.maciejewscy.bosch-service.pl/>

Raport z pomiaru geometrii

Data/godzina: 15-05-24 09:14

Klient:

Wykonawca: AUDI

Model: A6 (4A)

Tabela: WE 203WX

Rodzaj opon: ZIMA

Km/Mls: 81070

Rozstaw Osi: 2500 mm

Rozstaw kół - Przód: 1394 mm

Rozstaw kół - Tył: 1381 mm

Średnica kół Przód/Tył: 17"

Przód

Min	Przed	Po	Max
+0°10'	+0°12'	+0°22'	+0°30'
+0°00'	-0°05'	-0°06'	+0°00'

Zbieżność całkowita
Kąt Poch. Koła - Różnica
Różnica kątów wyprzedzenia

Min	Przed	Po	Max		Min	Przed	Po	Max
+0°05'	+0°07'	+0°10'	+0°15'	Zbieżność Pochylenie kół Kąty sworznia Kąt PSZ Kąt zawarty Różnica kątów skrętu przy 20° Max kat SK, Str. Wewnętrzna Max kat SK, Str. Zewnętrzna	+0°05'	+0°05'	+0°11'	+0°15'
-1°13'	-0°54'	-0°55'	-0°27'		-1°13'	-0°48'	-0°49'	-0°27'
	+4°47'	+4°47'				+5°17'	+5°17'	
	+3°43'	+3°43'				+2°10'	+2°10'	

Tył

Min	Przed	Po	Max
+0°10'	+0°16'	+0°16'	+0°30'
-0°30'	+0°10'	+0°10'	+0°30'
-0°20'	+0°03'	+0°03'	+0°40'

Zbieżność całkowita
Kąt Poch. Koła - Różnica
Odchylenie osi jazdy (ON)

Min	Przed	Po	Max		Min	Przed	Po	Max
+0°05'	+0°05'	+0°05'	+0°15'	Zbieżność Pochylenie kół	+0°05'	+0°11'	+0°11'	+0°15'
-1°15'	-0°47'	-0°47'	-0°25'		-1°15'	-0°58'	-0°58'	-0°25'

Dziękujemy za skorzystanie z usług naszego warsztatu. Życzymy bezpiecznej jazdy i zapraszamy ponownie!

BOSCH SERVICE MACIEJEWSKY

KARTA PRZEGLĄDU

Model i marka: _____ Data: _____


Przebieg: _____ Numer rejestracyjny: _____

OPIS CZYNNOŚCI	OK	DO WYMIANY	UWAGI
Jazda testowa przed i po naprawie auta (km)			Przed: _____ Po: _____
Sprawdzenie działania mechanizmów wewnątrz kabiny: fotele, podświetlenie, przełączniki	✓		
Kontrola działania i stanu piór wycieraczek oraz spryskiwaczy szyb i reflektorów	✓		
Sprawdzenie działania ogrzewania i klimatyzacji wnętrza	✓		
Sygnal dźwiękowy - sprawdzenie	✓		
Sprawdzenie oświetlenia i ustawienie reflektorów			
Sprawdzenie i smarowanie zawiasów i zamków drzwi i pokryw			
Olej silnikowy			
Płyn chłodzący		= 40%	
Płyn hamulcowy			
Płyn wspomagania układu kierowniczego			
Płyn w układzie uruchamiania sprzęgła			
Płyn do spryskiwaczy szyb	✓		
Test akumulatora			
Filtr powietrza			
Filtr paliwa			
Filtr kabinowy			
Pasek wielorowkowy, rolki, napinacz			
Napęd rozrzędu, sprawdzenie stanu, konieczność wymiany			
Olej w skrzyni biegów, mostach napędowych, napędzie 4x4			
Stan zawieszenia przedniego	✓		<i>Szwarcen wahała przed lewą</i>
Stan zawieszenia tylnego	✓		
Stan osłon i przegubów napędowych, wału napędowego	✓		
Stan przewodów na podwoziu: hamulcowe, paliwowe, elektryczne.	✓		
Stan okładzin i tarcz hamulcowych przednich	30%		
Stan okładzin i tarcz/bębnow hamulcowych tylnych	50%		
Stan układu wydechowego	✓		
Kontrola wycieków płynów eksploatacyjnych	✓		
Stan ogumienia	✓		
Ciśnienie w ogumieniu	✓		
Stan koła zapasowego + kontrola ciśnienia			
UWAGI:			

Podpis mechanika: _____

PT

LT



PP

LP

BS Maciejewscy Serwis samochodowy
Krotoszyńska 97 63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr klienta	:	Nr zlecenia	:
Tel.(prywatny)	:	Nr rejestr.	:
Tel.(służbowy)	:	FIN	:
		Stan licznika km	:
		Pierwsza rej.	:
		Mechanik	:
		Telefon	: 62 7355066
		Fax	:

AUD 3170, AUDI,A6 [4A2, C8], A6 40 TDI, Silnik wysokoprężny, 2.0, 150.0kw, 05/2018 - , DFBA

Przegląd systemu

13.05.24 15:15

1. Wynik szukania

15:15

Nazwa systemu	Liczba błędów	
Układ sterowania silnika	OK	
Ster.skrzyni biegów	OK	
Moduł dźwigni wyboru	OK	
Urządzenie sterujące hamulców	OK	
Centrala elektroniczna	OK	
Moduł centr.komfortu	Błąd	
Poduszka powietrzna	OK	
Zespół przełączników przy kierownicy	OK	
Regulacja fotela kierowcy	OK	
Ster.drzwi str.kierowcy	OK	
Ster.drzwi str.pasażera	OK	
Otwieranie klapy tylnej	OK	
Zestaw wskaźników	OK	
Gateway	OK	
Wspomaganie kierownicy	OK	
Elektronika info	OK	
Dod. ak. regulacji	OK	
Czujniki syst. asystenck.	OK	
Reduktor układu dozującego	OK	

2. Wynik szukania - Pamięć błędów

15:15

Centralka elektron. ZE 4.2	1	
B148201	Odblokowanie klapy wlewu paliwa: wysterowanie	Usterka elektryczna