

historia obsługi

Numer rejestracyjny : WN5203M
 Marka/typ : Skoda Sup.Com.2.0TDI 110 Ambition AT
 Data 1. rejestracji : 16-01-2020

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Auto Group Luzar SP. Z O.O.	14-11-2023	127 723	802,68		Robocizna Bateria
AUTO GROUP LUZAR SP. Z O.O.	28-08-2023	115 306	5 086,62		120000 km OT Robocizna Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Olej przekładniowy Tarcze hamulcowe przód Tarcze hamulcowe tył Klocki hamulcowe przód Klocki hamulcowe tył Odgrzybianie klimatyzacji Filtr kabiny
AUTO GROUP LUZAR SP. Z O.O.	07-06-2023	102 669	198,78		Robocizna Pióra wycieraczek szyby przód
Driver Polska Sp z o.o.	05-05-2023	99 600		2 894,44	Utylizacja opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana
Driver Polska Sp z o.o.	12-04-2023	93 124		198,00	Utylizacja opon Wymiana opon
AUTO GROUP LUZAR SP. Z O.O.	28-02-2023	90 220	2 834,76		Robocizna Diagnostyka pojazdu Czujnik ABS Reflektor Karta - klucz Karta - klucz
AUTO GROUP LUZAR SP. Z O.O.	11-01-2023	85 199	4 736,88		Przegląd Badanie Techniczne Robocizna Materiały drobne Olej silnikowy Uszczelniacz wału korbowego Filtr oleju Pasek rozrządu i napinacz Płyn hamulcowy Filtr powietrza Odgrzybianie klimatyzacji Filtr paliwa Światło robocze Pióra wycieraczek szyby przód Pióro wycieraczki szyby tył Bateria pilota Filtr kabiny

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obstuga	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
AUTO GROUP LUZAR SP. Z O.O.	10-06-2022	58 303	3 265,94		Robocizna Materiały drobne Tarcze hamulcowe przód Tarcze hamulcowe tył Klocki hamulcowe przód Klocki hamulcowe tył Odgrzybianie klimatyzacji Bateria pilota Zestaw dywaników
HEMAR AUTO SP. Z O.O.	11-04-2022	56 968	1 665,14		Przeгляд Filtr oleju przekładnowego Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Olej przekładniowy Płyn hamulcowy Filtr powietrza Odgrzybianie klimatyzacji Filtr kabiny Pióra wycieraczek szyby przód Pióro wycieraczki szyby tył
AGC Automotive Poland Sp.z.o.	07-02-2022	49 500	100,00		Pióra wycieraczek szyby przód Pióro wycieraczki szyby tył
HEMAR AUTO SP. Z O.O.	06-07-2021	31 617	578,09		30000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Odgrzybianie klimatyzacji
Plichta Sp. z o.o. Sp. K.	20-01-2021	22 038	732,55		Robocizna Materiały drobne unknown unknown unknown unknown unknown unknown Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Ad Blue Pióra wycieraczek szyby przód Pióro wycieraczki szyby tył
Euromaster Polska Sp. z o.o.	18-08-2020	100		1 936,28	Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana
Centrum Obsługi Pojazdów Tomasz Polanowski	24-06-2020	6 400	29,00		Olej silnikowy
Carsed Sp. z o.o.	16-02-2020	101		99,98	Wymiana opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	15-02-2020	100		2 079,52	Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana