

Numer rejestracyjny	Rodzaj szkody	Data szkody	Data zgłoszenia	Marka	Model	Serwis	Data decyzji	Opis uszkodzeń	Opis powstania szkody	Kwota faktur
WF3506S	Ryzyko własne	2020-10-20	2020-11-25	Audi	A6	Porsche Inter Auto Polska Sp. Z O.O. - Okęcie Warszawa, Sekundowa 1	2021-01-25	zarysowania na masce i dachu	Uszkodzenia zostały zauważone w serwisie, auto zostało tam odstawione przed zdaniem do Hitachi. naprawa: Porsche Inter Auto Warszawa	0.00zł
WF3506S	Ryzyko własne	2020-10-20	2020-11-25	Audi	A6	Porsche Inter Auto Polska Sp. Z O.O. - Okęcie Warszawa, Sekundowa 1	2020-12-13	zarysowania na drzwiach TL	Uszkodzenia zostały zauważone w serwisie, auto zostało tam odstawione przed zdaniem do Hitachi. naprawa: Porsche Inter Auto Warszawa	0.00zł
WF3506S	Ryzyko własne	2020-10-20	2020-11-25	Audi	A6	Porsche Inter Auto Polska Sp. Z O.O. - Okęcie Warszawa, Sekundowa 1	2020-12-13	uszkodzone felgi po prawej stronie - przód i tył	Uszkodzenia zostały zauważone w serwisie, auto zostało tam odstawione przed zdaniem do Hitachi. naprawa: Porsche Inter Auto Warszawa	0.00zł
WF3506S	Ryzyko własne	2021-12-16	2021-12-17	Audi	A6	S Plus Warszawa Sp. Z O.O. Warszawa, Ul Łopuszańska 36	2022-04-01	drzwi kierowcy	dotknięcie drzwiami kierowcy zderzaka innego samochodu Świadczenie: nie Oświadczenie: nie policja: nie	0.00zł
WF3506S	Ryzyko własne	2022-11-14	2022-11-14	Audi	A6	Porsche Inter Auto Polska Sp. Z O.O. - Okęcie Warszawa, Sekundowa 1	2022-12-27	wgnieciony przedni prawy błotnik	podchodząc do auta zauważono uszkodzenie	0.00zł