

# Historia samochodu

## Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu: WAUZZZ8V1HA051155

Data wydania sam.: 2016-11-17

Typ: 8VFBRC

Następnie badanie techniczne: 2022-03

Następnie badanie spalin: 2022-03

<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2021-02-22	<b>Przebieg</b> 60897	<b>Nr zlecenia</b> 20648	<b>Nr rachunku</b> I206481				
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
P190-6570/	E5 PPG HS PLUS CLEARCOAT	1.10	d.	OWN			0	
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
P210-8645/	PPG HSPLUS HARDENER	2.10	d.	OWN			0	
E2.5								

<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2021-02-22	<b>Przebieg</b> 60897	<b>Nr zlecenia</b> 20648	<b>Nr rachunku</b> 178				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
BLACHARS	Prace blacharskie	-	0000		0			
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
LAKIEROW	Prace lakiernicze	-	0000		0			
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
NORMALIA	Normalia	-	0000		0			
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
Lakierni	Materiał lakierniczy	-	0000		0			
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
225/45R170	OPONY Z BRIDGESTONE LM001	1.00	d.	OWN			0	
04	TL91H							
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
311601361	Valve	1.00	d.	OWN	03		0	
			A					

<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2021-02-22	<b>Przebieg</b> 68094	<b>Nr zlecenia</b> 20610	<b>Nr rachunku</b> 11				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
01510000	Aktualizacje oprogram. .	X	0000	0	0			
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
27068950	Akumulator naładowano	-	0000	0	0			

<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2021-02-22	<b>Przebieg</b> 68094	<b>Nr zlecenia</b> 20610	<b>Nr rachunku</b> 205				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
BLACHARS	Prace blacharskie	-	0000		0			

<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
LAKIEROW		Prace lakiernicze	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
NORMALIA		Normalia	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
PRAC_DOD		Prace dodatkowe	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
Lakierni		Materiał lakierniczy	-	0000		0	
<b>Pozycja części</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>
8J0010508B F		Sticker	1.00	d. A	OWN	08	Pakiet 0
<b>Pozycja części</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>
8V4809906K		Wkład	1.00	d. A	OWN	08	Pakiet 0
<b>Cyfrowa książka przeglądów serwisowych</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Poświadczenie przeglądu</b>			
	2020-08-19	61384	60883	Przeгляд z wymiana oleju (z okresem zmiennym)			
	<b>Czynności dodat.</b>	<b>Numer</b>	<b>Opis</b>				
		(1) 85181950	Filtr pyłków i kurzu				
		(2) 01400050	Wymiana płynu hamulcowego				
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>			
	2020-08-19	61384	60883	3304			
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
01090030		Przeгł. z wym.ol.(z o.zm.) .	X	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
01400050		Wymiany płynu hamulcowego .	X	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
30010753		Mechanizm sprzęgła odpowietrzono	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
85181950		Filtr pyłków i kurzu Wymont. i zamo	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
44052000		Kola wymont. i zamont.	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
46362050		Przednie klocki hamulcowe wymont+za	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
92272050		Piora wycieraczek wymont. i zamont.	-	0000		0	
<b>Pozycja pracy</b>	<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
92431950		Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		0	
<b>Pozycja części</b>							

<b>Numer</b> 03N115562B	<b>Nazwa</b> FILTERELEM	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 5Q0819669	<b>Nazwa</b> Od. filter	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> B000750M9	<b>Nazwa</b> Płyn hamulcowy 60l	<b>Ilość</b> 1.15	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 02	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> GA13A8JM1	<b>Nazwa</b> Koncentrat płynu chłodzącego 1,5l	<b>Ilość</b> 0.10	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 02	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> GS55545M9E UR	<b>Nazwa</b> Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00	<b>Ilość</b> 4.70	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 00	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> N90813202	<b>Nazwa</b> Śruba-korek z uszczelką	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 8V0698151	<b>Nazwa</b> Bremsbelag	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 02	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 8V1998002B	<b>Nazwa</b> Wip. blade	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 03	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 8V3955425	<b>Nazwa</b> Wischblatt	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 03	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Cyfrowa książka przeglądów serwisowych</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Poświadczenie przeglądu</b> Przeгляд z wymiana oleju (z okresem zmiennym)			
	<b>Czynności dodat.</b>	<b>Numer</b> (1) 85181950	<b>Opis</b> Filtr pyłkow i kurzu				
<b>Cyfrowa książka przeglądów serwisowych</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Poświadczenie przeglądu</b> Wpis warsztatu			
	<b>Opis Adnot.:</b>	Wpis warsztatu 46G8 - wykonano					
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Nr rachunku</b> 5373			
	<b>Pozycja części</b>						
<b>Numer</b> 8W0601170	<b>Nazwa</b> Hub cap	<b>Ilość</b> 2.00	<b>Oznaczn. pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 04	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Nr rachunku</b> 18			
	<b>Pozycja pracy</b>						
<b>Numer</b> 27068950	<b>Nazwa</b> Akumulator naładowano	<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>						
<b>Numer</b> 01510000	<b>Nazwa</b> Aktualizacje oprogram. .	<b>Przeeglądy</b> X	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0		

<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Nr rachunku</b> 3492				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b> 01090030	<b>Nazwa</b> Przepl. z wym.ol.(z o.zm.) .		<b>Przeeglądy</b> X	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0		
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b> 85181950	<b>Nazwa</b> Filtr pyłkow i kurzu Wymont. i zamo		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0		
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b> 85221900	<b>Nazwa</b> Nakładka rynny podszybia wymont +zam		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0		
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> 03N115562	<b>Nazwa</b> Filterelem	<b>Ilość</b> 1.00		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> 5Q0819669	<b>Nazwa</b> Od. filter	<b>Ilość</b> 1.00		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> G052184A2	<b>Nazwa</b> PŁYN DO SZYB 1L. LETNI	<b>Ilość</b> 1.00		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 02	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> G052195M2	<b>Nazwa</b> Olej silnikowy 5W-30 - 1L	<b>Ilość</b> 4.70		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> GA13A8JM1	<b>Nazwa</b> PŁYN CHŁODNICZY	<b>Ilość</b> 0.20		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 02	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> N90813202	<b>Nazwa</b> ŚRUBA	<b>Ilość</b> 1.00		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Nr rachunku</b> 3318				
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> 8W0601170	<b>Nazwa</b> Hub cap	<b>Ilość</b> 2.00		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 04	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Nr rachunku</b> 3293				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b> 92271900	<b>Nazwa</b> Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0		
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> 8V1998002B	<b>Nazwa</b> Wip. blade	<b>Ilość</b> 1.00		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 03	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b> 8V3955425	<b>Nazwa</b> Wischblatt	<b>Ilość</b> 1.00		<b>Oznac.z.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 03	<b>Kod V</b> 0	<b>Pakiet</b> 0
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2018-07-26	<b>Przebieg</b> 29810	<b>Nr zlecenia</b> 41443	<b>Nr rachunku</b> 3279				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>		<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		

01090030	Przegl. z wym.ol.(z o.zm.) .	X	0000	0	0			
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
85181950	Filtr pyłkow i kurzu Wymont. i zamo	-	0000	0	0			
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
85221900	Nakładka rynny podszybia wymont +zam	-	0000	0	0			
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro d.</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
03N115562	Filterelem	1.00	A	OWN	01	0	0	
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro d.</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
5Q0819669	Od. filter	1.00	A	OWN	01	0	0	
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro d.</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
G052184A2	PŁYN DO SZYB 1L. LETNI	1.00	A	OWN	02	0	0	
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro d.</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
G052195M2	Olej silnikowy 5W-30 - 1L	4.70	A	OWN	01	0	0	
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro d.</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
GA13A8JM1	PŁYN CHŁODNICZY	0.20	A	OWN	02	0	0	
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro d.</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
N90813202	ŚRUBA	1.00	A	OWN	01	0	0	
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>				
	2016-11-23	197	71620	3711				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>			
94331900	Zarówka Wymont. i zamont.	-	0000		0			
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro d.</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
N10591501	ŻARÓWKA?	1.00	A	OWN	01		0	
<b>Reklamacje</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>BA-ID</b>				
	2016-11-21	197	71620	81135326				
<b>Reklamacja klienta:</b>		Nie świeci się żarówka świateł postojowych w lampie prawy tył wewnętrznej						
<b>Kodowanie wg klienta:</b>		Oswietlenie, lampy > Oswietlenie zewnetrzne > Swiatla postojowe > Funkcjonalnosc > Nie mozna wlaczyc						
<b>Warunki brzegowe:</b>								
<b>Opinia warsztatu:</b>								
<b>Kodowanie wg warsztatu:</b>								
<b>Część zamienna eliminująca uszkodzenie:</b>								
<b>Cyfrowa książka przeglądów serwisowych</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Poświadczenie przeglądu</b>				
	2016-11-14	10	26150	Przeгляд przedsprzedazny				
<b>Opis Adnot.:</b>		Przeгляд przedsprzedazny						
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>				
	2016-11-10	10	26150	I26150				

Pozycja pracy		Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
Numer	Nazwa						
01010000	Przeglady przedsprzed. .	X	0000		0		
Pozycja części		Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
Numer	Nazwa		d.				
CASLXLONGCASTROL 5W30 LONGLIFE III B	B	0.30		OWN			0
Pozycja części		Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
Numer	Nazwa		d.				
G052164M2	PLYN DO SZYB	1.00	A	OWN	02		0
Pozycja części		Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
Numer	Nazwa		d.				
GA13A8JM1	PLYN CHŁODNICZY	0.30	A	OWN	02		0
Pozycja części		Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
Numer	Nazwa		d.				
N90775001	BLACHOWKRĘT	2.00	A	OWN	01		0
Pozycja części		Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
Numer	Nazwa		d.				
ONDIESEL	MATERIAŁ SERWISOWY	5.00		OWN			0
Pozycja części		Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
Numer	Nazwa		d.				
XAK0218241	9W.PL-SO.P.ZEBRA PIAS H2 CZ-OC.4.2X1	4.00	O	OWN	A1		0

**Rachunek**

<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>
2016-11-02	10	25954	125954

Pozycja pracy		Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
Numer	Nazwa						
44052000	Kola wymont. i zamont.	-	0000		0		
Pozycja pracy		Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
Numer	Nazwa						
44405650	Opony wymieniono	-	0000		0		
Pozycja pracy		Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
Numer	Nazwa						
44052000	Kola wymont. i zamont.	-	0000		0		
Pozycja pracy		Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
Numer	Nazwa						
44405650	Opony wymieniono	-	0000		0		
Pozycja części		Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
Numer	Nazwa		d.				
ZTW216557V	215/55 R17 98V Sottozero3	4.00		OWN	18		0
PZ30			M				