

Historia serwisowa pojazdu WD1427H

VIN: TMBJJ7NE8J0195930

Serwis	Data	Przebieg	Zakres
GALL-ICM M.II. MAJCHER Wrocław, Armii Krajowej 46	2019-12-02	52 728 km	Filtr pyłowy, Odgrzybianie (dezynfekcja) klimatyzacji, Przegląd okresowy: OT060, Uzupełnienie oleju: 0,5 uzup, Pióro wycieraczki (przednie lewe), Pióro wycieraczki (przednie prawe), Pióro wycieraczki (tylne)
SP.J.CENTRUM TMT,DZ-ÓW Dzierżoniów, Świdnicka 151	2018-10-17	30 207 km	Filtr pyłowy, Odgrzybianie (dezynfekcja) klimatyzacji, Olej (silnik) + filtr: 5w30, Przegląd okresowy: OT030

MHC Mobility Sp. z o.o. - Maintenance history

Nr	Description	Free description	Date	Mileage	Creditor
1	Wycieraczka szyby	wym piór wyc	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
2	Wycieraczka szyby	wym pióra tył	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
3	Filtr paliwa	wym filtr pal	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
4	Filtr kabinowy	wym filtra pyl	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
5	Odpowietrzenie sprzęgła	odpow sprzęgła	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
6	Filtr powietrza	wym filtr pow	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
7	Przegląd okresowy	ot90	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
8	Płyn hamulcowy	wym płynu ham	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
9	Dezynfekcja klimatyzacji	czyszcz klimy	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
10	Filtr oleju	filtr oleju	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
11	Wycieraczka szyby	pióra wyc	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
12	Wycieraczka szyby	pióro tył	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
13	Materiały pomocnicze	nakładka	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
14	Filtr paliwa	filtr paliwa	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
15	Filtr powietrza	filtr pow	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
16	Filtr kabinowy	filtr pył	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
17	Płyn hamulcowy	płyn ham	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
18	Olej silnikowy 0W30		2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
19	Korek spustowy oleju	korek spust	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
20	Śruba	śruba	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
21	Bezpiecznik	wym bez	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.
22	Bezpiecznik	bezpiecznik	2021-05-19	85 458	GALL-ICM M.II. Majcher Sp. J.

Historia szkodowa pojazdu WD1427H

VIN: TMBJJ7NE8J0195930