RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
bmw x3

Data odczytu
2026-09-17 18:50:18

Data edycji
2026-09-17 18:50:18

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	**SUV**
Marka	**Bmw**
Model	**x3**
Pojemność silnika [ccm]	**-**
Moc [kW]	**-**
VIN	**wba15bz050n153963**
Rodzaj paliwa	**Diesel**
Rok produkcji	**2022**


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	142	150	146	150	145	149	142	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	80	109	94	104	80	80	97	109	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	125	169	144	169	131	143	154	125	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	96	122	108	99	122	96	115	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	99	120	109	115	109	99	120	101	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	82	105	93	82	105	94	92	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	117	193	152	117	147	193	149	156	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	91	112	102	111	95	91	101	112	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	83	120	102	102	120	103	83	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	88	112	99	91	95	112	88	111	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	73	89	82	78	85	89	73	83	-	-
Dach	Fe+Zn	104	134	123	104	125	123	134	128	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	98	132	117	122	98	132	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 150	2. 145	3. 149	4. 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 92	3. 94	2. 105	1. 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**58**	**51**	**44**	**60**										
Lewe przednie drzwi	1. 104	2. 80	3. 80	4. 97	5. 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 156	4. 149	3. 193	2. 147	1. 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**52**	**69**	**113**	**50**	**8**									
Lewe tylne drzwi	1. 169	2. 131	3. 143	4. 154	5. 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 112	4. 101	3. 91	2. 95	1. 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**57**	**30**	**52**	**59**	**14**									
Lewy słupek	1. 99	2. 122	3. 96	4. 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 83	3. 103	2. 120	1. 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**16**	**19**	**24**	**13**										
Lewy tylny błotnik	1. 115	2. 109	3. 99	4. 120	5. 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 111	4. 88	3. 112	2. 95	1. 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**4**	**21**	**13**	**25**	**10**									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														