RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Skoda

Data odczytu
2026-10-30 15:10:54

Data edycji
2026-10-30 15:10:54

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	**KOMBI**
Marka	**Skoda**
Model	**Octavia**
Pojemność silnika [ccm]	**-**
Moc [kW]	**-**
VIN	**tmbjh8nx0sy087245**
Rodzaj paliwa	**Diesel**
Rok produkcji	**-**


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe+Zn	103	115	110	115	114	109	103	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	92	114	101	108	98	92	100	114	101	96
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	94	109	103	109	105	106	104	105	94	96
Lewy słupek	Fe+Zn	106	123	117	117	123	106	123	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	104	125	119	124	104	122	125	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe+Zn	86	115	103	86	115	102	110	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	91	119	102	100	104	119	101	91	99	101
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	92	113	102	96	98	102	92	98	113	113
Prawy słupek	Fe+Zn	110	139	122	139	126	110	112	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	108	130	115	112	130	110	108	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	95	109	103	107	95	107	96	109	-	-
Dach	Fe+Zn	100	118	106	118	103	108	103	100	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	96	125	111	109	120	104	125	96	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 115	2. 114	3. 109	4. 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 110	3. 102	2. 115	1. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**5**	**12**	**6**	**17**										
Lewe przednie drzwi	1. 108	2. 98	3. 92	4. 100	5. 114	6. 101	7. 96	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 101	6. 99	5. 91	4. 101	3. 119	2. 104	1. 100	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**7**	**1**	**1**	**1**	**5**	**3**	**4**							
Lewe tylne drzwi	1. 109	2. 105	3. 106	4. 104	5. 105	6. 94	7. 96	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 113	6. 113	5. 98	4. 92	3. 102	2. 98	1. 96	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**4**	**8**	**8**	**12**	**3**	**4**	**0**							
Lewy słupek	1. 117	2. 123	3. 106	4. 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 112	3. 110	2. 126	1. 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**5**	**13**	**20**	**16**										
Lewy tylny błotnik	1. 124	2. 104	3. 122	4. 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 108	3. 110	2. 130	1. 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**16**	**6**	**8**	**13**										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														