RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Volvo

Data odczytu
2026-10-31 13:47:31

Data edycji
2026-10-31 13:47:31

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	**SUV**
Marka	**volvo**
Model	**xc60**
Pojemność silnika [ccm]	**-**
Moc [kW]	**-**
VIN	**yv1uzk5v0p1290259**
Rodzaj paliwa	**Diesel**
Rok produkcji	**-**


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	86	111	97	111	102	89	86	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	121	127	125	127	121	126	127	122	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	97	129	114	120	129	122	97	101	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	162	234	197	162	208	183	234	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	184	216	200	207	216	198	184	193	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	158	217	189	158	217	191	190	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	189	260	218	260	217	190	189	233	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	203	311	254	311	260	203	237	258	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	109	137	123	131	115	109	137	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	114	269	190	200	168	197	114	269	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	86	122	104	119	86	100	95	122	-	-
Dach	Fe+Zn	106	136	120	136	106	115	128	116	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Al	106	107	107	106	107	107	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 111	2. 102	3. 89	4. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 190	3. 191	2. 217	1. 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**79**	**89**	**128**	**72**										
Lewe przednie drzwi	1. 127	2. 121	3. 126	4. 127	5. 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 233	4. 189	3. 190	2. 217	1. 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**106**	**68**	**64**	**90**	**138**									
Lewe tylne drzwi	1. 120	2. 129	3. 122	4. 97	5. 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 258	4. 237	3. 203	2. 260	1. 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**138**	**108**	**81**	**163**	**210**									
Lewy słupek	1. 162	2. 208	3. 183	4. 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 137	3. 109	2. 115	1. 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**25**	**99**	**68**	**103**										
Lewy tylny błotnik	1. 207	2. 216	3. 198	4. 184	5. 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 269	4. 114	3. 197	2. 168	1. 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**62**	**102**	**1**	**16**	**7**									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														