RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Skoda

Data odczytu
2026-11-09 14:46:38

Data edycji
2026-11-09 14:46:38

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	**SEDAN**
Marka	**Skoda**
Model	**Octavia**
Pojemność silnika [ccm]	**-**
Moc [kW]	**-**
VIN	**tmbar8nx9sy087660**
Rodzaj paliwa	**Benzyna**
Rok produkcji	**-**


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe+Zn	99	122	115	122	120	119	99	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	94	114	104	109	103	94	105	114	112	94
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	98	121	109	121	111	106	116	105	103	98
Lewy słupek	Fe+Zn	93	121	109	113	121	93	104	116	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	109	118	112	109	118	110	112	110	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe+Zn	92	113	105	92	111	113	105	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	88	123	108	110	122	123	106	88	100	107
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	94	114	106	114	101	102	94	109	112	109
Prawy słupek	Fe+Zn	104	117	110	108	104	107	117	115	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	108	120	114	118	108	109	120	115	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	112	115	113	113	112	113	115	114	-	-
Dach	Fe+Zn	109	121	116	119	109	118	121	113	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	110	132	122	110	124	122	132	120	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 122	2. 120	3. 119	4. 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 105	3. 113	2. 111	1. 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**17**	**7**	**8**	**7**										
Lewe przednie drzwi	1. 109	2. 103	3. 94	4. 105	5. 114	6. 112	7. 94	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 107	6. 100	5. 88	4. 106	3. 123	2. 122	1. 110	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**2**	**3**	**6**	**1**	**9**	**10**	**16**							
Lewe tylne drzwi	1. 121	2. 111	3. 106	4. 116	5. 105	6. 103	7. 98	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 109	6. 112	5. 109	4. 94	3. 102	2. 101	1. 114	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**12**	**1**	**3**	**22**	**3**	**2**	**16**							
Lewy słupek	1. 113	2. 121	3. 93	4. 104	5. 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	5. 115	4. 117	3. 107	2. 104	1. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**2**	**4**	**14**	**0**	**8**									
Lewy tylny błotnik	1. 109	2. 118	3. 110	4. 112	5. 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 115	4. 120	3. 109	2. 108	1. 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	**6**	**2**	**1**	**4**	**8**									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														