

BMW Group - AIR: 2023-01-19 / 15:24
Dealer: 36891/02
Model: X5 xDrive30d
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBACV610709B68939
Seria: G05
Kod modelu: CV61
Typ prowadzący: CV61

Pojazd
BMW X5 xDrive30d, 195kW
WBACV610709B68939



Seria G05
Kolor phytonic-blau metallic
Aktualne oprogramowanie (i-Level) S18A-19-11-534
Start gwarancji 30 stycznia 2020

- ⚠ Występują akcje techniczne.
- ⚠ Występują informacje o błędach.
- ⚠ Dostępne są aktywne umowy serwisowe.

Akcje techniczne

Status	Nr czynności	Opis	Rezerwacja
Otwarty	10013850300	Programowanie sterowników (DDE) Lokalny nr kampanii: -	

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Status	Nr czynności	Opis
Otwarty	1SACC023714	Czujnik ciśnienia doładowania P22 Lokalny nr kampanii: -

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji
⚠ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

ⓘ Nie ma rozwiązań serwisowych dla diagnoza na żywo. ×

Umowy serwisowe

Opis	Wystawiający	Rozliczenie od	Czas trwania	Przebieg
Repair Inclusive - 3 years / 200,000 km	AG	2020-04-29	do 2023-01-29	do 200000 km
Service Inclusive - 5 lat / 100.000 km	AG	2019-12-23	do 2025-01-29	do 100000 km

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Warsztat	Szczegóły	Połączone informacje	Połączone informacje
4 Kody diagnostyczne			
0 Kody błędów (ECU)			
0 Objaw błędu (sposzczenie technika)			
Doradztwo serwisowe	Szczegóły	Połączone informacje	Połączone informacje
33 Kody błędów (wbudowany kluczyk)			
0 Objaw błędu (sposzczenie klienta)			

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonament)	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2019-2 (stan: 2020-01-17)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2023-01-31 (SWID: 01552301).	Road Map EUROPE Live 2022-4	-

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karoseria	GEFZG
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	9B68939
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBACV610709B68939
Seria	G05
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B57O
Numer silnika	55635861
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0205814WY4
Numer seryjny Headunit	HBB312K9008535
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-19-11-534
Data produkcji	2019-11-26
Zakład produkcyjny	SPARTANBURG
Data wydania	2020-01-03
Dealer wydający pojazd	Brak danych

Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	C1M
Kod tapicerki	MCSW
Kod modelu	CV61
Typ podstawowy	CV61
Typ prowadzący	CV61

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
 01TC 20" k.st.le.Star Spoke 740M z tryb aw.
 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
 0258 Ogumienie zdadne do jazdy po uszkodzeniu
 02NH Hamulec sportowy M
 02PA Zabezpieczenie śrub kół
 02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
 02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
 02VF Adaptacyjne podwozie M
 0302 Instalacja alarmowa
 0337 M Pakiet sportowy
 03MC Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line
 0420 Przyciemniane szyby
 0423 Dywaniki podłogowe Velours
 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
 0481 Fotel sportowy
 04AW Deska rozdzielcza Sensatec
 04HA Podgrzewanie fotela przednie i tylne
 04KK Listwy wewnętrzne aluminium Tetragon
 04T8 Lusterko zewn. do ściemnianie automat.
 04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
 0548 Licznik kilometrów
 05A1 LED Fog lights
 05AQ Active Guard Plus
 05DM System wspomagania parkowania
 0676 System głośników HiFi
 06AE Teleservices
 06AF Ustawowy numer awaryjny
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06U3 BMW Live kokpit Professional
 0710 M Kierownica skórzana
 0715 Pakiet aerodynamiczny M
 0760 Wysoki połysk Shadow-Line
 0775 Podsufitka antracyt
 07M9 Ind.Shadow Line z wysokim połyskiem
 08A1 Polska wersja językowa
 08AP Dummy-SALAPA
 08AT Literatura pokładowa, polski
 08KB Termin wym.oleju 24 miesiące/25 000 km
 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
 08TF Aktywna ochrona pieszych
 0925 Dummy-SALAPA
 09QY INST.SYSTEMU ASYST.KIEROWCY II
 A090 Akumulator AGM 90 Ah

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:



Samochód nie ma żadnych doposażeń.

Stan oprogramowania sterownika

Historie pojazdu

Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przegląd
—	19.01.2023 Kluczyk	81593 km	44846	Kluczyk 10

Premium Arena
JTB sp. z o.o.
Sp.k , Kalisz



— 19.01.2023 Przegląd

81593 km

44846

Automatycznie

Premium Arena
JTB sp. z o.o.
Sp.k , Kalisz





— 12.01.2023 Kluczyk

81255 km

44846

Odczyt klucza zdalnego

Premium Arena
JTB sp. z o.o.
Sp.k , Kalisz





— 20.07.2021 Kluczyk

39164 km

49469

Odczyt klucza zdalnego

Premium Arena
JTB Sp. z o.o.
Sp.k , Lodz





— 21.12.2020 Kluczyk

26448 km

49469

Kluczyk 10

Premium Arena
JTB Sp. z o.o.
Sp.k , Lodz





— 21.12.2020 Przegląd

26448 km

49469

Automatycznie

Premium Arena
JTB Sp. z o.o.
Sp.k , Lodz



— 21.12.2020 Gwarancja

26448 km

49469

Zadanie: Engine oil service
Zadanie: Service - standard scope
Zadanie: Service - micro
filter/activated carbon filter

Premium Arena
JTB Sp. z o.o.
Sp.k , Lodz

— Zadanie: Engine oil service

Opis: Engine oil service

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika 3 JC
Jednostka czasowa | 00 00 610

Engine oil service
Usterka | 87 00 02 00 00

Bateria 1
Część | 66 12 6 912 985

Kpl. wkład filtra oleju 1
Część | 11 42 8 583 898

— Zadanie: Service - standard scope

Opis: Service - standard scope

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 105

Service - standard scope
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Service - micro filter/activated carbon filter

Opis: Service - micro filter/activated carbon filter

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 616

Service - micro filter/activated carbon filter
Usterka | 87 64 01 00 00

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw. 1
Część | 64115A1BDB6

— 16.01.2020 Kluczyk 11 km 37764 Frank Kluczyk 10
Cars Sp. z o.o.
Sp. k.,
Czestochowa



— 16.01.2020 Przegląd 11 km 37764 Frank Automatycznie
Cars Sp. z o.o.
Sp. k.,
Czestochowa



EURO-MOTO S.C.

91-531 Łódź, ul. Strykowska 201
tel. 42 659-95-45 kom. 601-628-004
NIP 726-261-55-74 Reg 100748913

FV2 02/03/22

Łódź, 29-03-2022

Data sprzedaży: 29-03-2022

**Faktura VAT nr
04/03/2022**ORYGINAL | ~~KOP~~ | ~~KOP~~**Sprzedawca:** Euro-Moto s.c.

Adres: 91-531 Łódź, Strykowska 201

Numer NIP: 726-261-55-74

Nabywca: 38Pr & Content Communication Sp. z o.o.

Adres: 90-729 Łódź, Gdańska 47/49

Numer NIP: 728-27-96-981

Sposób zapłaty: Gotówka termin zapłaty: 0 dni *** ZAPŁACONO GOTÓWKĄ ***

BANK: PKO Bank Polski S.A. NR KONTA: 85 1440 1387 0000 0000 0862 1721

L.P.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	Olej silnikowy Mobil ESP 5W - 30 4L.	GTU.03	2	szt.	190,00	23	380,00
2.	Filtr oleju MANN		1	szt.	70,00	23	70,00
3.	Koszt wymiany oleju		1	szt.	80,00	23	80,00
						X	530,00

Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	430,89	99,11	530,00
X	430,89	99,11	530,00

43,55 - 23% 31,17

DO ZAPŁATY: 530,00 PLN

SŁOWNIE: pięćset trzydzieści złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

Piotr Kurowski

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

245,45
31,17