

historia obsługi

Numer rejestracyjny : WZ618AV
 Marka/typ : BMW 318i Touring AT
 Data 1. rejestracji : 07-10-2020

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Euromaster Polska Sp. z o.o.	16-05-2023	79 150	28,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	16-05-2023	79 150		352,00	Wymiana opon Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
BAWARIA MOTORS SP. Z O.O.	15-12-2022	66 370	5 644,17		Wymiana opon Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Sprawdzenie hamulców Olej silnikowy Filtr oleju Tarcze hamulcowe tył Klocki hamulcowe tył Czujnik zużycia hamulców Filtr powietrza Odgrzybianie klimatyzacji Świeca zapłonowa Pióra wycieraczek szyby przód Pióro wycieraczki szyby tył Filtr kabiny
Euromaster Polska Sp. z o.o.	08-12-2022	64 250	24,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	08-12-2022	64 250		280,00	Wymiana opon Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	13-05-2022	51 102	24,00		Wymiana opon Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	13-05-2022	51 102		252,00	Wymiana opon Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	21-12-2021	38 200	18,00		Wymiana opon Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	21-12-2021	38 200		220,00	Wymiana opon Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
BAWARIA MOTORS SP. Z O.O.	06-10-2021	32 790	671,68		Przeгляд Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Filtr kabiny
Euromaster Polska Sp. z o.o.	10-04-2021	16 167	18,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	10-04-2021	16 167		216,00	Wymiana opon Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	05-12-2020	4 879	20,00	2 028,88	Wymiana opon Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana