

Model: X5 xDrive40i

Numer identyfikacyjny pojazdu: WBACR610409C00735

Seria: G05

Kod modelu: CR61

Typ prowadzący: CR61

Pojazd

BMW X5 xDrive40i, 250kW

WBACR610409C00735



Seria

G05

Kolor

black-sapphire metallic

Aktualne oprogramowanie (i-Level)

S18A-21-03-546

Start gwarancji

28 lutego 2020

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Brak dostępnych akcji.

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

⚠ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

 Brak rozwiązań serwisowych do diagnozy na żywo.

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonam...	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2022-4 (stan: 4 sie 2023)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 28 lut 2023 (SWID: 01552302).	Road Map EUROPE Live 2023-1	Road Map EUROPE Live 2024-3

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	X5 xDrive40i
Karoseria	GEFZG
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	9C00735
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBACR610409C00735
Seria	G05
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B58C
Numer silnika	18495886
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I

Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0352419XC5
Numer seryjny Headunit	HBB312K9022731
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-19-11-534
Data produkcji	6 sty 2020
Zakład produkcyjny	SPARTANBURG
Data wydania	31 sty 2020
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	475
Kod tapicerki	MCSW
Kod modelu	CR61
Typ podstawowy	CR61
Typ prowadzący	CR61

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
01DE Norma spalin EU6 RDE
01SC 19" st.lekki V-Spoke 735
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0230 Zakresy dodatkowe właściwe dla UE
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VC Zestaw naprawczy do opon
0302 Instalacja alarmowa
03AT Reling dachowy, aluminium satynowane
03MB Ind. linia wyp. wnętrza alum. satynow.
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0456 Fotel komfort z pamięcią
0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
04AW Deska rozdzielcza Sensatec
04KM Listwy aluminiowe z efektem mesh
ciemne
04NE Nagrzewnica Blow-By
04T8 Lusterko zewn. do ściemniania automat.

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:



Samochód nie ma żadnych doposażeń.

04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
 0548 Licznik kilometrów
 0552 Adaptacyjny reflektor LED
 05A1 LED Fog lights
 05AC Asystent świateł drogowych
 05AQ Active Guard Plus
 05DM System wspomaganie parkowania
 0676 System głośników HiFi
 06AE Teleservices
 06AF Ustawowy numer awaryjny
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06U3 BMW Live kokpit Professional
 07HW X Line
 08A1 Polska wersja językowa
 08AT Literatura pokładowa, polski
 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
 08TF Aktywna ochrona pieszych
 0925 Dummy-SALAPA
 09QY INST.SYSTEMU ASYST.KIEROWCY II
 A090 Akumulator AGM 90 Ah


Stan oprogramowania sterownika

Historie pojazdu

	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przeгляд
—	22.05.2024	Przeгляд	119113 km	28966 Bawaria Motors Sp.zo.o. , Warszawa	Automatycznie




—	20.05.2024	Kluczyk	119113 km	28966	Kluczyk 10
---	------------	---------	-----------	-------	------------





— 18.05.2024 Kluczyk

119047 km 29010 Remote KeyRead




— 09.05.2024 Kluczyk

118218 km 28966 Remote KeyRead




— 17.01.2024 Kluczyk

108988 km 28966 Remote KeyRead





— 04.08.2023 Kluczyk




96625 km

Kluczyk 10



— 04.08.2023 Przegląd



96625 km

51057


Automatycznie

Bawaria


Motors

Sp.zo.o. ,

Piaseczno



— 01.08.2023 Kluczyk



96429 km



Remote
KeyRead



— 15.02.2023 Kluczyk

78494 km

Kluczyk 10



— 15.02.2023 Przegład

78494 km

28966


Automatycznie

Bawaria

Motors

Sp.zo.o. ,

Warszawa



— 15.02.2023 Gwarancja

78494 km

28966

Zadanie:
Elektronika
kół RDC

— Zadanie: Elektronika kół RDC

Opis: Elektronika kół RDC

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 556

2 JC

Wymontować i zamontować/wymienić kontrolę
ciśnienia (RDC) elektroniki kół
Jednostka czasowa | 36 11 535

Lokalnie

0 JC

Wymiana jednej opony
Jednostka czasowa | 36 12 500

Lokalnie

0 JC

Elektronika kół RDC
Usterka | 36 20 01 02 00

Moduł elektron. kół RDCi z zawor. wkręc.



Lokalnie

1

— 14.02.2023 Kluczyk

78436 km



Remote
KeyRead



— 08.02.2023 Kluczyk

78032 km



Remote
KeyRead



— 19.08.2022 Kluczyk

63006 km



28966 Kluczyk 10



— 19.08.2022 Przegląd

63006 km

28966 Automatycznie
Bawaria
Motors
Sp.zo.o. ,
Warszawa




— 16.08.2022 Kluczyk

62837 km 28966 Remote KeyRead



— 04.10.2021 Kluczyk

39090 km Kluczyk 10



— 04.10.2021 Kluczyk

39084 km Remote KeyRead







— 04.10.2021 Przegład

39090 km

32940
Automatycznie
Auto Fus
Group
Sp. J. ,
Warszawa



— 17.06.2021 Gwarancja

29997 km

28966

Zadanie:
Gładź
cylindra
Zadanie:
Świece
zapłonowe
Zadanie:
Cewka
zapłonowa
Zadanie:
Sterownik
DME
Zadanie:
Wtryskiwacz

— Zadanie: Gładź cylindra

Opis: Gładź cylindra

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Montaż silnika zastępczego Jednostka czasowa 11 00 590	239 JC
---	--------

Demontaż i montaż głowicy cylindrowej Jednostka czasowa 11 12 599	154 JC
--	--------

Czas pracy otwarty/silnik Jednostka czasowa 11 99 000	24 JC
--	-------

Gładź cylindra Usterka 11 11 11 54 00	
--	--

RP zespół napędowy Część 11 00 2 457 989	1
---	---

Śruba dwustronna ASA Część 11 12 7 647 711	4
Śruba sześciokątna Część 11 22 7 797 966	8
O-Ring Część 11 27 7 702 625	2
Przewód dopływowy oleju Część 11 42 8 679 019	1
Przewód powrotny oleju Część 11 42 8 679 020	1
O-Ring Część 11 53 9 425 963	2
Uszczelka kształtowa Część 11 53 9 494 424	1
Uszczelka kształtowa Część 11 53 9 494 425	1
Uszczelka kształtowa Część 11 61 9 486 362	6
Nakrętka kołnierzowa Część 11 62 8 597 827	6
Turbosprężarka Część 11 65 7 934 386	1
Uszczelka turbosprężarki Część 11 65 8 669 732	2
Pierścień uszczelniający Część 13 53 9 847 174	6
Obejma taśmowa V Część 18325A0A109	1
Obejma taśmowa V Część 18 32 8 612 537	1
Pierścień uszczelniający Część 18 32 8 612 538	1
Śruba sześciokątna Część 24 40 7 561 393	6
Śruba z kołnierzem ze sprężyną dociskową Część 31 20 6 795 249	2
Uszczelniacz z pierśc. zabezp. Część 31 50 8 743 675	2
O-Ring	1

Część | 31 51 1 213 527

Śruba torx Część 32 30 6 778 609	1
---------------------------------------	---

Śruba zamykająca z o-ringiem Część 33 11 7 525 064	2
---	---

Nakrętka Część 33 30 6 787 062	2
-------------------------------------	---

— Zadanie: Świece zapłonowe

Opis: Świece zapłonowe

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 556	2 JC
--	------

Świece zapłonowe Usterka 12 12 00 15 00	
--	--

Świeca zapłonowa High Power Część 12 12 2 455 258	1
--	---

— Zadanie: Cewka zapłonowa

Opis: Cewka zapłonowa

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana więcej niż jednej cewki zapłonowej Jednostka czasowa 12 13 512	3 JC
---	------

Cewka zapłonowa Usterka 12 13 00 12 00	
---	--

Cewka zapłonowa Część 12 13 8 643 360	1
--	---

— Zadanie: Sterownik DME

Opis: Sterownik DME

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana sterownika DME Jednostka czasowa 12 14 550	5 JC
---	------

Programowanie/kodowanie sterowników wraz z kasowaniem pamięci błędów Jednostka czasowa 61 00 730	4 JC
--	------

Sterownik DME
Usterka | 12 14 15 12 00

Sterownik DME 1
Część | 12 14 9 897 837

— Zadanie: Wtryskiwacz

Opis: Wtryskiwacz

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymontować i zamontować / wymienić inżektor(y) 17 JC
układu wtrysku cyl.4-6
Jednostka czasowa | 13 53 902

Wtryskiwacz
Usterka | 13 53 22 15 00

Wtryskiwacz 1
Część | 13 53 8 656 548

Okrągłe śruby imbusowe 4
Część | 13 53 8 661 715



Okrągłe śruby imbusowe 6
Część | 13 53 8 661 716

Pierścień uszczelniający 6
Część | 13 53 9 847 174

— 20.04.2021 Kluczyk

29995 km

Kluczyk 10




— 20.04.2021 Przegląd


29995 km

28966
Bawaria
Motors
Sp.zo.o. ,
Warszawa


Automatycznie




— 05.11.2020 Kluczyk



19102 km 28966 Kluczyk 10



— 24.02.2020 Przegląd



8 km 28966 Ręcznie



Bawaria
Motors
Sp.zo.o.,
Warszawa

