

## Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu: WVGZZZCRZKD021615

Data wydania sam.: 2019-01-30

Typ: CR74MJ

Następnie badanie techniczne: 2022-10

Następnie badanie spalin: 2022-10

Reklamacje	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	BA-ID
	2020-11-25	57389	9563	130623313
<b>Reklamacja klienta:</b>		Nie działa wlan, nie działa transmisja danych		
<b>Kodowanie wg klienta:</b>		System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Usługi online > Połączenie WLAN		
<b>Warunki brzegowe:</b>		Bark komunikacji ze sterownikiem 5F.		
<b>Opinia warsztatu:</b>		Sprawdzono instalację elektryczną - brak uwag. Brak możliwości kodowania i dopasowania sterownika 5F. Uszkodzony sterownik.		
<b>Kodowanie wg warsztatu:</b>		System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > System Telematik, usługi online > Jednostka obsługi systemu Telematik / usług online > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa		
<b>Część zamienna eliminująca uszkodzenie:</b>		760-035-165--		
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Poświadczenie przeglądu
	2019-01-29	5	48276	Przeгляд przedsprzedazny
<b>Opis Adnot.:</b>		Przeгляд przedsprzedazny		
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Poświadczenie przeglądu
	2019-10-19	29375	56433	Przeгляд z wymiana oleju (z okresem zmiennym)
<b>Czynności dodat.</b>		<b>Numer</b>	<b>Opis</b>	
		(1) 85181950	Filtr pyłków i kurzu	
		(2) 26883550	Srodek redukujący	
		(3) 01390050	Przeгляд rozszerzony	
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Poświadczenie przeglądu
	2020-10-13	55887	9421	Przeгляд z wymiana oleju (z okresem zmiennym)
<b>Czynności dodat.</b>		<b>Numer</b>	<b>Opis</b>	
		(1) 20345550	Filtr paliwa (oleju napędowego)	
		(2) 01390050	Przeгляд rozszerzony	
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Poświadczenie przeglądu
	2021-10-12	81739	154459	Przeгляд z wymiana oleju
<b>Czynności dodat.</b>		<b>Numer</b>	<b>Opis</b>	
		(1) 20345550	Filtr paliwa (oleju napędowego)	
		(2) 01390050	Przeгляд rozszerzony	
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Nr rachunku
		101703	11398	524

2022-06-21

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
01500050	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
46666666	Door to door	-	0000		0

**Rachunek**

Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Nr rachunku
2022-05-27	98927	11298	422

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
46362050	Przednie klocki hamulcowe wymont+za	-	0000		0

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
46382050	Tylne klocki hamulcowe wymont +zamon	-	0000		0

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
97951953	Skrzynka bezpiecznikow Wymont. i za	-	0000		0

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
01 50 00	Poszukiwanie usterek	-	0000		0

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
92272050	Piora wycieraczek wymont. i zamont.	-	0000		8

**Pozycja pracy**

Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
92431950	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		8

**Pozycja części**

Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
4M0615121A B	WIRE	2.00	d. A	OWN	08		0

**Pozycja części**

Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
4M0615269B	SPRING	2.00	d. A	OWN	03		0

**Pozycja części**

Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
4M0698151B H	BR. LINING	1.00	d. A	OWN	02		0

**Pozycja części**

Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
8W0615121E	SENDER	2.00	d. A	OWN	08		0

**Pozycja części**

Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
8W0698451B C	BR. LINING	1.00	d. A	OWN	02		0

**Pozycja części**

Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
WHT010085	BOLT	4.00	d. A	OWN	01		0

**Pozycja części**

Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie	WA	TG	Kod V	Pakiet
N01713113	BEZP. PLASKI 20A	1.00	d. A	OWN	01		0

**Pozycja części**

	<b>Numer</b> 760955427	<b>Nazwa</b> WIP. BLADE	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 03	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 8
	<b>Pozycja części</b>							
	<b>Numer</b> 761998002	<b>Nazwa</b> WIP. BLADE	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 03	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 8
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2021-10-12	<b>Przebieg</b> 81739	<b>Nr zlecenia</b> 154459	<b>Nr rachunku</b> 5849				
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 01500000	<b>Nazwa</b> Poszukiwanie usterek .	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 01030015	<b>Nazwa</b> Przeglady z wymiana oleju .	<b>Przeglądy</b> X	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 20345550	<b>Nazwa</b> Filtr paliwa (ON) wymieniono	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 01390050	<b>Nazwa</b> Przeglady rozszerz. .	<b>Przeglądy</b> X	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 44881550	<b>Nazwa</b> Zbieznosc-przod wyregulowano	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 44891550	<b>Nazwa</b> Pochylenie kol przednich wyregulowa	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 44931550	<b>Nazwa</b> Kat zbieznosci kol tylnych wyregulo	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 44941550	<b>Nazwa</b> Pochylenie kol tylnych wyregulowano	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 44950300	<b>Nazwa</b> Przod i tyl pojazdu zmierzono	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja pracy</b>							
	<b>Numer</b> 91631500	<b>Nazwa</b> Czujnik radarowy wyregulowano	<b>Przeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0		
	<b>Pozycja części</b>							
	<b>Numer</b> 059198405B	<b>Nazwa</b> SEAL	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
	<b>Pozycja części</b>							
	<b>Numer</b> 4M0127434G	<b>Nazwa</b> FILTERELEM	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
	<b>Pozycja części</b>							
	<b>Numer</b> GS55545M9E UR	<b>Nazwa</b> Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00	<b>Ilość</b> 6.10	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 00	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
	<b>Pozycja części</b>							
	<b>Numer</b> N0138495	<b>Nazwa</b> Pierścień uszczelniający	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
	<b>Pozycja części</b>							
	<b>Numer</b> N91167901	<b>Nazwa</b> śruba zaślepiająca	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> OWN	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0

A								
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
XAKSCK01	ŚRODKI CZYSZCZĄCO KONSERWUJĄCE	0.20	d.	OWN			0	
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
N01713113	Bezpiecznik płaski 19/2x5	1.00	d. A	OWN	01		0	
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>				
	2021-07-28	73700	10297	523				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
OLEJ SIL	OLEJ SILNIKOWY UZUPEŁNIENIE		-	0000		0		
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
GS5545M2E UR	OLEJ SIL. VW 504.00./507.00 1 L.	2.00	d. A	OWN	00		0	
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>				
	2020-11-25	57389	9563	1				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
01500000	Poszukiwanie usterek .		-	0000		0		
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
91961900	Sterownik panelu obsługi wymont +zam		-	0000		0		
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
91965550	Sterownik panelu obsługi wymieniono		-	0000		0		
<b>Pozycja części</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Oznac.z.pro</b>	<b>WA</b>	<b>TG</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>	
760035165	Ctrl unit	1.00	d. A	OWN	08	0	0	
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>				
	2020-10-13	55887	9421	20				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
23602699	Aktualizacja oprogramowania sterown		-	0000		0		
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nr zlecenia</b>	<b>Nr rachunku</b>				
	2020-10-13	55887	9421	741				
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
46362050	Przednie klocki hamulcowe wymont+za		-	0000		0		
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
46382050	Tylne klocki hamulcowe wymont +zamon		-	0000		0		
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
44052004	Kola wymont. i zamont.		-	0000		0		
<b>Pozycja pracy</b>								
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Przeeglądy</b>	<b>Lak.</b>	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b>		
26883550	Srodek redukujący sprawdz. i uzupel		-	0000		0		
<b>Pozycja pracy</b>								

<b>Numer</b> 01030015	<b>Nazwa</b> Przeeglady z wymiana oleju .	<b>Przeeglady</b> X	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 3		
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 85181950	<b>Nazwa</b> Filtr pylkow i kurzu Wymont. i zamo	<b>Przeeglady</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 3		
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 70221903	<b>Nazwa</b> Oslona pod deska r. Wymont. i zamon	<b>Przeeglady</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 3		
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> GS55545M9E UR	<b>Nazwa</b> OLEJ SIL. VW 504.00./507.00	<b>Ilość</b> 6.10	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 00	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> XAK0890108 716	<b>Nazwa</b> ZMYWACZ UNIWERSALNY 1 L.	<b>Ilość</b> 0.30	<b>Oznac.z.pro</b> d. O	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> A4	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> G052910A4	<b>Nazwa</b> ROZTWÓR MOCNIKA 10 L.	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 06	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> N01713113	<b>Nazwa</b> BEZP. PLASKI 20A	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 4M0615121A B	<b>Nazwa</b> WIRE	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 08	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 4M0698151A P	<b>Nazwa</b> BR. LINING	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 02	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 8W0615121E	<b>Nazwa</b> SENDER	<b>Ilość</b> 2.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 08	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 8W0698451S	<b>Nazwa</b> BR. LINING	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 02	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> N0138326	<b>Nazwa</b> PIERŚCIEŃ USZCZELN.	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> N91196501	<b>Nazwa</b> śruba zaślepiająca	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> XAK0893110	<b>Nazwa</b> 5SMAR DO MECH.HAMULCOWYCH 5/5 G	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. O	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> A4	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 059198405B	<b>Nazwa</b> SEAL	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 3
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 4M0819439B	<b>Nazwa</b> Od. filter	<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznac.z.pro</b> d. A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 3

<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2019-10-19	<b>Przebieg</b> 29375	<b>Nr zlecenia</b> 56433	<b>Nr rachunku</b> 3688			
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 01090015	<b>Nazwa</b> Przeogl. z wym.ol.(z o.zm.) .		<b>Przeeglądy</b> X	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0	
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> 059198405B	<b>Nazwa</b> SEAL		<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> <b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> G052195M9	<b>Nazwa</b> Olej silnikowy oryginalny 5w-30 - 2		<b>Ilość</b> 6.10	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> <b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> N0138495	<b>Nazwa</b> Pierscien uszczelniający		<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> <b>Pakiet</b> 0
<b>Pozycja części</b>							
<b>Numer</b> N91167901	<b>Nazwa</b> Śruba zaslepiająca		<b>Ilość</b> 1.00	<b>Oznacz.pro d.</b> A	<b>WA</b> OWN	<b>TG</b> 01	<b>Kod V</b> <b>Pakiet</b> 0
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2019-08-06	<b>Przebieg</b> 20998	<b>Nr zlecenia</b> 54825	<b>Nr rachunku</b> 154825			
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 01500000	<b>Nazwa</b> Poszukiwanie usterek .		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0	
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 01999949	<b>Nazwa</b> Opracowanie techniczne usterki-pro		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0	
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2019-01-29	<b>Przebieg</b> 5	<b>Nr zlecenia</b> 48276	<b>Nr rachunku</b> 672			
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b>	<b>Nazwa</b> wymiana opon i wyważenie 4 kół		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0	
<b>Rachunek</b>	<b>Termin przyjęcia</b> 2019-01-29	<b>Przebieg</b> 5	<b>Nr zlecenia</b> 48276	<b>Nr rachunku</b> 148276			
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 01010000	<b>Nazwa</b> Przeeglady przedsprzed. .		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0	
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 99999999	<b>Nazwa</b> mycie /przygotowanie		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0	
<b>Pozycja pracy</b>							
<b>Numer</b> 99999998	<b>Nazwa</b> wymiana opon i wyważenie 4 kół		<b>Przeeglądy</b> -	<b>Lak.</b> 0000	<b>Kod V</b>	<b>Pakiet</b> 0	