

Warszawa, dnia 2024-02-15

### Dane techniczne pojazdu:

Numer rejestracyjny WE203WX  
Nr nadwozia WAUZZZF28LN001931  
Marka/Model/Wersja AUDI A6 AVANT 40 TDI S tronic kombi 204BHP 5DR manualna  
Rodzaj paliwa diesel

### HISTORIA SZKODOWA POJAZDU

Lp	Data zgłoszenia	Kod Zdarzenia	Opis Uszkodzeń	Nr szkody	F-ra kwota	Warsztat	Wartość Naprawy	Status Naprawy
1	2019-08-14	Kolizja/ zderzenie pojazdu z innym pojazdem lub uczestnikiem ruchu drogowego	Uszkodzony zderzak i reflektor lewy	190800552	0		0	
2	2019-08-14	Kolizja/ zderzenie pojazdu z innym pojazdem lub uczestnikiem ruchu drogowego	Zbity reflektor lewy przedni i halogen, zderzak przedni pęknięty.	190800515	14,660.74	03438   *(Warszawa/ Marki) KROTOSKI [Skoda, VW, Audi]	14,660.74	Zamknięte
3	2022-10-21	Kolizja/ zderzenie pojazdu z osobą, zwierzęciem, przedmiotem, podłożem	zdarty lakier na tylnym, prawym nadkolu oraz na tylnych, prawych drzwiach	221000616	4,068.02	03168_MOD   *(WARSZAWA/ MODLIŃSKA) AUTO BLAK [ALLMAKE]	4,068.02	Zamknięte
4	2023-09-21	Uszkodzenie lub wybicie szyby w pojeździe	szyba	230900622	3,763.62	03168_MOD   *(WARSZAWA/ MODLIŃSKA) AUTO BLAK [ALLMAKE]	3,763.62	Zamknięte
5	2023-09-21	Uszkodzenie lub wybicie szyby w pojeździe	zderzak	230900623	8,889.47	03168_MOD   *(WARSZAWA/ MODLIŃSKA) AUTO BLAK [ALLMAKE]	8,889.47	Zamknięte