

# Historia samochodu

## Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu WAUZZZF29KN043040  
Data wydania sam.: 2018-11-30  
Następnie badanie techniczne 2023-11  
Następnie badanie spalin 2023-11

## Historia

Pokaż 5 pozycji

WSZYSTKIE

GWARANCJA

PRZEGLĄDY

CYFROWA KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH

REKLAMACJE

KOPIA WIDOKU

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych Termin przyjęcia: 2024-07-24 Przebieg: 86757 Nr zlecenia.: 106166 Poświadczenie przeglądu: Przegląd

### Czynności dodat.

#	Numer	Opis
1	85181950	Filtr pyłkow i kurzu
2	01400050	Wymiana płynu hamulcowego
3	23241950	Wkład filtra powietrza

Rachunek Termin przyjęcia: 2024-07-24 Przebieg: 86757 Nr zlecenia: 106166 Nr rachunku.: 3960 Adnot. Przeglądy

### Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeeglady	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01340000	Przeeglady .	X	0000		3
2	01400050	Wymiany plynu hamulcowego .	X	0000		3
3	23241950	Wklad filtra powietrza Wymont. i za	-	0000		3
4	85181950	Filtr pyłkow i kurzu Wymont. i zamo	-	0000		3
5	44052000	Kola wymont. i zamont.	-	0000		3
6	46535650	Tarcze ham.tylna wymieniono	-	0000		3

### Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4K0133844E	FILTERELEM	1.00	A	OWN	03		3
2	4M0819439B	Od. filter	1.00	A	OWN	01		3
3	B000750M9	Płyn hamulcowy 60l	1.00	A	OWN	02		3
4	80A615121	SENDER	1.00	A	OWN	08		3
5	80A698451Q	BR. LINING	1.00	A	OWN	02		3
6	8W0615601H	BRAKEDISC	2.00	A	OWN	02		3
7	N10648301	Śruba 'torx' z łbem stożkowym	2.00	A	OWN	01		3

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
8	N91041702	Śruba żebrowana	4.00	A	OWN	01		3
9	WHT010085	BOLT	4.00	A	OWN	01		3

Rachunek Termin przyjęcia: 2023-10-12 Przebieg: 73923 Nr zlecenia: 96535 Nr rachunku.: 4878 Adnot. Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01140019	Wymiany ol. (z okr. zm.)	X	0000		1

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	05L115562	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		1
2	GS55545S9EUR	Olej oryginalny0W-30 504.00/507.00	5.50	A	OWN	00		1

Rachunek Termin przyjęcia: 2023-05-11 Przebieg: 65752 Nr zlecenia: 91695 Nr rachunku.: 2404

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	87010199	Dezynfekcja klimatyzacji	-	0000		0
2	44052000	Kola wymont. i zamont.	-	0000		0
3	46362050	Przednie klocki hamulcowe wymont+za	-	0000		0
4	46502050	Tarcze ham.przednia wymont. i zamon	-	0000		0
5	92272050	Piora wycieraczek wymont. i zamont.	-	0000		6
6	92431950	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		6

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4K0698151AB	BR. LINING	1.00	A	OWN	02		0
2	8W0615121H	SENDER	1.00	A	OWN	08		0
3	8W0615301AA	BRAKEDISC	2.00	A	OWN	02		0
4	8W0698231	PLATE	2.00	A	OWN	02		0
5	N10648301	śruba 'torx' z łbem stożkowym	2.00	A	OWN	01		0
6	N91147601	Śruba z łbem 6-katnym(kombi)	4.00	A	OWN	01		0
7	4K1998002C	WIP. BLADE	1.00	A	OWN	03		0
8	4K9955425	WIPERBLADE	1.00	A	OWN	03		0

Rachunek Termin przyjęcia: 2022-11-28 Przebieg: 57191 Nr zlecenia: 35954 Nr rachunku.: 1046

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	BLACHARS	Prace blacharskie	-	0000		0
2	LAKIEROW	Prace lakiernicze	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4K0098625	MOUNT KIT	1.00	A	OWN	08		0
2	4K0821106B	WING	1.00	A	OWN	04		0
3	LAKIER	Materiały lakiernicze	1.00		OWN			0
4	98NORMALIA_BLA	Normalia	1.00		OWN			0

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych  
Termin przyjęcia: 2022-11-18  
Przebieg: 56538  
Nr zlecenia.: 85475  
Poświadczenie przeglądu: Przegląd

## Czynności dodat.

#	Numer	Opis
1	20341950	Filtr paliwa (oleju napędowego)
2	85181950	Filtr pyłków i kurzu
3	01400050	Wymiana płynu hamulcowego
4	34015550	Olej przekładniowy

Rachunek  
Termin przyjęcia: 2022-11-04  
Przebieg: 56538  
Nr zlecenia: 85475  
Nr rachunku.: 32  
Adnot. Gwarancja / dobra wola Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01510000	Aktualizacje oprogram. .	X	0000		0
2	27068950	Akumulator naładowano	-	0000		0

Rachunek  
Termin przyjęcia: 2022-11-04  
Przebieg: 56538  
Nr zlecenia: 85475  
Nr rachunku.: 5336  
Adnot. Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500000	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	01340000	Przeglądy .	X	0000		0
3	01400050	Wymiany płynu hamulcowego .	X	0000		0
4	85181950	Filtr pyłków i kurzu Wymont. i zamont.	-	0000		0
5	34015550	Olej przekładniowy wymieniono	-	0000		0
6	20341950	Filtr paliwa (ON) Wymont. i zamont.	-	0000		0
7	01500099	Procedura wymiany ATF	-	0000		0
8	92271950	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		0
9	85221900	Nakładka rynny podszybia wymont+zam	-	0000		0
10	51582950	Rynna odpływu wody oczyszczono	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	0CK321439A	SCREW	2.00	A	OWN	01		0
2	4G0201196K	Seal	2.00	A	OWN	05		0

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczenie prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
3	4M0819439B	Od. filter	1.00	A	OWN	01		0
4	8T0127401A	Filter	1.00	A	OWN	01		0
5	B000750M9	Płyn hamulcowy 60l	1.00	A	OWN	02		0
6	G055529A2	Olej do przekł. z podwój. sprz DSG	4.00	A	OWN	04		0
7	G12E100A9	Koncentrat płynu chłodniczego 210l	0.10	A	OWN	02		0
8	4K9955425	WIPERBLADE	1.00	A	OWN	03		0

Reklamacja Termin przyjęcia: 2022-11-03 Przebieg: 56538 Nr zlecenia: 85475 BA-ID: 154910163

Reklamacja klienta LEWE LUSTERKO NIE ZAWSZE SIĘ ROZKŁADA

Kodowanie wg klienta

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja Termin przyjęcia: 2022-11-03 Przebieg: 56538 Nr zlecenia: 85475 BA-ID: 154910138

Reklamacja klienta KLAPA BAGAŻNIKA SIĘ NIE OTWIERA Z PRZYCIŚKU

Kodowanie wg klienta

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja Termin przyjęcia: 2022-11-03 Przebieg: 56538 Nr zlecenia: 85475 BA-ID: 154961507

Reklamacja klienta Zaświeca się kontrolka pre sense oraz awaria asystenta świateł Do wykonania aktualizacja sterowników z TPI 2061023

Kodowanie wg klienta System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Wyświetlacz (FIS, MFA, MMI) > Wskazanie komunikatu tekstowego > Komunikat tekstowy: Audi pre sense - zakłócenie

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych Termin przyjęcia: 2022-04-11 Przebieg: 46035 Nr zlecenia.: 78472 Poświadczenie przeglądu: Wymiana oleju (z okresem zmiennym)

Rachunek Termin przyjęcia: 2022-04-05 Przebieg: 46035 Nr zlecenia: 78472 Nr rachunku.: 1845 Adnot. Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01290000	Diag.wl.:odczyty pamieci .	-	0000		0
2	01140019	Wymiany ol. (z okr. zm.) .	X	0000		0
3	70921900	Wyloženie klapy tylnej Wymont. i za	-	0000		0
4	55561999	Linka zamka wymiana	-	0000		0
5	01500099	Odblokowanie ogrzewania postojowego	-	0000		0
6	63691900	Nakładka zderzaka tylnego wymont+za	-	0000		0
7	01500999	Poprawienie zamocowania anteny GSM	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	05L115562	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		0
2	06L103801D	BOLT	1.00	A	OWN	01		0
3	GS55545M9EUR	Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00	5.50	A	OWN	00		0
4	8W9827535A	CABLE	1.00	A	OWN	08		0
5	2Q0819669	Od. filter	1.00	A	OWN	01		0
6	82A955425	WIPERBLADE	1.00	A	OWN	03		0
7	GS60577M2EUR	Olej oryginalny 0W-20 508.00/509.00	2.00	A	OWN	00		0

Reklamacja Termin przyjęcia: 2022-04-04 Przebieg: 46035 Nr zlecenia: 78472 BA-ID: 147521992

Reklamacja klienta

AWARIA SOS

Kodowanie wg klienta

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja Termin przyjęcia: 2022-01-21 Przebieg: 43000 Nr zlecenia: 76175 BA-ID: 144837357

Reklamacja klienta

USTERKA OGRZEWANIA POSTOJOWEGO - NIE MOŻNA URUCHOMIĆ W WYNIKU BŁĘDU SYSTEMU, NA PILOCIE IKONKA KLUCZYKA

Kodowanie wg klienta

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Rachunek Termin przyjęcia: 2021-09-30 Przebieg: 40618 Nr zlecenia: 72688 Nr rachunku.: 4120

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	44052000	Kola wymont. i zamont.	-	0000		0
2	46382050	Tylne klocki hamulcowe wymont+zamont	-	0000		0
3	01500099	Adaptacja hamulca postojowego	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	80A615121	SENDER	1.00	A	OWN	08		0
2	80A698451B	BR. LINING	1.00	A	OWN	02		0

Reklamacja Termin przyjęcia: 2021-09-27 Przebieg: 40618 Nr zlecenia: 72688 BA-ID: 140451235

Reklamacja klienta PRZY OTWIERANIU TYLNEJ KLAPY BAGAŻNIKA SŁYCHAĆ SKRZYPIENIE

Kodowanie wg klienta Elementy nadwozia > Maski, Klapy i ich elementy > Klapa tylna

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Cyfrowa książka przeglądów Termin przyjęcia: 2021-07-26 Przebieg: 38001 Nr zlecenia.: 70612 Poświadczenie przeglądu: Wpis warsztatu

#

1 Opis Wpis warsztatu

2 Adnot. 66M7- wykonano

Rachunek Termin przyjęcia: 2021-07-15 Przebieg: 38001 Nr zlecenia: 70612 Nr rachunku.: I706121

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	D00940104	Roztwór płynu do mycia	1.00	A	OWN	03		0
2	N91238401	Śruba z łbem 6-kątnym (kombi)	4.00	A	OWN	01		0

Rachunek Termin przyjęcia: 2021-07-15 Przebieg: 38001 Nr zlecenia: 70612 Nr rachunku.: 25 Adnot. Gwarancja / dobra wola

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	66900299	sprawdzenie zaczepu holowniczego	-	0000		0
2	63691900	Nakładka zderzaka tylnego wymont+za	-	0000		0
3	66904199	wymiana zaczepu	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4K0800495A	Rep.Satz	1.00	A	OWN	08	0	0

Rachunek	Termin przyjęcia: 2021-07-15	Przebieg: 38001	Nr zlecenia: 70612	Nr rachunku.: 3579
----------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	70691920	Tapicerka słupka D Wymont. i zamont	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4K9867245B3FW	Poszycie słupka D srebrny księżyc	1.00	A	OWN	08	0	0

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2021-07-13	Przebieg: 38001	Nr zlecenia: 70612	BA-ID: 137712886
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

## Reklamacja klienta

KLAPA BAGAŻNIKA SPORADYCZNIE NIE OTWIERA SIĘ ODSKAKUJE TYLKO NA ZAMKU

## Kodowanie wg klienta

Elementy nadwozia &gt; Maski, Klapy i ich elementy &gt; Silownik tylnej klapy

## Opinia warsztatu

## Kodowanie wg warsztatu

## Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2021-07-13	Przebieg: 38001	Nr zlecenia: 70612	BA-ID: 137804468
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

## Reklamacja klienta

SPORADYCZNIE WYSWIATAŁĄ SIĘ RÓŻNE KOMUNIKATY AWARII ŚWIATEŁ, KAMERY ITP.

## Kodowanie wg klienta

System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki &gt; Symbol wskazania &gt; Wskazanie zakłocenia dynamicznej regulacji zasięgu reflektorów &gt; Funkcjonalność &gt; Uruchamia się w sposób nieuzasadniony

## Opinia warsztatu

## Kodowanie wg warsztatu

## Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2021-07-13	Przebieg: 38001	Nr zlecenia: 70612	BA-ID: 137804394
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

## Reklamacja klienta

. W LEWEJ PROWADNICY ROLETY NIE MA HACZYKA BLOKUJĄCEGO

## Kodowanie wg klienta

Elementy nadwozia &gt; Tapicerki, wykładzina podłogowa &gt; Roleta bagażnika &gt; Prowadnica osłony przestrzeni ładunkowej &gt; Podzespoł, paliwa &gt; Uszkodzony

## Opinia warsztatu

## Kodowanie wg warsztatu

## Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2021-01-27	Przebieg: 30477	Nr zlecenia: 20155	BA-ID: 131702179
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Reklamacja klienta	Wyświetla się komunikat Poduszka powietrza pasażera wyłączona (mimo, że jest włączona)
--------------------	--

Kodowanie wg klienta	Bezpieczeństwo jadących, ochrona pieszych > Poduszka bezpieczeństwa
----------------------	---

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2021-01-27	Przebieg: 30477	Nr zlecenia: 20155	BA-ID: 131702066
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Reklamacja klienta	Asystent świateł drogowych - usterka patrz instrukcja obsługi
--------------------	---

Kodowanie wg klienta	Oswietlenie, lampy
----------------------	--------------------

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2021-01-27	Przebieg: 30477	Nr zlecenia: 20155	BA-ID: 131702231
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Reklamacja klienta	Kłapa bagażnika nie otwiera się z pilota
--------------------	--

Kodowanie wg klienta	Elementy nadwozia > Maski, Klapy i ich elementy > Kłapa tylna
----------------------	---

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2021-01-27	Przebieg: 30477	Nr zlecenia: 20155	BA-ID: 131702109
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Reklamacja klienta	Audi pre sense obecnie ogarniczone
--------------------	------------------------------------

Kodowanie wg klienta	Układy wspomagania, obsługa w systemie Komfort
----------------------	--

Opinia warsztatu

Kodowanie wg warsztatu

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Rachunek	Termin przyjęcia: 2021-01-20	Przebieg: 30000	Nr zlecenia: 19330	Nr rachunku.: 20
----------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	Wynajem	Auto zastępcze	-	0000		0

Rachunek	Termin przyjęcia: 2021-01-20	Przebieg: 30000	Nr zlecenia: 19330	Nr rachunku.: 1193301
----------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------



## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	P565-5605/E3	PPG SELF LEVELLING PRIM ER-SG5	1.00		OWN			0
2	P565-5607/E1	PPG SELF LEVELLING PRIM ER-SG07	2.00		OWN			0
3	P565-5707/E3	PPG PREMIUM PRIMER SURF ACER DARK G	0.50		OWN			0
4	P990-8900/E2	PPG AQUABASE PLUS BRILLANT WHITE	2.00		OWN			0
5	P990-8950/E2	PPG AQUA BASE PLUS JET BLACK	2.00		OWN			0

Rachunek Termin przyjęcia: 2021-01-20 Przebieg: 30000 Nr zlecenia: 19330 Nr rachunku.: 19

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	BLACHARS	Prace blacharskie	-	0000		0
2	LAKIER	Materiały lakiernicze	-	0000		0
3	LAKIEROW	Prace lakiernicze	-	0000		0
4	NORMALIA	Normalia	-	0000		0
5	PRAC_DOD	Prace dodatkowe	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	311601361	Valve	2.00	A	OWN	03		0
2	4K0601025B	ALLOY RIM	2.00	A	OWN	06		0
3	4K0809906	INSERT	1.00	A	OWN	08		0
4	4K08533769B9	Listwa progowa czerń satynowa	1.00	A	OWN	08		0
5	4K58539272ZZ	Listwa ozdobna pokrywy tylnej chrom	1.00	A	OWN	08		0
6	8P0010412R	Sign	1.00	A	OWN	08		0
7	8V0868243B	CLIP	8.00	A	OWN	03		0
8	8W98537422ZZ	Znaczek AUDI chromowy	1.00	A	OWN	06		0
9	8X0010544A	SIGN	1.00	A	OWN	08		0
10	N0385053	NIT rozprezny	3.00	A	OWN	01		0
11	4N0010508E	STICKER	1.00	A	OWN	08		0

Rachunek Termin przyjęcia: 2020-11-27 Przebieg: 29778 Nr zlecenia: 18706 Nr rachunku.: 27 Adnot. Gwarancja / dobra wola Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	27261919	Alternator-rozrusznik Wymont. i zam	-	0000		0
2	01510000	Aktualizacje oprogram. .	X	0000		0

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
3	27068950	Akumulator naladowano	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	04L903018BX	ALTERNATOR	1.00	F	OWN	08	0	0
2	N91096801	Śruba imbusowa soczewkowa (kombi)	4.00	A	OWN	01	0	0

Reklamacja Termin przyjęcia: 2020-11-16 Przebieg: 29778 Nr zlecenia: 18706 BA-ID: 129722796

Reklamacja klienta Nie działa asystent pasa ruchu

Kodowanie wg klienta Układy wspomagania, obsługa w systemie Komfort > Kontrola toru jazdy > Automatyczna aktywacja ostrzeżenia kontroli toru jazdy > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa

Opinia warsztatu Ograniczenie działania uwarunkowane oprogramowaniem(C12D5FA: Sterownik systemów wspomagających kierowcę Procesor przetwarzania obrazu nie reaguje Rodzaj usterki 2:Pasywne / sporadyczne Objaw:221281) - aktualizacja oprogramowania sterownika wg TPI 2052825/10 [2052825/10 Przy uruch. silnika: zakłócenie w syst.Audi adaptive light/Audi pre sense lub nie działa adaptacyjny syst.wspom.kierowcy]

Kodowanie wg warsztatu Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie

Część zamienna eliminująca uszkodzenie

Cyfrowa książka przeglądów Termin przyjęcia: 2020-10-20 Przebieg: 29189 Nr zlecenia.: 18123 Poświadczenie przeglądu: Przegląd

## Czynności dodat.

#	Numer	Opis
1	85181950	Filtr pyłków i kurzu
2	01400050	Wymiana płynu hamulcowego
3	26883550	Srodek redukujący

Rachunek Termin przyjęcia: 2020-10-20 Przebieg: 29189 Nr zlecenia: 18123 Nr rachunku.: 2660 Adnot. Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01340000	Przeglądy .	X	0000		0
2	01400050	Wymiany płynu hamulcowego .	X	0000		0
3	26883550	Srodek redukujący sprawdz. i uzupeł	-	0000		0
4	85181950	Filtr pyłków i kurzu Wymont. i zamo	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4M0819439B	Od. filter	1.00	A	OWN	01		0
2	B000750M9	Płyn hamulcowy 60 l	1.00	A	OWN	02		0
3	G052910M9	Roztwór mocznika-adblue 200l	14.00	A	OWN	00		0

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
4	GA13A8JM1	Koncentrat płynu chłodzącego 1.5l	0.30	A	OWN	02		0

Rachunek Termin przyjęcia: 2020-10-20 Przebieg: 29189 Nr zlecenia: 18123 Nr rachunku.: 2659

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	44052004	Kola wymont. i zamont.	-	0000		0
2	46362050	Przednie klocki hamulcowe wymont+za	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	089010810	ZMYWACZ UNIWERSALNY 500ML	1.00		OWN		0	0
2	4K0698151E	BR. LINING	1.00	A	OWN	02	0	0
3	8W0615121H	SENDER	1.00	A	OWN	08	0	0
4	8W0698231	PLATE	2.00	A	OWN	02	0	0

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych Termin przyjęcia: 2020-04-30 Przebieg: 23131 Nr zlecenia.: 58141 Poświadczenie przeglądu: Wymiana oleju (z okresem zmiennym)

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych Termin przyjęcia: 2020-04-30 Przebieg: 23131 Nr zlecenia.: 58141 Poświadczenie przeglądu: Wpis warsztatu

#		
1	Opis	Wpis warsztatu
2	Adnot.	91X4 - wykonano

Rachunek Termin przyjęcia: 2020-04-30 Przebieg: 23131 Nr zlecenia: 58141 Nr rachunku.: 11 Adnot. Gwarancja / dobra wola Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01510000	Aktualizacje oprogram. .	X	0000		0
2	27068950	Akumulator naladowano	-	0000		0

Rachunek Termin przyjęcia: 2020-04-30 Przebieg: 23131 Nr zlecenia: 58141 Nr rachunku.: 1675 Adnot. Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01140002	Wymiany ol. (z okr. zm.) .	X	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	05L115562	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		0
2	06L103801D	BOLT	1.00	A	OWN	01		0

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.z.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
3	GS55545M9EUR	Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00	5.50	A	OWN	08		0

Rachunek Termin przyjęcia: 2019-01-21 Przebieg: 5 Nr zlecenia: 92748 Nr rachunku.: 192748

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.z.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4K0061511041	1 zestaw mat uniwersalnych czarny	1.00	V	OWN	10		0
2	4K1061501041	1 zestaw mat uniwersalnych czarny	1.00	V	OWN	10		0
3	4K5061180	CRADLE	1.00	V	OWN	10		0
4	4M8065402	THERMOBOX	1.00	V	OWN	10		0

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych Termin przyjęcia: 2018-11-30 Przebieg: 5 Nr zlecenia.: 91555 Poświadczenie przeglądu: Przegląd przedsprzedazny

#

1 Opis Przegląd przedsprzedazny

2 Adnot.

Rachunek Termin przyjęcia: 2018-11-29 Przebieg: 5 Nr zlecenia: 91555 Nr rachunku.: 191555 Adnot. Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	opony wy	Sezonowa wymiana opon	-	0000		0
2	USLUGA T	USLUGA TRANSPORTOWA	-	0000		0
3	01000000	Montaż gasnicy	-	0000		0
4	01010000	Przeglądy przedsprzed. .	X	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.z.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	4K0061511041	1 zestaw mat uniwersalnych czarny	1.00	V	OWN	10		0
2	4K1061501041	1 zestaw mat uniwersalnych czarny	1.00	V	OWN	10		0
3	XAKNB90000312	CIEZAREK KLEJONY FE (10GX4+5GX4)	4.00	O	OWN	I		0

Pozycje od 1 do 43 z 43 łącznie

Poprzednia

1

Następna