

Model: X5 xDrive30d
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBACV61080LJ85829
Seria: G05
Kod modelu: CV61
Typ prowadzący: CV61

Pojazd

BMW X5 xDrive30d, 195kW

WBACV61080LJ85829



Seria	G05
Kolor	carbon-schwarz
Aktualne oprogramowanie (i-Level)	S18A-23-07-533
Start gwarancji	27 marca 2019

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Status	Nr czynności	Opis
Otwarty	1SACC011056	Chłodnica recyrkulacji spalin Bx7 Lokalny nr kampanii: -
Otwarty	1SACC023714	Czujnik ciśnienia doładowania P22 Lokalny nr kampanii: -

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

△ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

 Brak rozwiązań serwisowych do diagnozy na żywo.

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonam...	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2018-3 (stan: 21 sie 2024)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 31 mar 2022 (SWID: 01552203).	Road Map EUROPE Live 2022-2	Road Map EUROPE Live 2024-3

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karoseria	GEFZG
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	LJ85829
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBACV61080LJ85829
Seria	G05
Układ kierowniczy	LL

Silnik	B570
Numer silnika	54355570
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, BG, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0022595XIA
Numer seryjny Headunit	HBB312K9348247
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-18-11-555
Data produkcji	9 lut 2019
Zakład produkcyjny	SPARTANBURG
Data wydania	14 mar 2019
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	416
Kod tapicerki	VATQ
Kod modelu	CV61
Typ podstawowy	CV61
Typ prowadzący	CV61

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
01MA M Sportowy układ wydechowy
01XN 21" st.lekki Y-Spoke 741 M z tr.awar.
0230 Zakresy dodatkowe właściwe dla UE
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02NH Hamulec sportowy M
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VF Adaptacyjne podwozie M
02VH Integral active front steering
0302 Instalacja alarmowa
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0323 Autom. miękkiego zam. drzwi
0337 M Pakiet sportowy
03DS BMW Display Key
03KA Szyby zapewn. komfort akustyczny

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:


Samochód nie ma żadnych doposażeń.

03MC Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line
0402 Dach panoramiczny elektryczny
0417 Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0442 Uchwyt do napojów
0456 Fotel komfort z pamięcią
04A2 Aplikacja szklana Craftedclarity
04FL System Travel & Comfort Rail
04HB Pakiet zapewn. komfort cieplny, przód
04KP W. z drew. szla. jes. rys. sł. wys. poł
04M5 Ind. tabl. przyrz., obciąż. skórą
04NB Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową
04T8 Lusterko zewn. do ściemnianie automat.
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0548 Licznik kilometrów
0552 Adaptacyjny reflektor LED
05A1 LED Fog lights
05AC Asystent świateł drogowych
05AQ Active Guard Plus
05AS Driving Assistant
05DN System wspomaganie parkowania Plus
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AE Teleservices
06AF Ustawowy numer awaryjny
06AK Connected Drive Services
06NW Telefonnia komórkowa z Wireless Charging
06U3 BMW Live kokpit Professional
06U8 Sterowanie gestami BMW
06WD WLAN Hotspot
0710 Kierownica skórzana M
0715 Pakiet aerodynamiczny M
0760 Wysoki połysk Shadow-Line
0775 Podsufitka antracyt
08A1 Polska wersja językowa
08AT Literatura pokładowa, polski
08KB Termin wym.oleju 24 miesiące/25 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08TF Aktywna ochrona pieszych
0925 Dummy-SALAPA
A105 Akumulator AGM 105 Ah

Stan oprogramowania sterownika

Historie pojazdu

	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przeгляд
—	21.08.2024	Kluczyk	96167 km	51750	Kluczyk 10



— 21.08.2024 Gwarancja 96167 km 51750 Zadanie: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin

— Zadanie: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin

Opis: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin z zaworem recyrkulacji spalin 38 JC
Jednostka czasowa | 00 74 028

Dodatkowa praca przy przeprowadzeniu testu działania czujnika ciśnienia 3 JC
Jednostka czasowa | 00 74 567

Dodatkowa praca, wprowadzenie oznaczenia podzespołu nowej chłodnicy recyrkulacji spalin w systemie diagnostycznym 1 JC
Jednostka czasowa | 00 74 568

Dodatkowa praca przy czyszczeniu rury recyrkulacji spalin 6 JC
Jednostka czasowa | 00 74 569

G0x G1x G2x G3x B57O B57 Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin
Usterka | 00 11 20 07 00

O-Ring 1
Część | 11 12 8 598 599

Kpl.drobnych elem.ukł.recyrk.spalin 1
Część | 11715B35171

Chłodnica spalin 1
Część | 11 71 8 599 832

O-Ring
Część | 13 71 8 473 144

1


O-Ring
Część | 13 71 8 652 852

1


Śruba ASA z podkładką
Część | 33 30 6 874 176

4


— 20.08.2024 Kluczyk 96153 km 51750 Remote KeyRead



— 23.07.2024 Kluczyk 94248 km 51750 Remote KeyRead



— 17.07.2024 Kluczyk 94232 km 28597 Kluczyk 10



— 17.07.2024 Gwarancja 94232 km 28597 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57

N47 N57
Kontrola
poziomu płynu
chłodzącego
(układ
recyrkulacji
spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

—	08.02.2024	Gwarancja	88560 km	24755	Zadanie: Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR) Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin) Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin) Zadanie: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)
---	------------	-----------	----------	-------	---

— Zadanie: Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR)

Opis: Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 556	3 JC
--	------

Wymiana zaworu recyrkulacji spalin Jednostka czasowa 11 71 501	0 JC
---	------

Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR) Usterka 11 71 01 83 00	
---	--

Zawór AGR Część 11 71 8 513 132	1
--------------------------------------	---

Uszczelka metalowa Część 11 71 8 579 316	1
---	---

Zacisk przewodu Część 16 12 1 176 918	2
--	---

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa 00 74 880	1 JC
--	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa 00 74 880	1 JC
--	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa 00 74 880	1 JC
--	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa 00 74 880	1 JC
--	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

- Zadanie: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)

Opis: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana wahacza rozprężnego z lewej lub z prawej strony Jednostka czasowa 31 12 626	8 JC
--	------

Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)
Usterka | 31 12 07 48 00

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem Część 07 14 6 875 114	1
---	---

Okrągłe śruby imbusowe Część 07 14 6 885 389	1
---	---

Nakrętka zabezpieczająca Część 07 14 6 885 653	1
---	---

Wahacz rozprężny z poduszką gum. prawy Część 31 10 6 893 550	1
---	---

—	08.02.2024	Gwarancja	88560 km	28597	Zadanie: Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR) Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin) Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin) Zadanie: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)
---	------------	-----------	----------	-------	---

— Zadanie: Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR)

Opis: Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa I 00 00 556	3 JC
--	------

Wymiana zaworu recyrkulacji spalin Jednostka czasowa I 11 71 501	0 JC
---	------

Zawór recyrkulacji spalin (zawór EGR)
Usterka I 11 71 01 83 00

Zawór AGR Część I 11 71 8 513 132	1
--------------------------------------	---

Uszczelka metalowa Część I 11 71 8 579 316	1
---	---

Zacisk przewodu Część I 16 12 1 176 918	2
--	---

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu 1 JC
chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji
tech. lub naprawy
Jednostka czasowa I 00 74 880

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu 1 JC
chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji
tech. lub naprawy
Jednostka czasowa I 00 74 880

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu
chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa I 00 74 880	1 JC
Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa I 00 74 880	1 JC
Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin) Usterka I 11 71 90 08 00	
— Zadanie: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)	
Opis: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)	
Określono jako ponowna wizyta: Nie	
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
Demontaż i montaż/wymiana wahacza rozprężnego z lewej lub z prawej strony Jednostka czasowa I 31 12 626	8 JC
Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz) Usterka I 31 12 07 48 00	
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem Część I 07 14 6 875 114	1
Okrągłe śruby imbusowe Część I 07 14 6 885 389	1
Nakrętka zabezpieczająca Część I 07 14 6 885 653	1
Wahacz rozprężny z poduszką gum. prawy Część I 31 10 6 893 550	1
Śruba z kołnierzem ze sprężyną dociskową Część I 31 20 6 795 249	1

zakres
Zadanie: Serwis
płynu
hamulcowego

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

Opis: Serwis płynu hamulcowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego
Jednostka czasowa | 00 00 618

9 JC

Serwis płynu hamulcowego
Usterka | 87 34 00 00 00

Płyn hamulcowy
Część | 83 13 9 415 965


10

— 05.02.2024 Kluczyk

88595 km

28597

Kluczyk 10




— 05.02.2024 Przegląd

88595 km

28597

Automatycznie

M-Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K. ,
Krakow-
Libertow



— 24.11.2023 Gwarancja 85657 km 24755 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 830	1 JC
---	------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy)	1 JC
--	------

Jednostka czasowa I 00 73 830

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) 4 JC
Jednostka czasowa I 00 73 827

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) 4 JC
Jednostka czasowa I 00 73 827

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

— 24.11.2023 Gwarancja 85657 km 28597 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa I 00 74 880	1 JC
--	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa I 00 74 880	1 JC
--	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji tech. lub naprawy Jednostka czasowa I 00 74 880	1 JC
--	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
--	------

Odczyt komunikatu Check-Control dot. płynu
chłodzącego (OK)/test pojazdu w ramach innej akcji
tech. lub naprawy
Jednostka czasowa | 00 74 880

1 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu
chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

— 24.11.2023 Gwarancja 85657 km 28597 Zadanie: Fx Gx
B37 B47 B57
N47 N57
Kontrola
poziomu płynu
chłodzącego
(układ
recyrkulacji
spalin)
Zadanie: Fx Gx
B37 B47 B57
N47 N57
Kontrola
poziomu płynu
chłodzącego
(układ
recyrkulacji
spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ
recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ
recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego
(prawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 827

4 JC

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 830

1 JC

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego
(prawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 827

4 JC

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 830

1 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

- 24.11.2023 Gwarancja 85657 km 28597 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy)	4 JC
--	------

Jednostka czasowa I 00 73 827

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)


1 JC

Jednostka czasowa I 00 73 830

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu
chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Usterka I 11 71 90 08 00

— 23.11.2023 Kluczyk 85656 km 28597 Kluczyk 10



— 23.11.2023 Gwarancja 85656 km 28597 Zadanie:
Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole

— Zadanie: Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole

Opis: Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana obu wahaczy poprzecznych dolnych
Jednostka czasowa I 31 12 575 15 JC

Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z pomiarem wysokości bez załadunku pojazdu
Jednostka czasowa I 32 00 595 10 JC

Ustawienie zbieżności przedniej osi
Jednostka czasowa I 32 00 601 3 JC

Poduszka gumowa/przegub kulowy (na kolumnie McPhaersona) wahacza poprzecz. przedniej osi na dole

Usterka | 31 12 15 39 00

Śruba z łbem kołnierzym 2
Część | 07 11 9 906 100

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem 1
Część | 07 14 6 875 114


Wahacz poprz. z poduszką gumową, lewy 1
Część | 31 10 6 878 081

Wahacz poprz. z poduszką gumową, prawy 1
Część | 31 10 6 878 082

Śruba sześciokątna 2
Część | 33 17 6 760 342

Nakrętka samozab. z kołnierzem 4
Część | 33 30 6 760 349

— 22.11.2023 Kluczyk 85613 km 28597 Remote KeyRead



— 08.11.2023 Gwarancja 85091 km 28597 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 830

1 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu
chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

— Zadanie: Skrzynia rozdzielcza kompletna

Opis: Skrzynia rozdzielcza kompletna

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej wraz z utylizacją
zużytego oleju
Jednostka czasowa | 27 00 770

8 JC

Skrzynia rozdzielcza kompletna
Usterka | 27 10 00 38 00

Śruba zamykająca z o-ringiem
Część | 33 11 7 525 064

1

— 07.11.2023 Kluczyk

85090 km

28597

Kluczyk 10




— 07.11.2023 Przegląd

85090 km

28597
M-Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K. ,
Krakow-
Libertow

Automatycznie





— 07.11.2023 Gwarancja 85090 km 28597 Zadanie: Serwis oleju silnikowego
Zadanie: Serwis - standardowy zakres
Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Serwis oleju silnikowego	
Usterka 87 00 02 00 00	

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 7 826 799	

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 105	

Serwis - standardowy zakres	
Usterka 87 00 06 00 00	

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:


Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 616	

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka I 87 64 01 00 00

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część I 64115A1BDB6

1

— 15.09.2023 Kluczyk 82190 km 42099 Kluczyk 10



— 15.09.2023 Gwarancja 82190 km 42099 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 827

4 JC

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego 4 JC
(prawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 827

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu
chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego 4 JC
(prawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 827


Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego 4 JC
(prawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 827

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin 1 JC
(następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik
nieprawidłowy)
Jednostka czasowa I 00 73 830

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu
chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00


— 14.09.2023 Kluczyk 82121 km 42100 Remote
KeyRead



10.08.2023 Kluczyk

80726 km

Kluczyk 10





10.08.2023 Przegląd

80726 km

42099
M-Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K. ,
Kraków

Automatycznie



10.08.2023 Gwarancja

80726 km

42099

Zadanie: Fx Gx B37
B47 B57 N47 N57
Kontrola poziomu
płynu chłodzącego
(układ recyrkulacji
spalin)
Zadanie: Fx Gx B37
B47 B57 N47 N57
Kontrola poziomu

płynu chłodzącego
(układ recyrkulacji
spalin)
Zadanie: Poduszka
hydrauliczna/gumowa
wahacza
rozprężnego/drażka
reakcyjnego
(wewnątrz)
Zadanie: Zdalna
aktualizacja
oprogramowania

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 827	4 JC
---	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 830

1 JC

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 827

4 JC

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 830

1 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

- Zadanie: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)

Opis: Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana wahacza rozprężnego z lewej lub z prawej strony
Jednostka czasowa | 31 12 626

8 JC

Poduszka hydrauliczna/gumowa wahacza rozprężnego/drażka reakcyjnego (wewnątrz)
Usterka | 31 12 07 69 00

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
Część | 07 14 6 875 114

1

Okrągłe śruby imbusowe
Część | 07 14 6 885 389

1

Nakrętka zabezpieczająca
Część | 07 14 6 885 653

1

Wahacz rozprężny z poduszką gum. lewy
Część | 31 10 6 893 549

1

Śruba z kołnierzem ze sprężyną dociskową
Część | 31 20 6 795 249

1

- Zadanie: Zdalna aktualizacja oprogramowania

Opis: Zdalna aktualizacja oprogramowania

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie/kodowanie sterowników wraz z kasowaniem pamięci błędów

4 JC

Zdalna aktualizacja oprogramowania
 Usterka | 65 12 79 15 00

— 09.08.2023 Kluczyk 80374 km Remote KeyRead



— 12.06.2023 Gwarancja 77177 km 42099 Zadanie: Fx Gx Bx7 Nx7
 Powiadomienie dla klienta dot. chłodnicy recyrkulacji spalin (diagnoza online)
 Zadanie: (Główna) pompa płynu chłodzącego, mechaniczna (z mocowaniem)
 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57
 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57
 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
 Zadanie: Czujnik poziomu

- Zadanie: Fx Gx Bx7 Nx7 Powiadomienie dla klienta dot. chłodnicy recyrkulacji spalin (diagnoza online)

Opis: Fx Gx Bx7 Nx7 Powiadomienie dla klienta dot. chłodnicy recyrkulacji spalin (diagnoza online)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Nakłady administracyjne Jednostka czasowa 00 73 917	1 JC
--	------

Fx Gx Bx7 Nx7 Powiadomienie dla klienta dot. chłodnicy recyrkulacji spalin (diagnoza online)
Usterka | 00 11 81 06 00

- Zadanie: (Główna) pompa płynu chłodzącego, mechaniczna (z mocowaniem)

Opis: (Główna) pompa płynu chłodzącego, mechaniczna (z mocowaniem)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 556	3 JC
--	------

Wymiana pierścienia uszczelnienia pompy płynu chłodzącego w pokrywie obudowy (pokrywa obudowy z prawej strony zdemontowana) Jednostka czasowa 11 51 508	45 JC
--	-------

(Główna) pompa płynu chłodzącego, mechaniczna (z mocowaniem)
Usterka | 11 51 07 48 00

Śruba zespolona ASA Część 07 14 6 886 617	10
--	----

Śruba sześciokątna Część 07 14 7 483 888	2
---	---

Pierścień uszczelniający Część 11 11 7 802 665	1
---	---

Śruba Część 11 23 8 585 220	4
----------------------------------	---

Pompa płynu chłodzącego przełączalna Część 11 51 8 582 740	1
---	---

- Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia Jednostka czasowa I 00 68 860	15 JC
--	-------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 828	1 JC
--	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia Jednostka czasowa I 00 68 860	15 JC
--	-------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 828	1 JC
--	------

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy) Jednostka czasowa I 00 73 830	1 JC
---	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka I 11 71 90 08 00

Uszczelka metalowa Część I 11 71 8 579 316	1
---	---

Uszczelka metalowa Część I 11 71 8 579 316	1
---	---

— **Zadanie:** Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia Jednostka czasowa I 00 68 860	15 JC
--	-------

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 828

1 JC

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 830

1 JC

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia
Jednostka czasowa | 00 68 860

15 JC

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 828

1 JC

Kontrola wskaźnika chłodnicy recyrkulacji spalin (następnie są wymagane dalsze naprawy – wskaźnik nieprawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 830

1 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

Uszczelka metalowa
Część | 11 71 8 579 316

1

Uszczelka metalowa
Część | 11 71 8 579 316

1

— Zadanie: Czujnik poziomu czynnika chłodzącego

Opis: Czujnik poziomu czynnika chłodzącego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż/montaż chłodnicy z prawej strony (bez spuszczenia/wlewania płynu chłodzącego)
Jednostka czasowa | 17 11 550

7 JC

Czujnik poziomu czynnika chłodzącego
Usterka | 61 31 27 15 00


Zbiornik wyrównawczy
Część | 17135A6A031

1

— 07.06.2023 Kluczyk

77177 km



Kluczyk 10



— 06.06.2023 Kluczyk

77074 km




Remote
KeyRead



— 24.01.2023 Kluczyk

67297 km



Kluczyk 10




— 24.01.2023 Przegląd

67297 km

42099 Automatycznie
M-
Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K. ,
Kraków





— 24.01.2023 Gwarancja 67297 km 42099 Zadanie: Serwis oleju silnikowego
Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu
Zadanie: Serwis - standardowy zakres
Zadanie: Serwis filtr powietrza
Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Serwis oleju silnikowego
Usterka | 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 7 826 799	

— Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu

Opis: Serwis - kontrola pojazdu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu	6 JC
Jednostka czasowa 00 00 624	

Serwis - kontrola pojazdu
Usterka | 87 00 05 00 00

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis filtr powietrza

Opis: Serwis filtr powietrza

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza
Jednostka czasowa | 00 00 602

2 JC

Serwis filtr powietrza
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza
Część | 13 71 8 577 170

1

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616

2 JC

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00


Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64115A1BDB6

1

— 23.01.2023 Kluczyk

67264 km


Remote
KeyRead



— 17.01.2023 Kluczyk

66715 km

Remote
KeyRead



— 01.09.2022 Gwarancja 59386 km 42099 Zadanie: G0x G1x G2x G3x B57O Programowanie sterowników (DDE)

— Zadanie: G0x G1x G2x G3x B57O Programowanie sterowników (DDE)

Opis: G0x G1x G2x G3x B57O Programowanie sterowników (DDE)


Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie sterowników Jednostka czasowa 00 72 931	8 JC
--	------

G0x G1x G2x G3x B57O Programowanie sterowników (DDE)
Usterka | 00 13 85 03 00

— 29.08.2022 Kluczyk 59385 km Kluczyk 10



— 29.08.2022 Gwarancja 59385 km 42099 Zadanie: Osłona przedniej szyby (u góry, z boku na zewnątrz)

— Zadanie: Osłona przedniej szyby (u góry, z boku na zewnątrz)

Opis: Osłona przedniej szyby (u góry, z boku na zewnątrz)

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Uszczelnianie przedniej szyby 3 JC
Jednostka czasowa | 51 31 099


Demontaż i montaż/wymiana obu listew 1 JC
odwadniających na przedniej szybie
Jednostka czasowa | 51 31 531

Osłona przedniej szyby (u góry, z boku na zewnątrz)
Usterka | 51 31 07 39 00

— 27.08.2022 Kluczyk 58964 km Remote KeyRead



— 16.08.2022 Kluczyk 58136 km Kluczyk 10



— 16.08.2022 Gwarancja 58136 km 42099 Zadanie: Dach panoramiczny uszczelka szklanego panelu

— Zadanie: Dach panoramiczny uszczelka szklanego panelu

Opis: Dach panoramiczny uszczelka szklanego panelu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymienić uszczelkę pokrywy szklanego dachu
otwieranego przód
Jednostka czasowa | 54 13 052


4 JC

Dach panoramiczny uszczelka szklanego panelu
Usterka | 54 12 25 37 00

Uszczelka szyby
Część | 54 10 7 493 155

1

— 21.06.2022 Kluczyk 52337 km Kluczyk 10



— 21.06.2022 Gwarancja 52337 km 42099 Zadanie:
Czujnik cząstek stałych
Zadanie: Moduł
odbiornika
audio RAM

— Zadanie: Czujnik cząstek stałych

Opis: Czujnik cząstek stałych

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 556

3 JC

Czujnik cząstek stałych wymienić
Jednostka czasowa | 13 62 668

7 JC

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym
Jednostka czasowa | 61 00 006

3 JC

Czujnik cząstek stałych
Usterka | 13 62 29 15 00

Czujnik cząstek stałych
Część | 13 62 8 582 025

1

— Zadanie: Moduł odbiornika audio RAM

Opis: Moduł odbiornika audio RAM

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie/kodowanie sterowników wraz z kasowaniem pamięci błędów
Jednostka czasowa | 61 00 730 4 JC


Wymiana odprowadzenia elektrolitu z akumulatora
Jednostka czasowa | 61 21 528 1 JC

Moduł odbiornika audio RAM
Usterka | 65 12 81 02 00

— 26.04.2022 Kluczyk 49353 km Kluczyk 10



— 26.04.2022 Przegląd 49353 km 42099 Automatycznie
M-Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K. ,
Kraków



— 26.04.2022 Gwarancja 49353 km 42099 Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Zadanie: Serwis
- standardowy
zakres
Zadanie: Serwis
filtra paliwa
Zadanie: Serwis
mikrofiltra/filtra z
węglem
aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
---	------

Serwis oleju silnikowego Usterka 87 00 02 00 00	
--	--

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 7 826 799	1
--	---

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Serwis - standardowy zakres Usterka 87 00 06 00 00	
---	--

— Zadanie: Serwis filtra paliwa

Opis: Serwis filtra paliwa

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana filtra paliwa Jednostka czasowa 00 00 604	6 JC
---	------

Serwis filtra paliwa Usterka 87 13 02 00 00	
--	--

Wkład filtra paliwa Część 13 32 8 591 019	1
--	---

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616


2 JC

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64115A1BDB6


1

— 18.02.2022 Kluczyk 46635 km 42099 Kluczyk 10



— 18.02.2022 Przeгляд 46635 km 42099 Automatycznie

M-Cars
Sp. z o.o.
Sp.K. ,
Kraków



— 18.02.2022 Gwarancja 46635 km 42099

Zadanie: Serwis - standardowy zakres
Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

Opis: Serwis płynu hamulcowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego
Jednostka czasowa | 00 00 618

9 JC

Serwis płynu hamulcowego
Usterka | 87 34 00 00 00


Płyn hamulcowy
Część | 83 13 9 415 965

10

— 08.11.2021 Kluczyk

42213 km

Kluczyk 10




— 08.11.2021 Przegląd

42213 km

42099
M-
Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K. ,
Kraków

Automatycznie



— 25.06.2021 Gwarancja 33905 km 42099 Zadanie: Sterownik telematyki

— Zadanie: Sterownik telematyki

Opis: Sterownik telematyki

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym Jednostka czasowa I 61 00 006	3 JC
--	------

Programowanie/kodowanie sterowników wraz z kasowaniem pamięci błędów Jednostka czasowa I 61 00 730	4 JC
--	------


Wymiana sterownika telematyki pod obiciem podsufitki Jednostka czasowa I 84 10 852	28 JC
---	-------

Sterownik telematyki Usterka I 84 11 02 12 00	
--	--


Akumulatorek Część I 84 10 2 447 710	1
---	---

Telematic Communication Box 2 Część I 84 10 9 843 930	1
--	---

— 24.06.2021 Kluczyk 33904 km Kluczyk 10



— 24.06.2021 Przegląd 33904 km 42099 Ręcznie
M-Cars
Sp. z
o.o.



—	24.06.2021	Gwarancja	33904 km	42099	Zadanie: Serwis oleju silnikowego Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu Zadanie: Serwis - standardowy zakres Zadanie: Serwis filtr powietrza Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
---	------------	-----------	----------	-------	--

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Serwis oleju silnikowego
Usterka 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 8 583 898	

Bateria	1
Część 66 12 6 912 985	

— Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu

Opis: Serwis - kontrola pojazdu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд - kompleksowa kontrola pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 624

6 JC

Serwis - kontrola pojazdu
Usterka | 87 00 05 00 00

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis filtr powietrza

Opis: Serwis filtr powietrza

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza
Jednostka czasowa | 00 00 602

2 JC

Serwis filtr powietrza
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza
Część | 13 71 8 577 170

1

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616

2 JC

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00


Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64115A1BDB6

1


— 17.06.2021 Kluczyk

33081 km


Kluczyk 10



— 08.04.2021 Kluczyk 29239 km Kluczyk 10



— 22.02.2021 Kluczyk 27704 km Kluczyk 10



— 22.02.2021 Gwarancja 27704 km 42099 Zadanie: Sterownik telematyki

— Zadanie: Sterownik telematyki

Opis: Sterownik telematyki

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu 3 JC
Jednostka czasowa | 00 00 556

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym 3 JC

Jednostka czasowa | 61 00 006

Dodatkowa praca po 1. przerwaniu podczas programowania
Jednostka czasowa | 61 00 731

4 JC

Wymiana sterownika telematyki pod obiciem podsufitki
Jednostka czasowa | 84 10 852

28 JC

Sterownik telematyki
Usterka | 84 11 02 12 00


Akumulator
Część | 84 10 2 447 710

1


Telematic Communication Box 2
Część | 84 10 9 843 930

1

— 11.01.2021 Kluczyk 25596 km Kluczyk 10




— 29.10.2020 Kluczyk 22694 km Kluczyk 10




— 09.06.2020 Kluczyk 16234 km Kluczyk 10





— 09.06.2020 Przegląd 16234 km 42099 Automatycznie
M-Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K. ,
Kraków



— 09.06.2020 Gwarancja 16234 km 42099 Zadanie: Serwis oleju silnikowego
Zadanie: Serwis - standardowy zakres
Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Serwis oleju silnikowego
Usterka 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 8 583 898	

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616


2 JC

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00


Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64 11 6 996 208

1

— 01.04.2020 Kluczyk 14475 km 42099 Kluczyk 10



— 08.01.2020 Kluczyk 13015 km 42099 Kluczyk 10



— 08.01.2020 Gwarancja 13015 km 42099 Zadanie: G05
G07
Programowanie

sterowników
(środki
zapewnienia
jakości)
Zadanie: G0x
G1x G2x
Wymiana
kamery KAFAS

— Zadanie: G05 G07 Programowanie sterowników (środki zapewnienia jakości)

Opis: G05 G07 Programowanie sterowników (środki zapewnienia jakości)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Rozliczenie programowania i kodowania odbędzie się za pośrednictwem innej czynności technicznej lub naprawy
Jednostka czasowa | 00 67 974

G05 G07 Programowanie sterowników (środki zapewnienia jakości)
Usterka | 00 65 17 03 00

— Zadanie: G0x G1x G2x Wymiana kamery KAFAS

Opis: G0x G1x G2x Wymiana kamery KAFAS

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana kamery KAFAS i programowanie sterowników
Jednostka czasowa | 00 67 362










G0x G1x G2x Wymiana kamery KAFAS
Usterka | 00 66 32 01 00

Kamera KaFAS
Część | 66 51 7 911 468

— 29.10.2019 Kluczyk 9915 km 42099 Kluczyk 10



— 22.08.2019 Kluczyk 7061 km 42099 Kluczyk 10



— 21.03.2019 Przegląd

5 km 42099 Ręcznie
M-Cars
Sp. z
o.o.
Sp.K.,
Kraków

