

Maintenance History

Generation Date 26/09/2024

Plate Number W1583LF
BO Vehicle Number 157944
Make SKODA **Model** SKODA OCTAVIA
Vehicle Description SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 85 KW AMBITION COMBI
Contract Number 57944

Event date	Mileage	Event description	Supplier name
24/06/2024	118235	tuleja wahacza	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
24/06/2024	118235	przeegląd wg wskazań komputera	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
24/06/2024	118235	filtr przeciwpylkowy	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
24/06/2024	118235	badanie techniczne / przeegląd rejestracyjny	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
08/02/2024	103315	wymiana oleju	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
08/02/2024	103315	wycieraczki tylnej szyby	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
08/02/2024	103315	wycieraczki przedniej szyby	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
09/11/2023	93107	weryfikacja usterek	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
09/11/2023	92202	weryfikacja usterek	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
09/11/2023	93107	swiece zarowe	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
09/11/2023	92202	pasek/tańcuch rozrzadu	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
17/10/2023	90576	wycieraczki tylnej szyby	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
17/10/2023	90576	przeegląd wg wskazań komputera	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
17/10/2023	90576	filtr powietrza	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
17/10/2023	90576	filtr paliwa	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
03/08/2023	82011	wymiana oleju	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
03/08/2023	82011	tarcze hamulcowe przód	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
03/08/2023	82011	klocki hamulcowe tył	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
15/03/2023	60282	wycieraczki tylnej szyby	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.

15/03/2023	60282	wycieraczki przedniej szyby	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
15/03/2023	60282	przegląd wg wskazań komputera	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
15/03/2023	60282	płyn hamulcowy	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
15/03/2023	60282	klimatyzacja-dezynfekcja	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
15/03/2023	60282	filtr przeciwpyłkowy	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
16/08/2022	41267	wymiana oleju	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
09/05/2022	31098	przegląd wg wskazań komputera	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
09/05/2022	31098	klimatyzacja-dezynfekcja	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
09/05/2022	31098	filtr przeciwpyłkowy	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
15/02/2022	21463	wymiana oleju	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
25/11/2021	13637	geometria zawieszenia i układu kierowniczego	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.
13/10/2021	11581	uzupełnienie oleju	PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.