

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/09/19

Plate Number **WE216WG**
Make **VOLVO**
Model **XC90**
Vehicle Description **D5 Awd 5 Inscription**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2021/12/06	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none">szkoda parkingowa (pojazd stojący), burta prawa; błotnik prawy przód; drzwi przednie prawe, drzwi TP;;
2022/01/04	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none">szkoda parkingowa (pojazd stojący), atrapa tylnia, kłapa bagażnika;;
2020/05/22	14029 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">/ Przegląd okresowy / Filtr pyłkowy
2021/06/30	32095 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">/ Przegląd okresowy / Klocki hamulcowe - tył / Filtr pyłkowy
2022/05/25	54622 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">/ Badanie rejestracyjne
2022/06/13	55491 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">/ Przegląd okresowy / Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr paliwa / Dezynfekcja klimatyzacji / Inne
2022/06/15	55608 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">/ Badanie rejestracyjne
2023/05/31	80262 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">/ Przegląd okresowy / Pióra wycieraczek / gumki / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Inne

2024/05/31	103003 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">• / Przegląd okresowy / Pióra wycieraczek / gumki / Olej przekładniowy skrzyni biegów / Dezynfekcja klimatyzacji