

# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/09/30

Plate Number **WK68302**  
Make **LAND ROVER**  
Model **Range Rover Spo**  
Vehicle Description **2.0 Si4 300 Km Se**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2024/05/19	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"><li>kolizja z pojazdem, zderzak przód;;</li></ul>
2020/07/08	18535 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Przegląd okresowy / Płyn chłodzący / Filtr pyłkowy</li></ul>
2021/08/25	40338 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Przegląd okresowy / Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód</li></ul>
2022/05/12	57620 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Badanie rejestracyjne</li></ul>
2022/09/21	66274 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Przegląd okresowy / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr pyłkowy / Bateria pilota</li></ul>
2022/11/23	68662 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Bateria pilota</li></ul>
2023/05/16	80539 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Inne</li></ul>
2023/09/25	86739 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Przegląd okresowy / Olej do mostu napędowego / Świece zapłonowe / Filtr pyłkowy / Inne / Filtr powietrza</li></ul>
2024/05/16	101984 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>/ Badanie rejestracyjne</li></ul>