

Model: X7 xDrive30d
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBACW810X09B44692
Seria: G07
Kod modelu: CW81
Typ prowadzący: CW81

Pojazd

BMW X7 xDrive30d, 195kW

WBACW810X09B44692




Seria G07
Kolor black-sapphire metallic
Aktualne oprogramowanie (i-Level) S18A-22-11-531
Start gwarancji 30 grudnia 2019

Blokada wydania

 Występują akcje techniczne.

 Dostępne są aktywne umowy serwisowe.

Akcje techniczne

Status	Nr czynności	Opis	Rezerwacja
Otwarty	10011200700	Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin  Blokada dostawy Lokalny nr kampanii: -	
Otwarty	10011350700	Powiadomienie dla klienta w sprawie chłodnicy recyrkulacji spalin Lokalny nr kampanii: -	

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Status	Nr czynności	Opis
Otwarty	1SACC011056	Chłodnica recyrkulacji spalin Bx7 Lokalny nr kampanii: -

Otwarty	1SACC023714	Czujnik ciśnienia doładowania P22 Lokalny nr kampanii: -
---------	-------------	--

Informacje specjalne


Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

⚠ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

 Brak rozwiązań serwisowych do diagnozy na żywo.

Umowy serwisowe

Opis	Wystawiający	Rozliczenie od	Czas trwania	Przebieg
Service Inclusive - 5 lat / 100.000 km	AG	30 gru 2019	do 29 gru 2024	do 100000 km

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonam...)	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2021-2 (stan: 5 cze 2024)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 31 maj 2024 (SWID: 01552405).	Road Map EUROPE Live 2024-2	Road Map EUROPE Live 2024-3

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	X7 xDrive30d
Karoseria	GEFZG
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	9B44692
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBACW810X09B44692
Seria	G07
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B570
Numer silnika	54105840
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0199973WY4
Numer seryjny Headunit	HBB264K9441859
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-19-07-563
Data produkcji	8 lis 2019
Zakład produkcyjny	SPARTANBURG
Data wydania	18 gru 2019
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	475
Kod tapicerki	VAEW
Kod modelu	CW81
Typ podstawowy	CW81
Typ prowadzący	CW81

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
01MA M Sportowy układ wydechowy
01SP 22" st.lekki V-Spoke 755M z tr.awar.
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02NH Hamulec sportowy M
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VH Integral active front steering
0302 Instalacja alarmowa
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0328 Stopień, aluminium
0337 M Pakiet sportowy
03AT Reling dachowy, aluminium satynowane
03DS BMW Display Key
03MB Ind. linia wyp. wnętrza alum. satynow.
0407 Panoram. dach przes.-uchyln. Sky Lounge
0413 Siatka oddzielająca bagażnika
0418 Pakiet bagażnika
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0453 Klimatyzowane fotele przednie
0456 Fotel komfort z pamięcią
04A2 Aplikacja szklana Craftedclarity
04HB Pakiet zapewn. komfort ciepły, przód
04KR Wersja z drewna szlach. Finline Stripe
04M5 Ind. tabl. przyrz., obciąż. skórą
04NM Ambient Air Paket
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0548 Licznik kilometrów
05A1 LED Fog lights
05AC Asystent świateł drogowych
05AL Active Protection
05AQ Active Guard Plus
05AU Driving Assistant Professional
05DN System wspomagania parkowania Plus
0610 Wyświetlacz przezierny
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AE Teleservices
06AF Ustawowy numer awaryjny
06AK Connected Drive Services
06C3 Connected Package Professional
06NW Telefon komórkowa z Wireless Charging
06U3 BMW Live kokpit Professional
06U8 Sterowanie gestami BMW
06UK Night Vision z rozpozn. osób
06WD WLAN Hotspot
0710 M Kierownica skórzana
0715 Pakiet aerodynamiczny M
0776 Podsufitka M, Alcantara antracyt
08A1 Polska wersja językowa
08AP Oprzyrządowanie montażowe
08AT Literatura pokładowa, polski

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.

08KB Termin wym.oleju 24 miesiące/25 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08TF Aktywna ochrona pieszych
08TR Dekodowanie funkcji dodatkowych
0925 Dummy-SALAPA
A105 Akumulator AGM 105 Ah

Stan oprogramowania sterownika

Historie pojazdu

	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przeгляд
—	06.06.2024	Gwarancja	96740 km	49584	Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia
Jednostka czasowa | 00 68 860 15 JC




Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 827 4 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

Uszczelka metalowa
Część | 11 71 8 579 316 1

Śruba z łbem soczewkowym
Część | 35 21 7 685 343 2

—	05.06.2024	Kluczyk	96740 km	49584	Kluczyk 0
---	------------	---------	----------	-------	-----------






— 04.06.2024 Kluczyk

96678 km

49584

Remote KeyRead






— 27.05.2024 Kluczyk

96287 km

49584

Remote KeyRead






— 14.05.2024 Kluczyk

95340 km

49584

Kluczyk 0





- 10.05.2024 Kluczyk 95327 km 31536 Kluczyk 0
- 10.05.2024 Gwarancja 95327 km 49584 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia
Jednostka czasowa | 00 68 860 15 JC




Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 827 4 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

Uszczelka metalowa 1
Część | 11 71 8 579 316

Śruba z łbem soczewkowym 2
Część | 35 21 7 685 343

- 05.03.2024 Kluczyk 95325 km 49584 Kluczyk 0





— 26.02.2024 Gwarancja 92579 km 49584 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia
Jednostka czasowa | 00 68 860 15 JC

Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy)
Jednostka czasowa | 00 73 827 4 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00

— 26.02.2024 Gwarancja 92579 km 49584 Zadanie: Serwis oleju silnikowego
Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu
Zadanie: Serwis - standardowy zakres
Zadanie: Serwis filtr powietrza

Zadanie:
Serwis
mikrofiltra/filtra
z węglem
aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
---	------

Serwis oleju silnikowego Usterka 87 00 02 00 00	
--	--

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 7 826 799	1
--	---

— Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu

Opis: Serwis - kontrola pojazdu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa 00 00 624	6 JC
--	------

Serwis - kontrola pojazdu Usterka 87 00 05 00 00	
---	--

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Serwis - standardowy zakres Usterka 87 00 06 00 00	
---	--

— Zadanie: Serwis filtr powietrza

Opis: Serwis filtr powietrza

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza
Jednostka czasowa | 00 00 602

2 JC

Serwis filtr powietrza
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza
Część | 13 71 8 577 170

1

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616

2 JC

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64115A1BDB6





1

— 22.02.2024 Kluczyk

92579 km

49584

Kluczyk 0









— 22.02.2024 Przegląd

92579 km


49584

Automatycznie


Bonkowscy
Spółka
Akcyjna
(dawniej
Bonkowski
Sp.k.),
Szczecin




— 21.02.2024 Kluczyk 92404 km 49584 Remote KeyRead



— 14.09.2023 Kluczyk 85649 km 49584 Kluczyk 0



— 25.07.2023 Kluczyk 83784 km Kluczyk 0



— 25.07.2023 Gwarancja 83784 km 49584 Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego

(układ
recyrkulacji
spalin)

— Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia Jednostka czasowa 00 68 860	15 JC
--	-------


Odczyt komunikatu Check-Control płynu chłodzącego (prawidłowy) Jednostka czasowa 00 73 827	4 JC
---	------

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Kontrola poziomu płynu chłodzącego (układ recyrkulacji spalin)
Usterka | 11 71 90 08 00


— 05.07.2023 Kluczyk 81277 km Remote KeyRead




— 02.03.2023 Kluczyk 73892 km Kluczyk 0




— 28.02.2023 Kluczyk 73822 km Remote KeyRead




— 11.01.2023 Kluczyk 70423 km Kluczyk 0



— 10.01.2023 Kluczyk 70377 km Remote KeyRead



— 21.12.2022 Kluczyk 69780 km Kluczyk 0





— 21.12.2022 Gwarancja 69782 km 49584 Zadanie: Elektryczna regulacja kolumny kierowniczej

— Zadanie: Elektryczna regulacja kolumny kierowniczej

Opis: Elektryczna regulacja kolumny kierowniczej

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki Lokalnie 0 JC
z pomiarem wysokości bez załadunku pojazdu
Jednostka czasowa | 32 00 595

Ustawienie zbieżności przedniej osi Lokalnie 0 JC
Jednostka czasowa | 32 00 601

Ustawienie tylnej osi Lokalnie 0 JC
Jednostka czasowa | 32 00 620

Wymiana kolumny kierownicy z regulacją elektryczną Lokalnie 0 JC
Jednostka czasowa | 32 31 594

Elektryczna regulacja kolumny kierowniczej
Usterka | 32 31 15 39 00


Nakrętka sześciokątna Lokalnie 4
Część | 07 11 9 904 024

Śruba Torx hermetyzowana Lokalnie 1
Część | 07 14 9 890 645


Śruba torx Lokalnie 1
Część | 32 30 6 778 609

Kolumna kierownicza regul. elektrycznie Lokalnie 1
Część | 32 30 6 894 879


— 15.12.2022 Kluczyk 69513 km Remote KeyRead



25000
12/2024



25000
12/2024




25000
12/2024



12/2024



12/2024




25000
12/2024



— 05.12.2022 Kluczyk

69116 km

Kluczyk 0




— 05.12.2022 Przegląd

69116 km

49584

Automatycznie

Bonkowsky
Sp. z o.o. i
Spolka. Sp.
, Szczecin



— 05.12.2022 Gwarancja

69116 km

49584

Zadanie: G0x
G1x G2x G3x
B57O
Programowanie
sterowników
(DDE)

— Zadanie: G0x G1x G2x G3x B57O Programowanie sterowników (DDE)

Opis: G0x G1x G2x G3x B57O Programowanie sterowników (DDE)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie sterowników
Jednostka czasowa | 00 72 931

8 JC

G0x G1x G2x G3x B57O Programowanie sterowników
(DDE)

Usterka | 00 13 85 03 00

—	05.12.2022	Gwarancja	69117 km	49584	Zadanie: Serwis oleju silnikowego Zadanie: Serwis - standardowy zakres Zadanie: Serwis filtra paliwa Zadanie: Serwis płynu hamulcowego Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
---	------------	-----------	----------	-------	--

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Serwis oleju silnikowego
Usterka | 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 7 826 799	

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 105	

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis filtra paliwa

Opis: Serwis filtra paliwa

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana filtra paliwa 6 JC
Jednostka czasowa | 00 00 604

Serwis filtra paliwa
Usterka | 87 13 02 00 00

Wkład filtra paliwa 1
Część | 13 32 8 591 019

— Zadanie: Serwis płynu hamulcowego

Opis: Serwis płynu hamulcowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego 6 JC
Jednostka czasowa | 00 00 618

Serwis płynu hamulcowego
Usterka | 87 34 00 00 00

Płyn hamulcowy 10
Część | 83 13 9 415 965

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów) 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 616

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00





Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw. 1
Część | 64115A1BDB6

— 25.11.2022 Kluczyk

68337 km

49584

Remote
KeyRead





— 27.10.2021 Kluczyk 44839 km Kluczyk 0



— 27.10.2021 Przegląd 44839 km 31536 Automatycznie

Bonkowsky
Sp. z o.o. i
Sp.
Sp.Koman
, Szczecin



— 27.10.2021 Gwarancja 44839 km 31536 Zadanie:
Serwis oleju silnikowego
Zadanie:
Serwis - kontrola pojazdu
Zadanie:
Serwis - standardowy zakres
Zadanie:
Serwis filtr powietrza
Zadanie:
Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
---	------

Serwis oleju silnikowego
Usterka | 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 8 583 898	1
--	---

— Zadanie: Serwis - kontrola pojazdu

Opis: Serwis - kontrola pojazdu

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa 00 00 624	6 JC
--	------

Serwis - kontrola pojazdu
Usterka | 87 00 05 00 00

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Serwis - standardowy zakres
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Serwis filtr powietrza

Opis: Serwis filtr powietrza

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa 00 00 602	2 JC
---	------

Serwis filtr powietrza
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza Część 13 71 8 577 170	1
---	---

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeгляд/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616


2 JC

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym
Usterka | 87 64 01 00 00


Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64115A1BDB6

1

— 08.06.2021 Kluczyk 33556 km Kluczyk 10



— 10.02.2021 Kluczyk 23969 km Kluczyk 10



— 10.02.2021 Gwarancja 23969 km 49584 Zadanie: Klapka wlewu paliwa (z nakładką / napędem nastawczym)

— Zadanie: Klapka wlewu paliwa (z nakładką / napędem nastawczym)

Opis: Klapka wlewu paliwa (z nakładką / napędem nastawczym)

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:


Przeprowadzenie testu pojazdu 3 JC
Jednostka czasowa | 00 00 556

Czas pracy otwarty/wyposażenie nadwozia 8 JC
Jednostka czasowa | 51 99 000

Klapka wlewu paliwa (z nakładką / napędem nastawczym)
Usterka | 41 63 00 41 00

Ośłona 1
Część | 51 17 7 440 023

— 27.01.2021 Kluczyk 23247 km Kluczyk 10



— 27.01.2021 Przegląd 23247 km 49584 Ręcznie

Bonkowscy
Sp. z o.o. i
Spolka. Sp.
, Szczecin



— 27.01.2021 Gwarancja 23247 km 49584

Zadanie:
Serwis oleju
silnikowego
Zadanie:
Serwis -
standardowy
zakres

Zadanie:
Serwis
mikrofiltra/filtra
z węglem
aktywnym

— Zadanie: Serwis oleju silnikowego

Opis: Serwis oleju silnikowego

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
---	------

Serwis oleju silnikowego Usterka 87 00 02 00 00	
--	--

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 8 583 898	1
--	---

Bateria Część 66 12 6 912 985	1
------------------------------------	---

— Zadanie: Serwis - standardowy zakres

Opis: Serwis - standardowy zakres

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Serwis - standardowy zakres Usterka 87 00 06 00 00	
---	--

— Zadanie: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Opis: Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa 00 00 616	2 JC
---	------

Serwis mikrofiltra/filtra z węglem aktywnym Usterka 87 64 01 00 00	
---	--


Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw. Część 64115A1BDB6	1
---	---

— 18.01.2020 Przejąd

13 km

41094
Zdunek
Auto
Premium
Sp.
z.o.o.,
Gdynia

Ręcznie



Model: X7 xDrive30d

Numer identyfikacyjny pojazdu: WBACW810X09B44692

Seria: G07

Kod modelu: CW81

Typ prowadzący: CW81

Umowa:	07NH
Opis:	Service Inclusive - 5 lat / 100.000 km
Wystawiający:	AG
Rozliczenie od:	30 gru 2019
Start km:	0
Koniec km:	100000*
Przebieg km:	100000
Data rozpoczęcia:	30 gru 2019
Data zakończenia:	29 gru 2024*
Czas trwania miesiąc(e):	60

*Co nastąpi pierwsze

BMW/MINI Service Inclusive

Przez zakup „BMW/MINI Service Inclusive” (dalej nazywane „pakietem serwisowym”) klient w ustalonym okresie* od daty pierwszej rejestracji pojazdu lub do czasu osiągnięcia określonego przebiegu* (w zależności od tego, co nastąpi najpierw) uzyskuje przypisane do pojazdu prawo do wykonywania wymienionych poniżej napraw i prac serwisowych u każdego objętego programem diler BMW/MINI lub w każdym objętym programem autoryzowanym serwisie BMW/MINI. Uprawnienie przechodzi na nabywcę pojazdu, jeśli pojazd zostanie sprzedany w trakcie obowiązywania umowy.

Pakiet serwisowy obejmuje wymienione poniżej w punktach 1-4 prace konserwacyjne w pojazdach w wersji fabrycznej (wraz z olejem, wynagrodzeniem oraz wymaganymi oryginalnymi częściami BMW/MINI):

- 1.Wymiana oleju silnikowego z filtrem oleju oraz dolewki
- 2.Serwis/wymiana filtra powietrza, filtra paliwa, mikrofiltra, świec zapłonowych
- 3.Serwis płynu hamulcowego
- 4.Serwis i kontrola pojazdu zgodnie z wytycznymi BMW/MINI.

Warunkiem jest zgodna z przeznaczeniem eksploatacja pojazdu oraz wykonywanie zalecanych przeglądów lub prac serwisowych zgodnie ze wskazanymi dla pojazdu okresami międzyserwisowymi, według specyfikacji producenta.

Usługi BMW Mobiler Service oraz roszczenia do świadczeń i wyłączenia w ramach odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy pozostają nienaruszone.

* Przez dokonanie wyboru pakietu serwisowego zostaje określony okres trwania umowy/przebieg.

** nie dotyczy modeli BMW i3, filtr paliwa także nie dotyczy BMW i8.