

IKWIDUJĄCY SZKODĘ: S Plus Sp. z o.o. Warszawa DATA POWSTANIA SZKODY: 2022-12-08

OPIS SZKODY: tylne drzwi po prawej uszkodzone OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: OBJECT_COLLISION

WARTOŚĆ SZKODY: 9782.05 PLN Netto

LIKWIDUJĄCY SZKODĘ: S Plus Sp. z o.o. Warszawa DATA POWSTANIA SZKODY: 2023-08-18

OPIS SZKODY: Po prawej stronie przedniego zderzaka zadrapania płytkie kilkucentymetrowe rysy OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: VEHICLE_COLLISION

WARTOŚĆ SZKODY: 4374.09 PLN Netto

WF8292T AUDI A4

LIKWIDUJĄCY SZKODĘ: S Plus Sp. z o.o. Warszawa DATA POWSTANIA SZKODY: 2024-06-28

OPIS SZKODY: wgniecenie na masce OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: PARKING_DAMAGE

WARTOŚĆ SZKODY: 2368.69 PLN Netto

LIKWIDUJĄCY SZKODĘ: S Plus Sp. z o.o. Warszawa DATA POWSTANIA SZKODY: 2024-06-28

OPIS SZKODY: zagięty róg drzwi prawych przednich OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: PARKING_DAMAGE

WARTOŚĆ SZKODY: 3081.32 PLN Netto
