

Mercedes-Benz GLC



VIN: WDC2533811F731173

Benzyzna

Wygenerowano 20.02.2025, 19:56



Przebieg

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 7 krajach: +1

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Aktualny status jest nieznan



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Pojazd został odnaleziony

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

Włochy

Czechy

Stany Zjednoczone

Słowacja

Słowenia

Rumunia

Szwecja


Przebieg

Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

Ostatni znany przebieg: 65 330 km



Zastrzeżenie: Ten wykres przedstawia szacunkowy trend przebiegu. Choć jest on oparty na rzeczywistych zapisach przebiegu dostępnych dla tego pojazdu, istnieją w nim pewne luki, ponieważ nie każde zdarzenie związane z przebiegiem jest konsekwentnie rejestrowane. Aby uwzględnić te brakujące punkty danych, stosujemy nasz własny model analityczny, który przewiduje, jak przebieg prawdopodobnie zmienił się między zarejestrowanymi zdarzeniami. Pomaga to uzyskać pełniejszy obraz użytkowania pojazdu w czasie.

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?

Uwaga
Przeгляд techniczny przeszedł pomyślnie 10.2024, w kraju: **Polska**

Prawne

Badanie techniczne **Pomyślnie** 10.2024 **Polska** Przeszedł badanie techniczne

Złomowany Nie znaleziono zapisów Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie


Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?

⚠ Bądź ostrożny
Ten pojazd został uszkodzony

i Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach



09.2024 Polska

Ocena

Uszkodzone strony
Prawa strona **Tył**

Szacowany koszt naprawy
2001 zł – 6000 zł

Możliwa przyczyna
Nieznana

Grupy szkód
Zewnętrzne części nadwozia

Uszkodzenia prawej strony:
Strona prawa / Drzwi przednie

Uszkodzenia prawej strony:
Tył / Zderzak

Uszkodzenia prawej strony:
Tył strona prawa / Zderzak

Zastrzeżenie: Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

Słownik uszkodzeń

Ocena

Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.

Szacowany koszt naprawy

Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o szkodach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

- Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/niższe koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju).
- Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej?

✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej

Wartość rynkowa

Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?



Uwaga

- Ostatnia znana cena sprzedaży: 180 002 zł
- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 150 790 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

Mercedes-Benz GLC – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.

Najniższa cena

140 960 zł


Średnia cena

150 790 zł

Najwyższa cena

159 781 zł

Historia cen rynkowych



2024

Zapisy cenowe

12.2024

180 002 zł

Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?



Uwaga

Klasa emisji CO₂: E (186 g/km)

Emisja CO₂

Emisje CO₂ Twojego pojazdu

186 g/km Klasa **E**

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 i więcej

Emisja CO₂ g/km

Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

Mercedes-Benz



Model

GLC



Opis

GLC



Rodzaj nadwozia

Hatchback



Rok modelu

2019



Pojemność skokowa układu napędowego

2 l



Moc układu napędowego

145 kW (194 KM)



Typ paliwa

Benzyna



Typ skrzyni biegów

Automatyczna



Typ napędu

Napęd na cztery koła



Umiejscowienie kierownicy

Kierownica z lewej strony



Liczba miejsc siedzących

5



Kategoria

m1



Masa całkowita

2430 kg



Masa własna

1775 kg

Wyposażenie

Otrzymane od producenta

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

09U

MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

100A

IMITATION LEATHER

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

15U

PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

197U

OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

235

ACTIVE PARKING ASSIST

255B

MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

0V2

SPEED/LOAD INDEX 101V

101A

IMITATION LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

15R

LIGHT-ALLOY WHEEL MULTI-DOUBLE-SPOKE DESIGN 19" "ALL-ROUND"

16B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-POLISH

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

218

REAR VIEW CAMERA

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

270

GPS AERIAL

294

KNEEBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

345

RAIN SENSOR

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

365

HARD DRIVE NAVIGATION

3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

428

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

446

TOUCHPAD ONLY

486

SPORTS SUSPENSION

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

548

CONNECT 20 MID (NTG6)

559L

POLAND

5P6

CONTROL CODE FOR SALES

611

AMBIENT LIGHTING

682

FIRE EXTINGUISHER

723

LOAD COMPARTMENT COVER

274

TELEPHONE ANTENNA

2U1

RADIATOR SHUTTER

309

CUP HOLDER

343B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - POLISH

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

440

CRUISE CONTROL

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5XXL

EUROPE

632

HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

739

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD
DAB/DMB

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM
SYSTEM

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL
CHANGEOVER

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

961

EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH
RDE

B01

48V TECHNOLOGY

B51

TIREFIT

F253

MODEL SERIES 253

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

JVF

PLANT CONTROL CODE

JWA

PLANT CONTROL CODE

K14

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

800

YOM X9/1

859

CENTRAL DISPLAY SIZE M

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

888

LOCKABLE LOADING FLOOR

893

KEYLESS-START

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH
BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

900

EXTERIOR CHROME PACKAGE

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT
MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

AA6

UPRATED POWER VARIANT 1

B10

FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY
SELECT)

FC

COUPE

HA

REAR AXLE

JVO

PLANT CONTROL CODE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K27

K31

NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

L3E

SPORT STEERING WHEEL - SMOOTH SPLIT LEATHER

M013

DERATED ENGINE

M264

INLINE 4-CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE M264

P49

MIRROR PACKAGE

P65

ERGONOMICS PACKAGE

PBF

MBUX NAVIGATION PLUS

PYD

CONTROL CODE FOR SALES

PZB

CONTROL CODE FOR SALES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

L

LEFT-HAND DRIVE

M005

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M20

DISPLACEMENT 2.0 LITER

P22

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - LUXURY - INTERIOR

P54

ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

P76

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - BASIC - EXTERIOR

PYB

CONTROL CODE FOR SALES

PYM

CONTROL CODE FOR SALES

R01

SUMMER TYRES

U09

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSED IMIT.)

U12

VELOUR FLOOR MATS

U35

12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

U82

USB CHARGE SOCKET IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Oś czasu

Znaleziono 7 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

10.2019  Polska

 **Został zarejestrowany**

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

10.2022  Polska


 **Był ubezpieczony**

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 30.10.2022

Do: 29.10.2023

11.2022  Polska

 **Został poddany badaniu technicznemu**

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

09.2024  Polska

 **Wykryto ocenę uszkodzeń** 

Istnieją informacje sugerujące, że ten pojazd przeszedł ocenę uszkodzeń w tym kraju (lub stanie). Szczegółowe dane znajdziesz w sekcji „Uszkodzenia”.

10.2024  Polska

 **Został poddany badaniu technicznemu**

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

10.2024  Polska

 **Był ubezpieczony**

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 30.10.2024

Do: 29.10.2025

12.2024  Polska

 **Był na sprzedaż**

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**