

Numer rejestracyjny	Marka i Model	Opis uszkodzeń
WF8288T	Audi A4	<p>IKWIDUJĄCY SZKODĘ: Brak danych DATA POWSTANIA SZKODY: 2020-04-28 OPIS SZKODY: p/p błotnik p/p lampa,, zderzak, koło p/p OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: Sprawca podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego uderzył w pojazd poszkodowany który się poruszał Oświadczenie WARTOŚĆ SZKODY: 12249.34 PLN Netto</p> <hr/> <p>LIKWIDUJĄCY SZKODĘ: Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. - Okęcie Warszawa, Sekundowa 1 DATA POWSTANIA SZKODY: 2020-04-28 OPIS SZKODY: "Zarysowanie lamby przedniej lewej, Uszkodzony zderzak przedni po stronie lewej" OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: Prowadząc auto (Audi A4), wyjeżdżając z parkingu wymusiłam pierwszeństwo w wyniku czego doszło do zderzenia z pojazdem marki Skoda. Miało to miejsce na wyjeździe z parkingu SH Skorosze w kierunku Leroy Merlin. Kierujący Skodą poruszał się drogą z pierwszeństwem przejazdu od mojej lewej strony.. Świadkowie: nie Oświadczenie: nie WARTOŚĆ SZKODY: 7308.56 PLN Netto</p> <hr/> <hr/>