

Mercedes-Benz E 220

VIN: W1K2130051A878692

Diesel

Wygenerowano 2024-12-09 15:38



Przebieg

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 8 krajach:



+2

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Aktualny status jest nieznan



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Pojazd został odnaleziony

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Litwa



Stany Zjednoczone



Słowacja



Czechy



Słowenia



Szwecja



Finlandia




Rumunia

Przebieg

Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?

Uwaga

Ostatni znany przebieg: 68 924 km




Zastrzeżenie: Ten wykres przedstawia szacunkowy trend przebiegu. Choć jest on oparty na rzeczywistych zapisach przebiegu dostępnych dla tego pojazdu, istnieją w nim pewne luki, ponieważ nie każde zdarzenie związane z przebiegiem jest konsekwentnie rejestrowane. Aby uwzględnić te brakujące punkty danych, stosujemy nasz własny model analityczny, który przewiduje, jak przebieg prawdopodobnie zmienił się między zarejestrowanymi zdarzeniami. Pomaga to uzyskać pełniejszy obraz użytkowania pojazdu w czasie.

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zełtomowany?

i Uwaga

Przegląd techniczny przeszedł pomyślnie 2023-09, w kraju:  **Polska**

Prawne



Badanie techniczne

Pomyślnie 2023-09

 **Polska**

Przeszedł badanie techniczne



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?

⚠ Bądź ostrożny

Ten pojazd został uszkodzony 2 razy!

i Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach



Uszkodzenia z przodu:

Przód / Zderzak

Przód / Szyba

Przód strona lewa / Zderzak

Przód strona prawa / Zderzak

2023-10

 Polska

Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

12 001 zł – 22 000 zł

Możliwa przyczyna uszkodzenia

Nieznana

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia

Szyby



Uszkodzenia prawej stro

Tył / Zderzak

Tył strona prawa / Zderzak

2024-08

 Polska

Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

12 001 zł – 22 000 zł

Możliwa przyczyna uszkodzenia

Nieznana

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia

Zastrzeżenie: Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

Kłęski żywiłowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiłowej?

✓ **Nie znaleziono żadnych problemów**

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?

i Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

Mercedes-Benz



Model

E 220



Opis

E 220 D 4Matic Sedan



Rodzaj nadwozia

Sedan



Rok modelu

2020



Pojemność skokowa układu napędowego

2 l



Moc układu napędowego

151 kW (202 KM)



Typ paliwa

Diesel



Typ skrzyni biegów

Automatyczna



Typ napędu

Napęd na cztery koła



Umiejscowienie kierownicy

Kierownica z lewej strony



Liczba miejsc siedzących

5



Kategoria

m1



Masa całkowita

2470 kg



Masa własna

1807 kg

Wyposażenie

Otrzymane od producenta

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

02J

INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)

085

WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG

0B3

VEHICLE PRODUCTION LOCATION SINDELFINGEN

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

16B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-POLISH

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

197U

OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

1B3

COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

20U

KEYLESS RENTAL

234

BLIND SPOT MONITORING

235

ACTIVE PARKING ASSIST

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

270

GPS AERIAL

287

THROUGH-LOADING FEATURE

294

KNEEBAG

299

PRE-SAFE®

2U1

RADIATOR SHUTTER

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

309

CUP HOLDER

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

33U

SERVICES FOR REMOTE ACCESS PLUS

343B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - POLISH

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

365

HARD DRIVE NAVIGATION

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

39V

SPEED/LOAD INDEX 98Y XL + 100Y XL

3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

431

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED

446

TOUCHPAD ONLY

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

501

360° CAMERA

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

537

DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

549

CONNECT 20 HIGH (NTG6)

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

559L

POLAND

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5XXL

EUROPE

600A

FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

601A

FABRIC / IMITATION LEATHER / MICROFIBER - BLACK / ANTH.

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

677

AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

682

FIRE EXTINGUISHER

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

737

CENTER CONSOLE IN BLACK OPEN-PORE ASH WOOD (2A70)

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

776

WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

7B4

WIPPS COUNTRIES WEU+COG

7U0

ALTERNATIVE HOOD

801

YOM X0/1

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

868

CENTRAL DISPLAY SIZE L

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

881

BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

889

KEYLESS-GO

891

PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

897

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

971

EXHAUST SYSTEM WITH DPF, GENERATION 1.5

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

B51

TIREFIT

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F213

MODEL SERIES 213

FW

SEDAN

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

GA7

AUTOMATIC TRANSMISSION

H41

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM SHINE (2B51)

HA

REAR AXLE

K06

ENGINE POWER CATEGORY UNDER 151 KW

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K14

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

L

LEFT-HAND DRIVE

L5C

SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

LS1

BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 1/1.5

M005

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M20

DISPLACEMENT 2.0 LITER

M654

INLINE DIESEL ENGINE OM654

N05

PLANT CONTROL CODE - LS1.5 IN BUILDING 7

N5A

PLANT CONTROL CODE

P29

INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P31

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P35

LIGHT PACKAGE

P47

PARKING PACKAGE HIGH

P49

MIRROR PACKAGE

P54

ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

P65

ERGONOMICS PACKAGE

PBF

MBUX NAVIGATION PLUS

PYA

CONTROL CODE FOR SALES

PYB

CONTROL CODE FOR SALES

PYH

CONTROL CODE FOR SALES

PYN

CONTROL CODE FOR SALES

PZB

CONTROL CODE FOR SALES

R01

SUMMER TYRES

RZ1

AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 19" "MIXED TIRES"

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U09

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSED IMIT.)

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U19

AUGMENTED REALITY VIDEO

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U25

ILLUMINATED DOOR SILL

U26

FLOOR MATS - AMG

U29

SPORT BRAKE SYSTEM

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U79

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 3

U82

USB CHARGE SOCKET IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

U85

LARGE SCR TANK

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

Oś czasu

Znaleziono 6 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

2020-09

 Polska



Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

2022-09

 Polska



Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 2022-09-16

Do: 2023-09-15

2023-09

 Polska



Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

2023-09

 Polska



Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 2023-09-16

Do: 2024-09-15

2023-10

 Polska



Wykryto uszkodzenie

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2024-08

 Polska



Wykryto uszkodzenie

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**