

## historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE1S537  
 Marka/typ : Toyota Corol.TS 2.0Hyb.180 Comfort AT  
 Data 1. rejestracji : 28-09-2020

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Goodyear Polska Sp. z o.o.	12-04-2024	94 164		360,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o. Toyota Katowice Sp. z o.o.	19-03-2024 21-12-2023	92 600 89 975	1 370,97	204,00	Relokacja opon Przegląd Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Płyn hamulcowy Świeca zapłonowa Świeca zapłonowa Bateria pilota Bateria pilota Filtr kabiny Filtr kabiny
Goodyear Polska Sp. z o.o.	31-10-2023	87 837	32,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	31-10-2023	87 837		328,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Auto-Zięba Sp. z o.o. Toyota Katowice Sp. z o.o.	20-09-2023 03-07-2023	83 811 78 153	79,67 201,24		Badanie Techniczne Pióra wycieraczek szyby przód Pióra wycieraczek szyby przód Pióra wycieraczek szyby przód
Toyota Katowice Sp. z o.o.	21-06-2023	77 149	563,08		Przegląd Inne/pozostałe Inne/pozostałe Inne/pozostałe Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów
Goodyear Polska Sp. z o.o.	02-06-2023	71 640	32,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	02-06-2023	71 640		328,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Toyota Katowice Sp. z o.o.	15-12-2022	60 900	855,36		Przegląd Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Płyn hamulcowy Filtr powietrza Bateria pilota Filtr kabiny
Goodyear Polska Sp. z o.o.	09-11-2022	55 323		272,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	09-11-2022	55 323	28,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	18-07-2022	46 255	12,00		Czujnik ciśnienia koła Utylizacja opon Wymiana opon Opona zakup / wymiana Opona zakup / wymiana

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obstuga	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Goodyear Polska Sp. z o.o.	18-07-2022	46 255		905,50	Czujnik ciśnienia koła Utylizacja opon Wymiana opon Opona zakup / wymiana
Carolina Car Company Sp.j. J.Majdecki,M.Olesiński,P.Sójka	07-07-2022	45 668	571,19		Opona zakup / wymiana 45000 km OT Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Pióra wycieraczek szyby przód
Goodyear Polska Sp. z o.o.	13-04-2022	37 832	24,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	13-04-2022	37 832		248,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Carolina Car Company Sp.j. J.Majdecki,M.Olesiński,P.Sójka	02-02-2022	30 234	566,08		30000 km OT Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Filtr kabiny
Goodyear Polska Sp. z o.o.	13-10-2021	21 961	20,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	13-10-2021	21 961		196,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Carolina Car Company Sp.J. Carolina Toyota Bielsko	09-07-2021	15 157	322,47		15000 km OT Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju
Goodyear Polska Sp. z o.o.	16-04-2021	8 220	20,00		Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	16-04-2021	8 220		188,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Polska Sp. z o.o.	09-11-2020	242	20,00	2 205,60	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon Opona zakup / wymiana Opona zakup / wymiana Opona zakup / wymiana Opona zakup / wymiana