

Nr zlecenia DEKRA: VF MPL/WAR/80122/24/10/16

Nr zlecenia/szkody:

Data zlecenia: 16-10-2024

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0147569	AUDI, Q8 18-24, SQ8 TFSI Quattro Tiptronic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	3996	507/373	automatyczna	70 925	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SB779CY	WAUZZZF18ND007468		17-11-2021/2021	16-11-2024	niebieski/METALIK

Data oględzin: 12-11-2024**Miejsce oględzin:**Jana Długosza
ul. Sarni Stok 1
43-300 Bielsko-Biała

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Asystent świateł drogowych, Audi Pre Sense Front - System minimalizujący skutki kolizji, Audi connect Nawigacja & Infotainment, Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi lane assist - Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji, Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy, Dywaniki podłogowe - przód i tył, Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Lusterka boczne w kolorze aluminium, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie, Nakładki na pedały i podpórka pod lewą nogę ze stali szlachetnej, Osłona chłodnicy w kolorze srebrnym-matowym Selenite, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Podsufitka tkaninowa, czarna, Podłokietnik przedni, Spryskiwacze lamp przednich, System automatycznej recyrkulacji powietrza, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyba przednia termoizolacyjna z przyciemnionym pasem, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka Alcantara Frequenz/skóra S line, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wykończenie wnętrza - matowe Aluminium, Wzmocnienie odbioru LTE, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne S line - Adaptive air suspension (Audi Exclusive), Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania, Audi Smartphone Interface, Audi phone box, Audi virtual cockpit plus - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy, Elektryczne wspomaganie domykania drzwi, Felgi aluminiowe 22 (5-ramienne), kute, frezowane, szare, częściowo polerowane z ogumieniem, Funkcja pamięci ustawień dla foteli konturowych, Hak holowniczy elektrycznie wysuwany, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, ogrzewana,

Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Osłony przeciwsłoneczne z dodatkowym elementem wysuwającym, Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytami na napoje, Przystosowanie do montażu fotelika ISOFIX - na fotelu pasażera, Relingi dachowe - srebrne, System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium z brzmieniem 3D, 17 głoś. subwoofer, 730W, Szyby dźwiękoszczelne, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	285/40 22 110Y	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	285/40 22 110Y	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	285/40 22 110Y	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	285/40 22 110Y	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (TAK), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabr.), Pilot ogrzewania postojowego (NIE), Nawigacja satelitarna sprawna - płyta (NIE DOTYCZY), Nawigacja satelitarna sprawna - karta (TAK), Zapalniczka/zaślepka (NIE), Klimatyzacja sprawna (TAK), Książka serwisowa (ELEKTRONICZNA), Instrukcja obsługi pojazdu (TAK), Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje) (NIE DOTYCZY), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Koło zapasowe/dojazdowe (NIE DOTYCZY), Zestaw naprawczy koła (TAK), Dodatkowy komplet kół (NIE), Klucz do kół (NIE), Podnośnik (NIE), Apteczka (TAK), Antena (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	4M8833052C	łagodne, rysa/odprysk	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Otwarta karta pojazdu



Fot. 36
OC



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zestaw naprawczy koła



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu