



Mercedes-Benz

## Digitaler Servicebericht

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug GLE 300 d 4MATIC  
Erstzulassung 02.02.2021  
FIN W1N1671191A281283

---

**Nächster Service** 08.2025  
117822 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

---

### Servicebericht 5

Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum	18.08.2024
		Rep.-Auftr.-Nr.	Z/PO/2024
		Laufleistung	97822 km

### Durchgeführter Service

Service Service A  
Werkstattcode 505  
Restlaufzeit 126 Tage  
Restlaufstrecke -221 km

### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl  
Ölqualität 229.52  
Viskosität

### Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket durchfuehren   
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern   
Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern

### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantie gegen Durchrostung

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt

---



Mercedes-Benz

#### Servicebericht 4

Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum	19.12.2023
		Rep.-Auftr.-Nr.	Z/PO/2023
		Laufleistung	77601 km

#### Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	560B
Restlaufzeit	159 Tage
Restlaufstrecke	636 km

#### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.52
Viskosität	

#### Zusatzarbeiten

Service B mit Plus-Paket durchfuehren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: Kraftstofffilter erneuern	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum	23.05.2023
		Rep.-Auftr.-Nr.	3101/Z/PO
		Laufleistung	58237 km

### Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	D0D0
Restlaufzeit	9 Tage
Restlaufstrecke	2829 km

### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.52
Viskosität	0W-30

### Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
AdBlue® aufgefüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter-Einsatz erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>

### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

## Servicebericht 2

Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum	27.05.2022
		Rep.-Auftr.-Nr.	3503/Z/22
		Laufleistung	41066 km

### Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	606
Restlaufzeit	130 Tage
Restlaufstrecke	-61 km

### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.52
Viskosität	0W-30

### Zusatzarbeiten

Bremsbeläge Vorderachse erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Staubfilter erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter-Einsatz erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum	04.10.2021
		Rep.-Auftr.-Nr.	5851/Z/21
		Laufleistung	21005 km

### Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	121 Tage
Restlaufstrecke	-1005 km

### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.51
Viskosität	5W-30

### Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter-Einsatz erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Servicehistorie

Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum Laufleistung Service	18.08.2024 97822 km Service A
Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum Laufleistung Service	19.12.2023 77601 km Service B
Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum Laufleistung Service	23.05.2023 58237 km Service A
Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum Laufleistung Service	27.05.2022 41066 km Service B
Mercedes-Benz	Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 Poznań	Datum Laufleistung Service	04.10.2021 21005 km Service A