

# Mercedes-Benz 300

VIN: W1N1671191A169106

Diesel

Wygenerowano 2025-02-03 19:30



## Przebieg

✓ Wygląda dobrze



## Status prawny

✓ Wygląda dobrze



## Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+31

## Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

## Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?

### ✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.

### i Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 8 krajach:



+2

## Oto, co sprawdziliśmy:



**Obecnie  
poszukiwany jako  
skradziony**

✓ Nie znaleziono zapisów



**Skradziony w  
przeszłości**

✓ Nie znaleziono zapisów

Aktualny status jest nieznan



**Skradziony w  
przeszłości**

✓ Nie znaleziono zapisów

Pojazd został odnaleziony

## Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Litwa



Stany Zjednoczone



Słowacja



Szwecja



Włochy




Rumunia

# Przebieg

Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?

## i Uwaga

Ostatni znany przebieg: 122 113 km



**Zastrzeżenie:** Ten wykres przedstawia szacunkowy trend przebiegu. Chociaż jest on oparty na rzeczywistych zapisach przebiegu dostępnych dla tego pojazdu, istnieją w nim pewne luki, ponieważ nie każde zdarzenie związane z przebiegiem jest konsekwentnie rejestrowane. Aby uwzględnić te brakujące punkty danych, stosujemy nasz własny model analityczny, który przewiduje, jak przebieg prawdopodobnie zmienił się między zarejestrowanymi zdarzeniami. Pomaga to uzyskać pełniejszy obraz użytkowania pojazdu w czasie.

# Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?

## i Uwaga

Przeład techniczny przeszedł pomyślnie 2023-02, w kraju: Polska

## Prawne



## Badanie techniczne

Pomyślnie

2023-02 Polska

Przeszedł badanie techniczne



## Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

# Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?

### Bądź ostrożny

Ten pojazd został uszkodzony 6 razy!

### Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

## Zapisy o uszkodzeniach



Uszkodzenia prawej strony:

Tył / Zderzak

Tył strona lewa / Zderzak

2022-09

Polska

### Ocena

Dotknięte strony

Tył

Szacowany koszt naprawy

**2001 zł – 6000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia



Uszkodzenia z przodu: **Przód / Zderzak**

2022-09

Polska

## Ocena

Dotknięte strony

**Przód**

Szacowany koszt naprawy

**0 zł – 2000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

Grupy szkód

**Zewnętrzne części nadwozia**



Uszkodzenia lewej strony:

**Strona lewa / Drzwi przednie**

Uszkodzenia prawej strony:

**Tył / Zderzak**

**Tył strona lewa / Zderzak**

2023-11

Polska

## Ocena

Dotknięte strony

**Lewa strona**

**Tył**

Szacowany koszt naprawy

**12 001 zł – 22 000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

Grupy szkód

**Zewnętrzne części nadwozia**

**System zawieszni**



Uszkodzenia z przodu:

**Przód / Zderzak**

**Przód strona lewa / Zderzak**

2024-02

 **Polska**

## Ocena

Dotknięte strony

**Przód**

Szacowany koszt naprawy

**2001 zł – 6000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

Grupy szkód

**Zewnętrzne części nadwozia**



Uszkodzenia lewej strony:

**Strona lewa / Drzwi przednie**

Inne uszkodzenia:

**Dach / Konstrukcja**

2024-05

 **Polska**

## Ocena

Dotknięte strony

**Lewa strona**

Szacowany koszt naprawy

**2001 zł – 6000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

Grupy szkód

**Zewnętrzne części nadwozia**



Uszkodzenia lewej strony:

Strona lewa / Drzwi przednie

2024-12

 Polska

## Ocena

Dotknięte strony

Lewa strona

Szacowany koszt naprawy

**0 zł – 2000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

**Zastrzeżenie:** Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

## Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej?

### Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej

## Wartość rynkowa

Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?

### Uwaga

- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 195 395 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

## Mercedes-Benz 300 – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.

Najniższa cena

Średnia cena

Najwyższa cena

163 089 zł

195 395 zł

232 027 zł

## Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



### Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

## Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

**Mercedes-Benz**



Model

**300**



Opis

**GLE 300 D 4Matic**



Wersja

**D 4MATIC**



Rodzaj nadwozia

**Sedan**



Rok modelu

**2020**



Pojemność skokowa układu napędowego

**2 l**



Moc układu napędowego

**180 kW (241 KM)**



Typ paliwa

**Diesel**



Typ skrzyni biegów

**Automatyczna**



Umiejscowienie kierownicy

**Kierownica z lewej strony**



Liczba miejsc siedzących

**5**



Kategoria

**m1g**



Masa całkowita

**2950 kg**



Masa własna

**2225 kg**

---

## Wyposażenie

Otrzymane od producenta

---

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

02J

INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)

040U

BLACK - STANDARD FINISH

085

WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

09U

MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

159

CONTROL CODE CONVERSION WLTP VALUES

16B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-POLISH

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

17U



## ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

20J

KEYLESS RENTAL

215

ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

218

REAR VIEW CAMERA

243

ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

270

GPS AERIAL

294

KNEEBAG

2S1

SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

343B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - POLISH

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

365

## HARD DRIVE NAVIGATION

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

45V

SPEED/LOAD INDEX 107Y + 111Y

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

4U7

VOLTAGE DIP PROTECTION FOR START-STOP SYSTEM

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

549

CONNECT 20 HIGH (NTG6)

550

TRAILER COUPLING

551

STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

557

INCREASED TOWING CAPACITY (TRAILER HITCH)

559L

POLAND

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

58U

HEADLINER, GRAY FABRIC

5XXL

EUROPE

600A

FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

601A

FABRIC / IMITATION LEATHER / MICROFIBER - BLACK / ANTH.

608

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)

632

HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

668

PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS

682

FIRE EXTINGUISHER

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

723

LOAD COMPARTMENT COVER

72B

USB PACKAGE

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

7B2

## FLARED WHEEL ARCH (CLADDING) SIZE L

800

YOM X9/1

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

868

CENTRAL DISPLAY SIZE L

871

HANDS-FREE ACCESS

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

882

SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

889

KEYLESS-GO

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

901

INTERIOR CHROME PACKAGE

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

971

EXHAUST SYSTEM WITH DPF, GENERATION 1.5

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

9U5

CONTROL CODE, WHEEL DIAMETER, MEDIUM (SIZE 790)

9U7

CONTROL CODE FOR AERODYNAMICS FEATURES PACKAGE

B00

SUSPENSION MEASURES FOR COUNTRIES WITH ROUGH ROADS

B51

TIREFIT

F167

MODEL SERIES 167

FV

LONG SEDAN

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

H31

TRIM ELEMENTS - GRAY OPEN-PORE OAK WOOD (2B35)

HA

REAR AXLE

JZR

PLANT CONTROL CODE

K14

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

L

LEFT-HAND DRIVE

L5C

SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

LS0

BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 0

M014

ENGINE UPRATED

M20

DISPLACEMENT 2.0 LITER

M654

INLINE DIESEL ENGINE OM654

O16

SOFTWARE FRESH-UP 3

P17

KEYLESS-GO PACKAGE

P21

AIR QUALITY PACKAGE

P29

INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P31

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P54

ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

P55

NIGHT PACKAGE

PYB

CONTROL CODE FOR SALES

PYG

CONTROL CODE FOR SALES

PZX

## CONTROL CODE FOR SALES

R01

SUMMER TYRES

RWB

AMG SPOKE WHEELS 21" "MIXED TIRES"

SAA

STC STANDARD FULL ROOF

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U19

AUGMENTED REALITY VIDEO

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U26

FLOOR MATS - AMG

U79

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 3

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

## Oś czasu

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Znaleziono 9 zapisów

### Ostatnie zapisy

2020-02  Polska

 **Został zarejestrowany**

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

2022-09  Polska

 **Wykryto uszkodzenie** 

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2022-09  Polska

 **Wykryto uszkodzenie** 

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2023-02  Polska

 **Został poddany badaniu technicznemu**

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

2023-02  Polska

 **Był ubezpieczony**

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 2023-02-11

Do: 2024-02-10

2023-11  Polska

 **Wykryto uszkodzenie** 

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.



2024-02  Polska

 **Wykryto uszkodzenie** 

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie).  
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2024-05  Polska

 **Wykryto uszkodzenie** 

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie).  
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2024-12  Polska

 **Wykryto uszkodzenie** 

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie).  
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.



+31

### Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**