



## Volkswagen Arteon

VIN: WVVZZ3HZLE001501

Diesel

2019

Wygenerowano 20.03.2025, 17:02



### Przebieg

✓ Wygląda dobrze



### Status prawny

✓ Wygląda dobrze



### Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+31


### Źródła danych




Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 35 krajach

## Zdjęcia

03.2023

22 zdjęcia





## Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?






Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.

**i Uwaga**

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w **9 krajach**:  +3

**Oto, co sprawdziliśmy:**

-  Obecnie poszukiwany jako skradziony  Nie znaleziono zapisów
-  Skradziony w przeszłości  Nie znaleziono zapisów Aktualny status jest nieznan
-  Skradziony w przeszłości  Nie znaleziono zapisów Pojazd został odnaleziony

**Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:**


-  Słowacja
-  Słowenia
-  Czechy
-  Rumunia
-  Włochy
-  Węgry
-  Szwecja
-  Dania
-  Kanada

## Przebieg

Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?

**i Uwaga**

Ostatni znany przebieg: 101 531 km




**Zastrzeżenie:** Ten wykres przedstawia szacunkowy trend przebiegu. Choć jest on oparty na rzeczywistych zapisach przebiegu dostępnych dla tego pojazdu, istnieją w nim pewne luki, ponieważ nie każde zdarzenie związane z przebiegiem jest konsekwentnie rejestrowane. Aby uwzględnić te brakujące punkty danych, stosujemy nasz własny model analityczny, który przewiduje, jak przebieg prawdopodobnie zmieni się między zarejestrowanymi zdarzeniami. Pomaga to uzyskać pełniejszy obraz użytkowania pojazdu w czasie.

## Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



### Uwaga

Przebieg techniczny przeszedł pomyślnie 10.2024, w kraju:  **Polska**

## Prawne



Badanie techniczne

**Pomyślnie**

10.2024



**Polska**

Przeszedł badanie techniczne



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

## Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?



### Bądź ostrożny


Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



### Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

## Zapisy o uszkodzeniach



Uszkodzenia prawej strony:

Strona prawa / Drzwi przednie

Uszkodzenia prawej strony:

Tył strona prawa / Zderzak

08.2022

Polska

## Ocena

Uszkodzone strony

Prawa strona Tył

Szacowany koszt naprawy

**2001 zł – 6000 zł**

Możliwa przyczyna

**Nieznana**

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia Szyby

**Zastrzeżenie:** Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

### Słownik uszkodzeń

#### Ocena

Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.

#### Szacowany koszt naprawy

Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o szkodach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

- Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/niższe koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju).
- Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

## Kłęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej?



**Nie znaleziono żadnych problemów**

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie kłęski żywiołowej

## Wartość rynkowa

Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?

**i Uwaga**

- Ostatnia znana cena sprzedaży: 141 637 zł
- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 106 488 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

## Volkswagen Arteon 2019 – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.

Najniższa cena

101 684 zł

Średnia cena

106 488 zł

Najwyższa cena

120 210 zł

## Historia cen rynkowych



2023

Zapisy cenowe

03.2023 141 637 zł

## Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?

**i Uwaga**

Klasa emisji CO<sub>2</sub>: B (133 g/km)

## Emisja CO<sub>2</sub>

Emisje CO<sub>2</sub> Twojego pojazdu

**133 g/km** Klasa **B**

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 i więcej

Emisja CO<sub>2</sub> g/km

## Specyfikacje

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



### Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

## Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

**Volkswagen**



Model

**Arteon**



Rodzaj nadwozia

**Hatchback**



Rok produkcji

**2019**



Pojemność skokowa układu napędowego

**2 l**



Moc układu napędowego

**140 kW (188 KM)**



Typ paliwa

**Diesel**



Typ skrzyni biegów

**Automatyczna**



Kolor

**Srebrny**



Liczba drzwi

**5**



Liczba miejsc siedzących

**5**



Kategoria  
**m1**



Masa całkowita  
**2180 kg**



Masa własna  
**1651 kg**



Emisja CO<sub>2</sub>  
**133 g/km**

## Oś czasu

Znaleziono 8 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

### Ostatnie zapisy

09.2019  Kraj nieznan



**Został wyprodukowany**

Kraj (lub stan) wskazuje lokalizację zakładu produkcyjnego, zakładu montażowego lub adres rejestracyjny producenta. Data może być przybliżona.

09.2019  Polska




**Pierwsza rejestracja**

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

08.2022  Polska



**Wykryto ocenę uszkodzeń** 

Istnieją informacje sugerujące, że ten pojazd przeszedł ocenę uszkodzeń w tym kraju (lub stanie). Szczegółowe dane znajdziesz w sekcji „Uszkodzenia”.

09.2022  Polska



**Został poddany badaniu technicznemu**

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

09.2022  Polska



**Był ubezpieczony**

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: **10.09.2022**

Do: **09.09.2023**



03.2023  Polska



### Był na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.

09.2024  Polska



### Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 10.09.2024

Do: 09.09.2025

10.2024  Polska



### Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.



+31

### Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **35 krajach**