



Audi SQ8

VIN: WAUZZZF11ND000197

Benzyna

Wygenerowano 03.06.2025



Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport



Przebieg

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 40 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 11 krajach:



+5

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

Litwa Słowacja Czechy Rumunia Słowenia Węgry Włochy Dania Szwecja Stany Zjednoczone
 Kanada


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 34 729 km
- Znaleziono 2 zapisy dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika

07.2021	11 km
07.2024	34 729 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne



Badanie techniczne

Pomyślnie

07.2024



Polska

Pojazd przeszedł badanie techniczne



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).



Bądź ostrożny


Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach



Uszkodzenia z przodu:

Przód strona prawa / Zderzak

Uszkodzenia prawej strony:

Strona prawa / Drzwi przednie

Uszkodzenia prawej strony:

Tył strona prawa / Zderzak

01.2022

Polska

Ocena

Uszkodzone strony

Przód Prawa strona Tył

Szacowany koszt naprawy

6001 zł – 12 000 zł

Możliwa przyczyna

Nieznana

Grupy szkód

Oświetlenie zewnętrzne

Zastrzeżenie: Większość wpisów dotyczących uszkodzeń w raporcie dotyczy wypadków drogowych, ale nie zawsze. Niektóre informacje mogą pojawić się z innych powodów – na przykład w wyniku wyceny szkód, przeglądów technicznych, aukcji, napraw czy diagnostyki pojazdu. Takie wpisy mogą oznaczać, że samochód był sprawdzany w autoryzowanym serwisie, naprawiany, poddawany serwisowi gwarancyjnemu, przeglądowi okresowemu lub innym usługom technicznym. Tego typu przeglądy lub oceny mogą być przeprowadzane w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku wypadku drogowego, ale również z innych powodów – na przykład ze względu na wymogi prawne lub administracyjne, informacje opublikowane przez producenta, serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny, poprawki po nieprawidłowo wykonanych naprawach czy szkody niezwiązane z ruchem drogowym (np. kradzież, uszkodzenia mechaniczne itp.). Warto podkreślić, że tego rodzaju wpisy nie muszą świadczyć o skutkach wypadku – mogą być także związane z eksploatacją, serwisowaniem lub użytkowaniem pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta albo stron trzecich.

Słownik uszkodzeń

Ocena

Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.

Szacowany koszt naprawy

Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o szkodach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące: Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/nizsze koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju).

Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

Klęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie klęski żywiołowej?



Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

Wartość rynkowa

Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?



Uwaga

- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 381 048 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

Audi SQ8 – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.

Najniższa cena

363 876 zł

Średnia cena

381 048 zł

Najwyższa cena

420 241 zł

Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?



Spostrzeżenia carVertical

Ten pojazd ma wysoką emisję. Może to oznaczać wyższe podatki emisyjne. Sprawdź lokalne przepisy, aby uniknąć niespodzianek.

Emisja CO₂

Emisja CO₂ g/km

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisje CO₂
Twojego
pojazdu

272 g/km

Klasa **G**

Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

Audi



Model

SQ8



Opis

sq8



Rodzaj nadwozia

SUV



Rok modelu

2022



Pojemność skokowa układu napędowego

4 l



Moc układu napędowego

373 kW (500 kM)



Typ paliwa

Benzyna



Typ skrzyni biegów

Automatyczna



Typ napędu

Napęd na cztery koła



Umiejscowienie kierownicy

Kierownica z lewej strony



Liczba biegów
8



Model przeznaczony na rynek
Europe



Liczba miejsc siedzących
5



Generacja
4M

Wyposażenie

Otrzymane od producenta

04K

S

0FA

STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

0K0

WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

0N5

STANDARD REAR AXLE

0P0

REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

0TD

FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

0Y1

STANDARD CLIMATIC ZONES

1A2

FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE WITH DIRECT INJECTION (FSI)

1EX

SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

1I0

1I0

0E2

LONG WHEELBASE

0JN

WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 13

0M5

FUEL TANK

0NA

WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)

0RZ

WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK

0VT

INFORMATION KIT IN POLISH

0YH

WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

1D0

WITHOUT TRAILER HITCH

1G8

BREAKDOWN KIT

1KD

DISK BRAKES IN REAR

1P0

STANDARD SUSPENSION

1S2

TOOL KIT

1T3

FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

1VJ

INSTALLATION PARTS FOR EIGHT-CYLINDER ENGINE

1Y6

AUTOMATIC SLIP-CONTROL DIFFERENTIAL

1ZC

DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

20A

WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

2D0

WITHOUT CD ENHANCING UNDERBODY PANEL

2G1

INSERT FOR THE FILLING UP OF UNLEADED FUEL

2K3

REINFORCED BUMPERS

2MB

4-CORNER AIR SUSPENSION WITH ELECTRONIC
SHOCK ABSORPTION CONTROL

2V5

FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH
COMBINATIONFILTER

2Z8

TYPE SIGN AND COMPANY LOGO

3CA

WITHOUT PARTITION

3G4

CHILD SEAT ANCHOR IN FRONT

3M3

PASSENGER CAR DESIGN

1PA

STANDARD WHEEL BOLTS

1SA

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

1TR

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -4MF-

1XP

LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS
STEERING WHEEL

1Z2

INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

2022

2022

2C7

SAFETY STEERING COLUMN WITH ELECTRIC AXIAL
AND INCLINATION ADJUSTMENT

2F0

WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

2H9

DRIVE SELECT

2KR

LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

2P2

STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION

2WA

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

3B3

CHILD SEAT ANCHOR

3FU

BIG ROOF SYSTEM

3GD

PLANE REAR CARGO AREA

3NS

SPLIT FOLDING REAR SEAT BENCH/BACKREST, WITH
CENTER ARMREST

3PN

POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS WITH MEMORY FEATURE

3U7

LUGGAGE COMPARTMENT COVER

4A3

SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

4D8

SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT(S) IN FRONT

4F2

CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY"

4L6

BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

4UF

DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

4ZP

MOLDINGS

5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

5J1

REAR SPOILER

5L0

WITHOUT FRONT SPOILER

5XF

SUN VISORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGERSIDE, EXTRACTABLE

6A2

PREPARATION FOR FIRE EXTINGUISHER, FRONTPASSENGER SEAT

6F7

EMBLEMS

6I6

LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND

3S2

BLACK ROOF RAILS

3Y6

SUNSHADE FOR REAR WINDOW

4BI

4BI

4E7

TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

4GR

LAMINATED WINDSHIELD, HEATED

4MNSW1

4MNSW1

4X4

SIDE AIRBAG IN FRONT AND REAR WITH CURTAIN AIRBAG

51582

51582

5D1

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

5K5

TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

5ZF

FRONT HEAD RESTRAINTS

6E6

CENTER ARMREST IN FRONT

6FJ

BLACK EXTERIOR MIRROR HOUSINGS

6K8

PRE SENSE CITY WITHOUT PRE CARE

TRAFFIC JAM ASSIST

6NS

ALCANTARA MOLDED HEADLINER

6TS

RIGHT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL, LARGE VIEWING FIELD

6V1

REAR TRIM PANEL (ECE)

6XL

EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

73A

WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)

7A0

WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER

7E0

WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

7HK

7HK

7L8

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

7TM

DECORATIVE INSERTS

7W3

WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND REAR)

7Y1

LANE CHANGE ASSIST

8IT

LED HEADLAMPS

8SQ

LED TAIL LAMP ASSEMBLY

8X1

HEADLAMP WASHER SYSTEM

6SS

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

6U0

WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE

6W6

FRONT LICENSE PLATE CARRIER

6Y2

SPEED LIMITER

76A

WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

7AL

ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION

7G0

WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

7K1

DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

7P1

POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

7UG

NAVIGATION SYSTEM - HIGH

7X5

PARK ASSIST

8G5

MULTIPLE MATRIX BEAM

8K4

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

8T5

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

8Y1

TWO-TONE HORN

8Z5

NOT HOT COUNTRY

9B0

WITHOUT TELEPAY DEVICE

9JA

NON-SMOKER'S PACKAGE

9PA

STANDARD WIPER ARMS/BLADES

9S9

.

9VS

SOUND PACKAGE "BRANDED"

9ZE

COMFORT TELEPHONE SYSTEM

A51

AUDI AG

AQ0

STANDARD-PRODUCTION QUALITY

B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

C55

OPERATING PERMIT, ALTERATION

DH8

8-CYLINDER SI ENGINE 4.0 L/373 KW BITURBO, FSI, HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS TV7

EA3

1 YEAR FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 90 000 KM

EI

EI

ES0

WITHOUT VEHICLE INLET

EW0

WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

9AE

CLIMATRONIC IN FRONT, AND MULTI-ZONE CONTROLS IN THE REAR

9G5

ALTERNATOR 140-210 A

9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

9R1

WITH NIGHT VISION

9TA

WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS

9WC

WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

A00

NO SELF-COLLECTION

A8F

SPORTS EQUIPMENT

AV1

DRIVING ON THE RIGHT

B17

TYPE APPROVAL COUNTRY POLAND

CX2

ALLOY WHEELS 10J X 22

E0A

NO SPECIAL EDITION

EH0

WITHOUT CHARGING CABLE

ER1

REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

EVO

WITHOUT CHARGING CABLE

F0A

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

FA0

CONTROL OF SERIES PRODUCTION

FN0

"S" VARIANT

FQ1

WHEELS OF QUATTRO GMBH

FY4

TYPE 4

G1G

8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-
WHEEL DRIVE

GB1

BOOSTER TYPE 1

GJ0

WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST/CO-PILOT IN HEAVY
TRAFFIC

GP0

VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

GZ2

DOOR POWER LATCHING

I4P

SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES
FOR POLAND

IU1

WITH CONNECT PACKAGE 1

IX1

SI ENGINE

JE3

JE3

K5A

BODY STYLE VARIANT 1

KK3

REFRIGERANT R1234YF

L0L

LEFT-HAND DRIVE

FK0

WITHOUT ADDITIONAL TANK FOR SCR

FP1

FP1

FT3

FT3

FZ1

N.N.N. TYPE 1

GA0

WITHOUT PRE-CONDITIONING

GH1

BASIC REAR DIFFERENTIAL

GM0

WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND MEASURES

GS5

GS5

H8Q

TIRES 285/40 R22 110Y XL PLUS ABSORBERS

IT3

WITH CONNECT PACKAGE 3

IW3

EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE
ASSISTANCE CALL

J0B

BATTERY 520 A (92 AH)

JX1

WITH FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST

KA6

WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND
TWO SIDE CAMERAS

KS1

HEAD-UP DISPLAY

N0Q

SEAT TRIM COVERS IN LEATHER

NJ0

WITHOUT CHARGING DOCK

NY0

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

PC2

PC2

PCM

PCM

PG3

PG3

PL2

PL2

PXC

PXC

QI6

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

QL5

DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

QR9

WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

QV3

DIGITAL RADIO RECEPTION

T1M

8-CYLINDER SI ENGINE 4.0 L UNIT 0P2.A

U5A

INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

UH2

PARKING BRAKE

VC0

WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

VH0

STANDARD ELECTRIC

VT5

NT0

TRANSIT COATING (TYPE 1)

PAH

PAH

PCC

PCC

PCV

PCV

PIH

PIH

PV6

PV6

Q4Q

SPORTS SEATS IN FRONT

QK1

WITH MULTIFUNCTION CAMERA

QQ2

WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

QT5

WITHOUT STEP

QZ7

POWER STEERING

T7T7

T7T7

UE8

3 X USB TYPE A

VOA

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

VF1

PEDAL CLUSTER

VL0

STANDARD PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

VW0

WSA

WSY

WSA

WSY

X4J

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR POLAND

Oś czasu

Znaleziono 5 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

07.2021  Polska

Pierwsza rejestracja

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

01.2022  Polska

Wykryto ocenę szkody



Mamy podstawy, by sądzić, że pojazd przeszedł ocenę szkody w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji „Uszkodzenia”.

07.2022  Polska

Został ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 14.07.2022

Do: 13.07.2023

07.2024  Polska

Został ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 14.07.2024

Do: 13.07.2025

07.2024  Polska

Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **40 krajach**