

Numer rejestracyjny	Marka i Model	Opis uszkodzeń
WF2885V	Volvo XC60	IKWIDUJĄCY SZKODĘ: Brak danych DATA POWSTANIA SZKODY: 2025-04-24 OPIS SZKODY: Uszkodzenia zderzaka przedniego powyżej 50mm od dolnej krawędzi, dwie rysy długości 10cm oraz wgniecenie i zarysowanie z utratą struktury. OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: PARKING_DAMAGE WARTOŚĆ SZKODY: 1323.38 PLN Netto
		LIKWIDUJĄCY SZKODĘ: SPW Sp. z o.o. Warszawa, ul Rzeszowska 6 DATA POWSTANIA SZKODY: 2022-01-07 OPIS SZKODY: przedni zderzak, PP błotnik, PP drzwi OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: Użytkownik zauważył uszkodzenia na zaparkowanym samochodzie Świadkowie: nie Oświadczenie: nie WARTOŚĆ SZKODY: 1567.64 PLN Netto
		LIKWIDUJĄCY SZKODĘ: SPW Sp. z o.o. Warszawa, ul Rzeszowska 6 DATA POWSTANIA SZKODY: 2022-02-11 OPIS SZKODY: maska OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: kamienie z poprzedzającej ciężarówki uderzyły w maskę Świadkowie: nie Oświadczenie: nie WARTOŚĆ SZKODY: 1157.45 PLN Netto
		LIKWIDUJĄCY SZKODĘ: SPW Sp. z o.o. Warszawa, ul Rzeszowska 6 DATA POWSTANIA SZKODY: 2022-10-20 OPIS SZKODY: próg prawy tylna część OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA: Kolidzja z barierką na stacji paliw. Świadkowie: nie Oświadczenie: nie WARTOŚĆ SZKODY: 699.55 PLN Netto