

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

CUPRA Premo Motors

Data odczytu

2026-01-02 11:49:25

Data edycji

2026-01-02 11:51:00

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU


Typ	SUV
Marka	CUPRA
Model	Ateca
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	vsszzz5f8s6504955
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2024

KOMENTARZ


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe+Zn	86	107	98	104	107	94	86	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	91	106	98	96	91	98	106	100	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	104	121	113	113	121	116	110	104	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	102	115	108	109	115	102	104	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	99	115	108	111	115	104	99	110	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe+Zn	95	108	102	95	108	107	96	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	91	106	98	104	106	91	95	93	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	103	112	108	103	109	107	111	112	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	105	127	114	115	109	105	127	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	81	115	103	101	104	81	114	115	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	89	108	99	108	89	104	101	95	-	-
Dach	Fe+Zn	104	128	114	117	110	104	113	128	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	93	118	104	102	93	118	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 104	2. 107	3. 94	4. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 96	3. 107	2. 108	1. 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	8	0	14	9										
Lewe przednie drzwi	1. 96	2. 91	3. 98	4. 106	5. 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 93	4. 95	3. 91	2. 106	1. 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	3	4	7	0	4									
Lewe tylne drzwi	1. 113	2. 121	3. 116	4. 110	5. 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 112	4. 111	3. 107	2. 109	1. 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	10	9	1	1									
Lewy słupek	1. 109	2. 115	3. 102	4. 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 127	3. 105	2. 109	1. 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	18	10	7	11										
Lewy tylny błotnik	1. 111	2. 115	3. 104	4. 99	5. 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 115	4. 114	3. 81	2. 104	1. 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	4	1	23	5	9									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														

