

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Audi a7

Data odczytu
2026-01-17 13:28:01

Data edycji
2026-01-17 13:28:01

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	SEDAN
Marka	Audi
Model	a7
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wauzzzf21nnooo557
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2021


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	92	111	102	92	111	106	99	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	84	123	107	118	113	96	123	104	113	84
Lewe tylne drzwi	Al	88	113	98	108	112	88	113	88	92	88
Lewy słupek	Fe+Zn	90	114	104	114	90	97	107	110	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	94	113	106	94	110	111	113	103	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	94	111	102	94	106	111	99	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	75	118	103	75	104	99	118	98	116	108
Prawe tylne drzwi	Al	88	117	101	92	88	101	109	94	109	117
Prawy słupek	Fe+Zn	102	123	114	120	102	105	123	118	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	103	125	108	105	125	105	104	103	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	92	106	99	98	97	101	106	92	-	-
Dach	Fe+Zn	114	142	126	142	114	127	123	125	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Al	91	115	102	91	115	107	100	97	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 92	2. 111	3. 106	4. 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 99	3. 111	2. 106	1. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	7	0	0	5										
Lewe przednie drzwi	1. 118	2. 113	3. 96	4. 123	5. 104	6. 113	7. 84	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 108	6. 116	5. 98	4. 118	3. 99	2. 104	1. 75	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	10	3	2	5	5	9	9							
Lewe tylne drzwi	1. 108	2. 112	3. 88	4. 113	5. 88	6. 92	7. 88	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 117	6. 109	5. 94	4. 109	3. 101	2. 88	1. 92	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	9	3	6	4	13	4	4							
Lewy słupek	1. 114	2. 90	3. 97	4. 107	5. 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	5. 118	4. 123	3. 105	2. 102	1. 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	4	33	8	5	10									
Lewy tylny błotnik	1. 94	2. 110	3. 111	4. 113	5. 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 103	4. 104	3. 105	2. 125	1. 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	9	6	6	12	2									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														