

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

BMW

Data odczytu

2026-01-19 12:31:56

Data edycji

2026-01-19 12:31:56

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	BMW
Model	X3
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wba25dp070n147830
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	83	117	96	117	95	83	87	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	72	102	85	87	92	102	73	72	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	120	181	142	135	120	143	133	181	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	98	129	112	106	115	98	129	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	133	160	150	160	154	143	160	133	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	89	109	101	89	109	103	102	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	110	133	127	110	133	130	130	132	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	168	265	224	168	265	204	225	259	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	90	136	111	136	118	101	90	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	198	360	252	213	199	198	289	360	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	127	163	143	137	146	163	140	127	-	-
Dach	Fe+Zn	148	165	157	160	165	155	156	148	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	96	132	118	132	96	127	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 117	2. 95	3. 83	4. 87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 102	3. 103	2. 109	1. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	15	8	26	2										
Lewe przednie drzwi	1. 87	2. 92	3. 102	4. 73	5. 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 132	4. 130	3. 130	2. 133	1. 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	45	38	28	60	38									
Lewe tylne drzwi	1. 135	2. 120	3. 143	4. 133	5. 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 259	4. 225	3. 204	2. 265	1. 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	124	105	61	132	13									
Lewy słupek	1. 106	2. 115	3. 98	4. 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 90	3. 101	2. 118	1. 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	16	14	20	7										
Lewy tylny błotnik	1. 160	2. 154	3. 143	4. 160	5. 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 360	4. 289	3. 198	2. 199	1. 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	200	135	55	39	80									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														