

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Skoda Octavia

Data odczytu
2026-02-03 09:43:10

Data edycji
2026-02-03 09:43:10

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	LIFTBACK
Marka	Skoda
Model	Octavia
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	tmbar7nx0my114659
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2021


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe+Zn	95	124	112	116	124	113	95	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	101	119	109	110	113	105	101	119	110	102
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	99	123	115	119	123	116	115	121	111	99
Lewy słupek	Fe+Zn	108	136	118	136	121	108	112	111	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	118	118	118	-	-	-	118	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe+Zn	104	123	115	104	114	119	123	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	109	127	115	111	119	127	113	109	110	119
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	102	122	110	106	111	108	102	103	120	122
Prawy słupek	Fe+Zn	95	142	116	108	95	119	116	142	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	91	126	110	126	114	107	91	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	113	129	121	126	113	129	118	120	-	-
Dach	Fe+Zn	101	131	119	122	121	119	101	131	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	105	133	125	105	130	120	133	129	132	125


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	Fe+Zn	105	128	119	122	126	114	111	105	125	128




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 116	2. 124	3. 113	4. 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 123	3. 119	2. 114	1. 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	7	5	1	9										
Lewe przednie drzwi	1. 110	2. 113	3. 105	4. 101	5. 119	6. 110	7. 102	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 119	6. 110	5. 109	4. 113	3. 127	2. 119	1. 111	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	9	3	4	12	8	9	9							
Lewe tylne drzwi	1. 119	2. 123	3. 116	4. 115	5. 121	6. 111	7. 99	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 122	6. 120	5. 103	4. 102	3. 108	2. 111	1. 106	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	3	3	13	13	13	0	7							
Lewy słupek	1. 136	2. 121	3. 108	4. 112	5. 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	5. 142	4. 116	3. 119	2. 95	1. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	6	5	11	17	3									
Lewy tylny błotnik	1. -	2. -	3. -	4. 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 91	3. 107	2. 114	1. 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	-	-	-	8										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														