

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Bmw

Data odczytu

2026-03-05 11:55:36

Data edycji

2026-03-05 11:55:36

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	KOMBI
Marka	Bmw
Model	520
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wba51bn080cg24599
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2020


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	92	111	105	92	111	110	107	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	85	106	98	103	106	95	103	98	97	85
Lewe tylne drzwi	Al	90	117	103	95	112	92	117	114	103	90
Lewy słupek	Fe+Zn	96	119	112	96	119	116	115	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	99	105	102	105	105	99	101	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	94	112	103	94	110	97	112	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	82	111	100	98	104	110	102	82	92	111
Prawe tylne drzwi	Al	135	192	164	135	162	167	172	138	192	182
Prawy słupek	Fe+Zn	94	127	115	94	122	117	127	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	86	117	105	86	117	114	103	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	90	110	101	99	105	103	90	110	-	-
Dach	Fe+Zn	107	130	115	130	111	119	107	109	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Al	76	117	94	117	76	77	87	115	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 92	2. 111	3. 110	4. 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 112	3. 97	2. 110	1. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	20	14	0	13										
Lewe przednie drzwi	1. 103	2. 106	3. 95	4. 103	5. 98	6. 97	7. 85	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 111	6. 92	5. 82	4. 102	3. 110	2. 104	1. 98	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	8	14	13	1	12	7	13							
Lewe tylne drzwi	1. 95	2. 112	3. 92	4. 117	5. 114	6. 103	7. 90	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 182	6. 192	5. 138	4. 172	3. 167	2. 162	1. 135	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	87	80	46	55	53	59	45							
Lewy słupek	1. 96	2. 119	3. 116	4. 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 127	3. 117	2. 122	1. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	31	2	6	21										
Lewy tylny błotnik	1. 105	2. 105	3. 99	4. 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 103	3. 114	2. 117	1. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	2	9	18	15										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														