

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Audi q8

Data odczytu

2026-03-02 17:59:17

Data edycji

2026-03-02 17:59:17

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	Audi
Model	q8
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wauzzzf10KD003183
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2018


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	104	126	110	105	105	126	104	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	98	129	117	117	122	129	98	118	-	-
Lewe tylne drzwi	Al	115	125	120	115	122	125	118	119	-	-
Lewy słupek	Al	127	161	139	141	161	127	127	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Al	116	134	127	116	126	129	132	134	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	91	112	104	91	112	109	105	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	111	132	123	111	127	132	130	116	-	-
Prawe tylne drzwi	Al	106	121	114	113	121	120	106	112	-	-
Prawy słupek	Al	129	146	140	129	143	146	141	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Al	120	133	126	124	123	130	133	120	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	98	121	112	98	111	121	113	115	-	-
Dach	Al	113	127	121	121	113	121	123	127	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Al	99	140	114	102	140	99	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 105	2. 105	3. 126	4. 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 105	3. 109	2. 112	1. 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	0	4	14	13										
Lewe przednie drzwi	1. 117	2. 122	3. 129	4. 98	5. 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 116	4. 130	3. 132	2. 127	1. 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	8	3	29	7									
Lewe tylne drzwi	1. 115	2. 122	3. 125	4. 118	5. 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 112	4. 106	3. 120	2. 121	1. 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	3	16	5	3	6									
Lewy słupek	1. 141	2. 161	3. 127	4. 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 141	3. 146	2. 143	1. 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	0	15	16	2										
Lewy tylny błotnik	1. 116	2. 126	3. 129	4. 132	5. 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 120	4. 133	3. 130	2. 123	1. 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	4	7	1	9	10									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														