

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

BMW

Data odczytu

2026-03-14 12:45:17

Data edycji

2026-03-14 12:45:17

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	KOMBI
Marka	BMW
Model	530
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wba51bm010cj14450
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2021


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	125	141	133	141	139	127	125	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	86	108	92	90	89	87	96	108	91	86
Lewe tylne drzwi	Al	88	122	107	122	114	94	110	119	103	88
Lewy słupek	Fe+Zn	90	113	105	90	106	110	113	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	103	115	108	105	115	103	108	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	150	164	160	164	162	150	162	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	117	162	141	133	140	162	117	139	150	144
Prawe tylne drzwi	Al	132	155	144	138	147	149	132	143	145	155
Prawy słupek	Fe+Zn	117	313	192	313	176	160	117	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	144	162	152	162	158	144	145	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	95	∞	∞	∞	102	101	109	95	-	-
Dach	Fe+Zn	100	116	106	106	106	104	100	116	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Al	73	165	106	73	88	100	104	165	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 141	2. 139	3. 127	4. 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 162	3. 150	2. 162	1. 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	21	11	35	39										
Lewe przednie drzwi	1. 90	2. 89	3. 87	4. 96	5. 108	6. 91	7. 86	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 144	6. 150	5. 139	4. 117	3. 162	2. 140	1. 133	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	54	61	52	21	54	49	47							
Lewe tylne drzwi	1. 122	2. 114	3. 94	4. 110	5. 119	6. 103	7. 88	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 155	6. 145	5. 143	4. 132	3. 149	2. 147	1. 138	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	33	31	49	22	30	44	50							
Lewy słupek	1. 90	2. 106	3. 110	4. 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 117	3. 160	2. 176	1. 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	27	54	66	200										
Lewy tylny błotnik	1. 105	2. 115	3. 103	4. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 145	3. 144	2. 158	1. 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	40	29	55	54										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														