

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Volvo xc60

Data odczytu
2026-03-14 12:38:59

Data edycji
2026-03-14 12:38:59

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	Volvo
Model	Xc60
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	yv1uzl1vcn1976292
Rodzaj paliwa	-
Rok produkcji	2021


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	89	110	99	110	104	94	89	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	99	123	112	116	114	110	123	99	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	84	118	102	106	118	101	103	84	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	97	112	103	101	103	97	112	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	97	125	112	116	104	125	97	120	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	165	189	175	189	175	172	165	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	251	294	269	251	285	258	259	294	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe	102	148	127	138	148	118	102	131	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	100	173	131	173	139	112	100	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	181	243	215	202	181	235	243	215	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	122	149	135	149	146	122	123	133	-	-
Dach	Fe+Zn	120	140	126	140	120	124	124	121	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 110	2. 104	3. 94	4. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 165	3. 172	2. 175	1. 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	55	68	81	100										
Lewe przednie drzwi	1. 116	2. 114	3. 110	4. 123	5. 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 294	4. 259	3. 258	2. 285	1. 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	178	145	148	162	152									
Lewe tylne drzwi	1. 106	2. 118	3. 101	4. 103	5. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 131	4. 102	3. 118	2. 148	1. 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	25	16	17	45	54									
Lewy słupek	1. 101	2. 103	3. 97	4. 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 100	3. 112	2. 139	1. 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	9	42	61										
Lewy tylny błotnik	1. 116	2. 104	3. 125	4. 97	5. 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 215	4. 243	3. 235	2. 181	1. 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	99	139	110	84	82									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														