

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Toyota

Data odczytu

2026-03-24 17:59:21

Data edycji

2026-03-24 17:59:21

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	KOMBI
Marka	Toyota
Model	Corolla
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	sb1z53be60e091513
Rodzaj paliwa	Hybryda
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe	108	129	120	123	129	118	108	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	104	132	118	116	118	104	132	128	125	106
Lewe tylne drzwi	Fe	87	128	111	120	128	101	128	119	95	87
Lewy słupek	Fe	108	142	123	131	142	110	108	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe	107	124	114	124	114	107	110	-	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe	94	129	116	94	113	129	128	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe	97	140	116	100	126	140	131	97	107	112
Prawe tylne drzwi	Fe	80	137	109	80	87	97	114	120	131	137
Prawy słupek	Fe	105	121	114	121	105	113	118	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe	100	130	111	111	100	104	130	-	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	74	91	84	82	86	91	85	74	-	-
Dach	Fe	100	118	109	118	100	115	113	101	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 123	2. 129	3. 118	4. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 128	3. 129	2. 113	1. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	5	0	5	14										
Lewe przednie drzwi	1. 116	2. 118	3. 104	4. 132	5. 128	6. 125	7. 106	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 112	6. 107	5. 97	4. 131	3. 140	2. 126	1. 100	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	4	11	7	1	12	1	6							
Lewe tylne drzwi	1. 120	2. 128	3. 101	4. 128	5. 119	6. 95	7. 87	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 137	6. 131	5. 120	4. 114	3. 97	2. 87	1. 80	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	17	3	19	14	22	8	7							
Lewy słupek	1. 131	2. 142	3. 110	4. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 118	3. 113	2. 105	1. 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	13	29	5	13										
Lewy tylny błotnik	1. 124	2. 114	3. 107	4. 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 130	3. 104	2. 100	1. 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	6	10	7	1										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														