

# RAPORT

## DANE OGÓLNE

Nazwa raportu  
**Mercedes GLB**

Data odczytu  
**2026-05-23 15:48:08**

Data edycji  
**2026-05-23 15:48:08**

Numer seryjny  
**44606 PROFESSIONAL**

Jednostka miary  
**µm**

## DANE POJAZDU

Typ	<b>SUV</b>
Marka	<b>Mercedes</b>
Model	<b>GLB</b>
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	<b>W1N2476881W204608</b>
Rodzaj paliwa	<b>Benzyna</b>
Rok produkcji	<b>2022</b>


## KOMENTARZ

-


# POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


## SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	88	100	95	95	98	100	88	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	97	120	107	100	97	111	109	120	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	83	127	114	125	127	110	83	123	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	89	120	100	120	90	101	89	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	108	125	117	121	115	125	118	108	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	83	112	100	83	95	112	112	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	101	116	109	113	116	115	101	101	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	108	118	114	108	118	112	117	113	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	78	99	87	89	78	81	99	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	96	116	106	99	96	113	108	116	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	80	103	88	84	85	103	87	80	-	-
Dach	Fe+Zn	79	108	94	79	92	90	108	99	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	207	265	230	207	265	219	-	-	-	-


#### Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


## POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


### SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



PRAWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# WYKRESY



# OPONY

### OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-	-mm	-mm

# SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 95	2. 98	3. 100	4. 88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 112	3. 112	2. 95	1. 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RÓŻNICA</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>										
Lewe przednie drzwi	1. 100	2. 97	3. 111	4. 109	5. 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 101	4. 101	3. 115	2. 116	1. 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RÓŻNICA</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>									
Lewe tylne drzwi	1. 125	2. 127	3. 110	4. 83	5. 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 113	4. 117	3. 112	2. 118	1. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RÓŻNICA</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>15</b>									
Lewy słupek	1. 120	2. 90	3. 101	4. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 99	3. 81	2. 78	1. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RÓŻNICA</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>0</b>										
Lewy tylny błotnik	1. 121	2. 115	3. 125	4. 118	5. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 116	4. 108	3. 113	2. 96	1. 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RÓŻNICA</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>9</b>									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
<b>RÓŻNICA</b>														