

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Bmw x5

Data odczytu

2026-06-24 15:46:18

Data edycji

2026-06-24 15:46:18

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	Bmw
Model	x5
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wbacv410409m52840
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	161	162	162	162	162	161	161	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	75	89	82	89	82	81	75	82	-	-
Lewe tylne drzwi	Al	70	90	79	90	78	83	73	70	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	212	269	245	234	264	212	269	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	256	292	278	288	290	292	266	256	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	226	255	239	228	255	248	226	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	255	273	264	257	273	269	268	255	-	-
Prawe tylne drzwi	Al	217	369	302	217	281	309	335	369	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	178	285	228	285	257	178	190	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	262	327	289	262	262	289	305	327	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	183	193	187	183	187	188	193	185	-	-
Dach	Fe+Zn	203	236	217	207	228	236	210	203	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	154	158	156	158	154	155	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 162	2. 162	3. 161	4. 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 226	3. 248	2. 255	1. 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	64	86	94	67										
Lewe przednie drzwi	1. 89	2. 82	3. 81	4. 75	5. 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 255	4. 268	3. 269	2. 273	1. 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	166	186	188	198	175									
Lewe tylne drzwi	1. 90	2. 78	3. 83	4. 73	5. 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 369	4. 335	3. 309	2. 281	1. 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	279	257	226	208	147									
Lewy słupek	1. 234	2. 264	3. 212	4. 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 190	3. 178	2. 257	1. 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	44	86	45	16										
Lewy tylny błotnik	1. 288	2. 290	3. 292	4. 266	5. 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 327	4. 305	3. 289	2. 262	1. 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	39	15	3	4	6									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														