

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
VW Arteon

Data odczytu
2026-07-02 12:55:29

Data edycji
2026-07-02 12:55:29

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	KOMBI
Marka	VW
Model	Arteon
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wwwzzz3hzpe502761
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2022


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe+Zn	89	100	94	89	100	93	94	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	98	109	102	102	103	98	98	102	109	105
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	89	119	107	108	119	115	108	105	104	89
Lewy słupek	Fe+Zn	85	110	100	85	103	110	100	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	98	127	109	127	106	98	105	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe+Zn	88	101	92	92	88	101	89	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	101	118	112	118	113	101	110	116	113	111
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	104	119	115	116	113	116	104	119	118	119
Prawy słupek	Fe	85	98	91	98	85	88	93	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	92	116	103	107	116	96	92	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	100	113	106	113	104	100	109	104	-	-
Dach	Fe+Zn	111	126	121	111	125	126	120	125	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	104	128	119	104	128	123	122	116	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 89	2. 100	3. 93	4. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 89	3. 101	2. 88	1. 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	0	1	5	2										
Lewe przednie drzwi	1. 102	2. 103	3. 98	4. 98	5. 102	6. 109	7. 105	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 111	6. 113	5. 116	4. 110	3. 101	2. 113	1. 118	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	9	10	18	12	1	4	13							
Lewe tylne drzwi	1. 108	2. 119	3. 115	4. 108	5. 105	6. 104	7. 89	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 119	6. 118	5. 119	4. 104	3. 116	2. 113	1. 116	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	11	1	4	4	11	9	27							
Lewy słupek	1. 85	2. 103	3. 110	4. 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 93	3. 88	2. 85	1. 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	8	15	25	2										
Lewy tylny błotnik	1. 127	2. 106	3. 98	4. 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 92	3. 96	2. 116	1. 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	35	10	18	2										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														