

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Colvo xc60

Data odczytu
2026-07-06 16:45:09

Data edycji
2026-07-06 16:45:09

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	volvo
Model	xc60
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	yv1uzk5vxp1257527
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	84	107	95	103	107	85	84	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	111	118	115	116	111	116	118	113	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	151	168	160	153	166	151	168	164	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	96	109	105	96	105	109	109	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	112	208	161	208	112	204	156	124	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	93	109	100	94	93	102	109	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	138	191	166	191	177	165	138	160	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	133	191	157	133	146	142	174	191	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	115	133	123	127	115	133	116	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	102	125	114	102	115	110	125	119	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	94	111	105	111	94	104	107	110	-	-
Dach	Fe+Zn	99	144	119	144	111	99	122	120	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	100	101	100	100	101	100	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 103	2. 107	3. 85	4. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 109	3. 102	2. 93	1. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	6	5	8	10										
Lewe przednie drzwi	1. 116	2. 111	3. 116	4. 118	5. 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 160	4. 138	3. 165	2. 177	1. 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	44	27	49	59	78									
Lewe tylne drzwi	1. 153	2. 166	3. 151	4. 168	5. 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 191	4. 174	3. 142	2. 146	1. 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	38	8	9	22	31									
Lewy słupek	1. 96	2. 105	3. 109	4. 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 116	3. 133	2. 115	1. 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	20	28	6	18										
Lewy tylny błotnik	1. 208	2. 112	3. 204	4. 156	5. 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 119	4. 125	3. 110	2. 115	1. 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	89	13	94	41	22									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														