

Nr zlecenia DEKRA: VFMPL/WAR/00924/26/01/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0154553	VOLKSWAGEN, Taigo 22-, Taigo 1.0 TSI R-Line DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	999	110/81	automatyczna	23 198	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GA725KF	WVGZZZCSZPY049406		24-02-2023/2023	24-02-2026	niebieski/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-01-2026

Miejsce oględzin:

Morska
Morska 318
81-006 Gdynia

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Digital Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia hamulca ręcznego w skórze, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania), Felgi aluminiowe 17 Valencia, Fotele przednie z manualną regulacją lędźwiową, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz 2 gniazda USB-C do ładowania z tyłu, Gwarancja 2 lata, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica 3-ramienna multifunkcyjna, skórzana z funkcją Tiptronic, Klimatyzacja z regulacją manualną, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne el. regulowane, podgrzewane, składane z pamięcią pasażera obniżane automatycznie, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Opony 205/55 R 17 o obniżonym oporze toczenia, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel na desce rozdzielczej Dark Grey Anodized, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna, Podłoga w bagażniku, regulowana, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Radio, Relingi dachowe - czarne, Schowek pod fotelem kierowcy, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist i System Traffic Jam Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System radiowy Ready2Discover z Streaming and Internet z wyświetlaczem 8, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i rowerzystów, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Karoso Artvelours, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC z funkcją stop and go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40), Uchwyty Isofix do montażu fotelika dziecięcego na fotelu pasażera obok kierowcy, Zamek centralny z pilotem, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu.

Wyposażenie dealerskie

Kamera parkowania - Rear Assist, Lakier metalik, Pakiet Comfort → [Alarm z niezależnym zasilaniem, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa, Fotele przednie - podgrzewane, System Keyless

Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme], Pakiet Style → [Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Felgi aluminiowe 18 Misano].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/45 18 99V	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/45 18 99V	6,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/45 18 99V	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/45 18 99V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Pilot ogrzewania postojowego (NIE), Nawigacja satelitarna sprawna - płyta (NIE DOTYCZY), Nawigacja satelitarna sprawna - karta (NIE), Zapalniczka/zaślepka (TAK), Klimatyzacja sprawna (TAK), Książka serwisowa (ELEKTRONICZNA), Instrukcja obsługi pojazdu (TAK), Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje) (NIE DOTYCZY), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Koło zapasowe/dojazdowe (NIE DOTYCZY), Zestaw naprawczy koła (TAK), Dodatkowy komplet kół (NIE), Klucz do kół (TAK), Podnośnik (NIE), Apteczka (TAK), Antena (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd częściowo przybrudzony mokry brak możliwości dokładnej oceny stanu pojazdu z zewnątrz.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150